



Rapport for miljøtilsyn hos Quickpoint A/S, 9000 Aalborg, Gørtlervej 17, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	30.06.2022		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98130444	CVR nr.	17033875
E-mail	9000@quick-pot.dk	P. nr.	1012128173

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	-

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
30-06-2022	Aftale	Meddelt	Under tilsynet blev det konstateret, at der ikke er overensstemmelse mellem BBR-oplysninger om olietanke og det faktiske forhold på virksomheden. BBR-oplysninger ift. olietankoplysninger skal derfor ajourføres senest den 15. september 2022.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er et autoværksted, hvor der foretages almindeligt forekommende autoservice- og reparationsarbejde.				
Der foretages ikke overfladebehandling, lakering eller undervognsbehandling, ligesom der heller ikke foretages slibning, sandblæsning, plade- og/eller karosseriarbejder.				
Der foretages ikke vask/rengøring, hverken under anvendelse af højtryksrensere, automatvaskeanlæg eller lign.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	5	8.00 - 17.00	9.00-12.00	
Miljøledelse				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Svejsning	Svejserøg		Ingen rensning
1	Udstødningsgas	Udstødningsgas		Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		1,0					

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Der er etableret afkast til udstødningsgas og til svejserøg.
Lugt	Under tilsynet blev der ikke konstateret lugt fra virksomheden.

Støj

Id	Støjkloder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkluder, indendørs	Kompressoren, som er placeret i lagerrummet.
Støjkluder, udendørs	Der er ingen udendørs støjende aktiviteter på nær støj ifm. til- og frakørsel.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Gulv afløb/værksted				Olieudskiller

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer udelukkende spildevand i form af sanitært spildevand samt gulvaskevand. Gulvaskevand hældes i gulv afløb i værkstedshallen, som er tilsluttet olie- og benzinudskilleren. I værkstedshallen er der 4 afløb, som alle sammen er tilsluttet benzin- og olieudskilleren. Gulv afløb ved lagerrummet er afblændet.
Spildevand, afløbsforhold	Samtlige afløb på værkstedet herunder håndvask er koblet på olieudskilleren.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Gulv afløb/værksted		3,0	600	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Anlægget er placeret på naboejendommen Gørtlervej 17. Tidligere var det virksomhederne på både Gørtlervej 17 og 19, der benyttede olieudskilleren, men i dag er det kun Quickpoint, der anvender olieudskilleren.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Olieudskilleren bliver inspiceret og tømt hvert år. Virksomheden har indsendt dokumentation for sidste tømning af udskilleren, som blev foretaget den 31. august 2021.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etablissement, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1	2005		Spildolie	1.200	Over jord	NEJ	
2	2005		Motorolie	2.400	Over jord	NEJ	2 x 1200 l.

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab. år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
173			2005	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)		Over terræn, udendørs			
173	2005	0903127		Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)	1.200	Over terræn, udendørs			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er 2 olietanke på virksomheden, hvoraf den ene anvendes til opbevaring af spildolie, mens den anden til opbevaring af ny motorolie.
Olietanke, opstilling/placering	Tankene står på værkstedet, hvor der er tæt belægning med gulv afløb, som har forbindelse til olieudskilleren.
Olietanke, registrering i BBR	Begge olietanke er registreret som udendørs, som skal rettes til "indendørs" i BBR. Derudover skal olietanks specifikationer i BBR tilrettes (gælder kun for tank med motorolie).
Olietanke, overjordiske, overløbsalarm	Spildolietanken har en kapacitet på 1.200 liter. Tanken er ikke forsynet med en lækageindikator eller en overløbsalarm. På baggrund af virksomhedens placering tæt på Østerå er virksomheden blevet gjort opmærksom på, at spildolieindholdet i tanken løbende bliver kontrolleret.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Sprinklervæske			Liter	Plastdunk	60	Indendørs, bag opkant	2010
Køler væske			Liter	Plastdunk	60	Indendørs, bag opkant	2010
Motorolie			Liter	Ståltank	2.800	Opbevaring i orden	2010
Gearolie			Liter	Tromle	120	Opbevaring i orden	2010

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Råvarer er placeret indendørs på betongulv. Køler- og sprinklervæske og lignende opbevares i reol med indbygget spildbakke.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Blandet brændbart			Container - lukket		Udendørs	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S	
Blyakkumulatorer			Ikke relevant		Indendørs	FTZ AUTODELE & VÆRKTØJ A/S	FTZ AUTODELE & VÆRKTØJ A/S	
Bremsevaskervand		Liter	Beholder - lukket		Indendørs, bag opkant	ABAS Miljøservice	ABAS Miljøservice	
Dæk			Container - åben		Udendørs	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S	
Jern og metal			Container - åben		Udendørs	FTZ AUTODELE & VÆRKTØJ A/S	FTZ AUTODELE & VÆRKTØJ A/S	
Kølevæske		Liter	Beholder - lukket		Indendørs, bag opkant	ABAS Miljøservice	ABAS Miljøservice	
Oliefiltre		Liter	Container - lukket		Indendørs	ABAS Miljøservice	ABAS Miljøservice	
Papir og pap			Container - lukket		Udendørs	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S	
Plast *			Container - lukket		Udendørs	Marius Pedersen A/S	Marius Pedersen A/S	
Spildolie (motor, gear.)		Liter	Ståltank	1.200	Indendørs	ABAS Miljøservice	ABAS Miljøservice	
Spraydåser		Liter	Beholder - lukket		Indendørs, bag opkant	ABAS Miljøservice	ABAS Miljøservice	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, sortering	Alt var sorteret korrekt.
Affald, opbevaring	Opbevaring af affald gav ikke anledning til bemærkninger.
Farligt affald, belægninger	Flydende farligt affald opbevares i særskilte beholdere udleveret af ABAS.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Ved tilsynet blev der ikke konstateret tegn på jordforurening på de arealer, som var omfattet af tilsynet.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er ikke beliggende i et drikkevandsinteresseområde.
Generelle bemærkninger	Et velfungerende værksted, hvor der er rimelig fokus på korrekt opbevaring og sortering af affald.
Planforhold	Bydelsafsnit 1.1., rammeforslag 1.1.H1 – let erhvervsområde.
Jordforurening	Ejendommen er optaget på Regionens liste over muligt forurenede ejendomme på baggrund af de aktiviteter, der foregår eller har foregået. Virksomheden er beliggende i et område med krav om analyser ved evt. jordflytning.
Bæredygtighed*	Garageportene styres manuelt og virksomheden er opmærksom på, at portene ikke åbnes helt i vinterhalvåret. Kompressorens størrelse og kapacitet stemmer overens med virksomhedens aktiviteter. Med jævne mellemrum føres der tilsyn med slanger til kompressoren. Kompressoren tændes og slukkes manuelt efter arbejdstid.