



Rapport for miljøtilsyn hos AKS Modtagerstation ApS, Ferslevvej 45, 9230 Svenstrup J.

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	02.12.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98382600	CVR nr.	31867347
E-mail	ja@aakloak.dk	P. nr.	1019452510

Virksomhedstype	501b, Bortskaf/nyttig Farligt >10t/dg-fys-kem beh.
Godkendelsesdato	09.04.2014
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
21-05-2024	Aftale	Meddelt	Den tank der er registreret som teknisk anlæg nr. 9 i BBR blev ikke set på virksomheden og hvis den ikke er der, skal den anmeldes som sløjfet til Aalborg Kommune. Dette blev også påtalt ved sidste tilsyn. I bedes gøre dette hurtigst muligt og senest d. 1/7 2024
21-05-2024	Aftale	Meddelt	Der er blevet anskaffet en tank mere på 5000 liter med fyringsolie. Tanken er fra 2006. Denne tank stod også indendørs i bygning 6. Det blev oplyst om at denne skal anmeldes til BBR og det blev aftalt at virksomheden gør dette snarest. I bedes gøre dette senest d. 1/7 2024.
21-05-2024	Aftale	Meddelt	Råvarer i form af jernklorid, natronlud, smøreolier osv. skal opbevares i betongraven eller i henhold til vilkår 41 (med sikring for at evt. lækage opsamles). Dette skal virksomheden sikre er bragt i orden senest d. 1/7 2024.
21-05-2024	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal snarest muligt finde en måde/metode for hvordan forbruget af kemikalieforbruget i vandbehandlingsanlægget kan måles, så der kan føres journal som angivet i vilkår 1D.
21-05-2024	Aftale	Efterkommet	Det blev ved tilsynet aftalt at virksomheden eftersender følgende: • Analyseresultater for det tekniske vand for 2023/2024 • Oversigt over mængde "renset vand" og "teknisk vand" for 2023 og 2024 • Datablad for den anvendte polymer Dette bedes I fremsende hurtigst muligt og senest 1. juli 2024.
21-05-2024	Aftale	Meddelt	Affaldsregistret: Det er Aalborg Kommunes vurdering at Aalborg Kloakservice skal være registreret som transportør og indsamler UDEN forbehandling og at AKS modtagerstation skal være registreret som indsamler MED forbehandling. Dette bedes I få rettet hurtigst muligt og senest d. 1/7 2024.
21-05-2024	Aftale	Andre forhold	Affaldsdata: AKS Modtagerstation skal bede deres affaldsmodtagere om at registrere modtagelse af affaldet til affaldsdatasystemet, herunder sikre at det sker på korrekt CVR og p-nummer.
21-05-2024	Aftale	Meddelt	Det blev aftalt at virksomheden igangsætter affaldssortering af de affaldsfraktioner de har, som fx. jern, PVC, papir og pap, plastik.
28-05-2025	Påbudsvarsel	Andre forhold	varsel af påbud om fuld basistilstandsrapport i forbindelse med revurdering
16-06-2025	Øvrige påbud	Efterkommet	Påbud om fuld basistilstandsrapport
22-05-2026	Aftale	Meddelt	Miljømyndigheden ønsker oplyst. hvordan I sikrer og dokumenterer at samleprøven faktisk bliver udtaget pr. 1200 m ³ rensset vand. I bedes redegøre for dette senest d. 1/7 2026.

Dato	Type	Status	Kommentar
22-05-2026	Aftale	Meddelt	Der er anskaffet en tank på 5000 liter til fyringsolie. Det er tidligere aftalt at denne skal anmeldes. Tanken er dog stadig ikke registreret i BBR og der skal derfor sendes dokumentation for anmeldelsen (kvittering fra systemet) eller I må anmelde på ny. Dette bedes I gøre hurtigst muligt og senest d. 1/7 2026.
22-05-2026	Aftale	Meddelt	Dieseltank fra 1995 skulle være sløjfet 1. okt. 2025. Dette er ikke registreret i BBR. I bedes gøre dette senest d. 1/7 2025. Tanken skal tømmes og renses inden den sendes til skrotning
22-05-2026	Aftale	Meddelt	I miljøgodkendelsens vilkår 48 er der krav om at fyringsolie- og brændstoftanke skal være sikret imod påkørsel. Derudover gælder også følgende: "Påfyldningsstudse og aftapningsanordninger for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal være placeret inden for konturen af en tæt belægning indrettet med kontrolleret afledning af afløbsvandet, Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube". Der blev ikke talt om dette vilkår ved tilsynet, men det vurderes at vilkåret ikke er opfyldt, da ingen af tankene er sikret imod påkørsel og ingen af tankene er placeret på spildbakke eller i grube. Virksomheden bedes overveje hvordan vilkåret kan opfyldes snarest muligt. I bedes indsende beskrivelse af hvad I vil gøre samt tidsplan eller billeder af at det er gjort senest d. 1/7 2026.
22-05-2026	Aftale	Meddelt	I bedes senest d. 1/7 2026 fremsende dokumentation for at natronlud, jernklorid samt polymer er opbevaret som beskrevet i vilkår 41.
22-05-2026	Aftale	Meddelt	Hvis vandet med PFOA i tank udenfor endnu ikke er bortskaffet, bedes I oplyse om det (hurtigst muligt), så vi kan få aftalt hvor det skal afhændes til.
22-05-2026	Aftale	Meddelt	I bedes igangsætte en løsning for registrering af forbrug af natronlud, jernklorid og polymer og fremsende beskrivelse, snarest muligt og senest 1/7 2026.
22-05-2026	Aftale	Meddelt	I bedes senest d. 1/7 2026 redegøre for og dokumentere at der findes sortering af de genanvendelige affaldsfraktioner på virksomheden.
22-05-2026	Aftale	Meddelt	Virksomheden bedes senest 1/7 2026 redegøre for hvad det modtagne røde affald som blev set ved tilsynet var, og hvad det er indvejet som.
22-05-2026	Aftale	Meddelt	Virksomheden bedes senest 1/7 2026 sende en redegørelse for hvordan og hvornår I kan leve op til vilkår 22, så man kan se - drift ned til timebasis (man skal kunne se både dato og tidsrum) - afledt mængde spildevand (i de givne driftsperioder) - fraført mængde teknisk vand af tankbiler fra Aalborg kloakservice
22-05-2026	Aftale	Meddelt	Miljømyndigheden ønsker at virksomheden senest 1/7 2026 fremsender nævnte procedure for rengøring af køretøjer,

Dato	Type	Status	Kommentar
			tanke, befæstede arealer samt tankgårde, sumpe, brønde og evt. andre opsamlingssteder (som nævnt i vilkår 15) og samtidigt redegør for hvordan det dokumenteres at der sker tømning og rensning af tanke, afvandingsbassin og tankgrav.
22-05-2026	Aftale	Meddelt	Jf. vilkår 9 i miljøgodkendelsen gælder det at "befæstede arealer skal jævnligt rengøres". Det så ikke umiddelbart ud som om det var tilfældet på de arealer. Virksomheden bedes derfor senest 1/7 2026 også redegøre for hvordan dette vilkår efterleves og dokumenteres
22-05-2026	Henstilling	Meddelt	Miljømyndigheden henstiller til at der ikke modtages affald uden der er bemanding. Ved akutsituationer, må personale/vagt møde ind for at være til stede under modtagelse af affaldet.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
AKS Modtagerstation: Råder over bygning 6 som er en hal på 1000 m² og dertilhørende brovægt og en overdækket dræn-, oplags- og vaskeplads (halvtag er på i alt 570 m²). Virksomheden driver et vandbehandlingsanlæg (godkendt 2014, listepunkt 5.1.b) og et anlæg for afvanding og oplag af sand fra vejbrønde (godkendt 2014 listepunkt K212). Virksomheden har ikke selv lastbiler, men får leveret fra Aalborg Kloakservice (som også har adresse på Ferslevvej 45) eller andre firmaer. Vandbehandlingsanlægget fjerner olier, tungmetaller og kulbrinter fra spildevandet og det rensede vand anvendes som teknisk vand efterfølgende - dvs. til spuling på tømningsopgaver og efterfyldning af olieudskillere. Spildolien køres til behandling hos godkendt modtager. Kapaciteten er 2 m³/timen - 3.600 m³ årligt. Vandbehandlingsanlægget drives med elektricitet og rumopvarmning sker med flisfyrt olie (reserve). Sand fra vejbrønde afvandes på drænpladsen og bortskaffes til godkendt modtager. Max oplag er 60 m³ - årligt afvandes 300 tons. Der ønskes muligheden for et større oplag, det er der ansøgt om. Der ønskes også at sand fra sandfang før olieudskillere tilføjes som en fraktion der kan modtages. Vaskeplads til vask af udstyr og skylning af tanke indvendigt (for fuldstændig tømning) og afskylning af evt. udvendigt slam mm.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	1	6-18	7-14	
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Afkastene fra tankanlæggene er ført over tag. Afkastene blev set ved tilsynet og de går mere end 1 meter over tag. Det vurderes, at miljøgodkendelsens vilkår 27 er overholdt.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, filtre	Der er ikke etableret filtre på de afkast som afleder fortrængningsluft fra de 4 tanke med henholdsvis vand til rensning, teknisk vand og olie. I følge virksomheden kan der ikke afledes organiske opløsningsmidler, benzindampe eller andet forurenende fra tankene.
Lugt	Under tilsynet var der ikke forhold der gav anledning til bemærkninger vedr. lugtgener fra virksomheden. Ifølge virksomheden kommer der aldrig lugt fra olierensningsanlægget eller sandoplagerne. Der er desuden langt til nærmeste nabo.
Luft, vilkår i miljøgodkendelse	I henhold til vilkår 49 i miljøgodkendelsen skal luftafkast fra rumventilation føres over tag og luftstrømmen skal være opadrettet. Dette blev ikke kontrolleret ved tilsynet.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Under tilsynet var der ikke forhold vedr. støjgener fra virksomheden der gav anledning til bemærkninger.
Støjkilder, udendørs	Til- og frakørsel. Arbejde med spuling af biler og flytning/læsning af sand.
Støj, vilkår i miljøgodkendelse	Der er ikke noget der giver anledning til at tro, at miljøgodkendelsens vilkår om støj, vilkår 50, ikke er overholdt.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Alt procesvand, fx. skylle/vaskevand og drænvand fra modtaget sand, behandles i eget anlæg. Renset vand anvendes som teknisk vand i spulebiler og til efterfyldning af olieudskillere. Der er ikke overskud af vand. Virksomheden er beliggende i et ikke-kloakeret område. Evt. overskud af vand, skal køres til et renseanlæg eller anden godkendt modtager, i henhold til vilkår 21.
Spildevand, overfladevand	De befæstede arealer er overdækket, så der ikke tilføres regnvand hertil. Tagvand nedsiver på egen grund.
Spildevand, egenkontrol	Da der ikke afledes spildevand til kloaksystem, har virksomheden ikke en tilslutningstilladelse. Der er dog i miljøgodkendelsens vilkår 21 krav om at det rensede vand skal overholde nogle grænseværdier for at må anvendes som teknisk vand. Virksomheden udtager selv en prøve - der udtages løbende lidt vand til en samleprøve, som de kører til laboratorie, hvor det analyseres. Der skal som minimum analyseres 1 blandeprøve pr. 1200 m² rensat vand. Virksomheden er efter tilsynet blevet bedt om at fremsende seneste analyser af vandet, hvilket er sket. Resultaterne overholder grænseværdierne i vilkår 21. Jf. vilkår 21 gælder i øvrigt at "Der skal udtages stikprøver af det rensede spildevand til en samleprøve á 1 liter pr. 1.200 m³ rensat vand". Det blev oplyst, at rensningen af vand på olierensningsanlægget kan variere en del. Miljømyndigheden ønsker oplyst, hvordan I sikrer og dokumenterer at samleprøven faktisk bliver udtaget pr. 1200 m³ rensat vand. I bedes redegøre for dette senest d. 1/7 2026.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, belægnings ved vaskepladser	Virksomheden har en stor vaske- og sandoplagringsplads. Pladsen er lavet af beton med fald imod afløb ind til vandbehandlingsanlægget. Den nye plads er etableret med tjekdræn under, dvs. man vil kunne åbne ned til et brønd og se om der kommer vand igennem (tegn på at pladsen ikke er tæt).

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Den udendørs vaske- og oplagringsplads er ikke etableret med en olieudskiller, da alt vand herfra ledes ind i virksomhedens eget olie-separerings- og vandrensningssystem.

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	I BBR er der registreret tre olietanke: - Teknisk anlæg nr. 3. En tank på 1200 liter med fyringsolie fra 2008 - Teknisk anlæg nr. 9. En tank på 5999 liter med diesel fra 2008 - Teknisk anlæg nr. 11. En tank på 5900 liter med diesel fra 1995. Teknisk anlæg nr. 3 og nr. 11 er på virksomheden. Begge placeret indendørs i bygning 6. Teknisk anlæg nr. 9 blev ikke set på virksomheden, men virksomheden oplyste at tanken er der. Virksomheden har ved sidste tilsyn oplyst at der netop var anskaffet en tank mere på 5000 liter med fyringsolie. Tanken er fra 2006. Denne tank står også indendørs i bygning 6. Det blev ved sidste tilsyn oplyst at denne skal anmeldes til BBR og det blev aftalt at virksomheden skulle gøre det senest d. 1/7 2024. Ved dette tilsyn blev det oplyst, at der var sket anmeldelse af tanken. Tanken er dog stadig ikke registreret i BBR, og der skal derfor sendes dokumentation for anmeldelsen (kvittering fra systemet) eller I må anmelde på ny. Dette bedes I gøre hurtigst muligt og senest d. 1/7 2026.
Olietanke, sløjfningstermin	Dieseltanken fra 1995 er ud fra tankskiltet produceret i 10. måned 1995. Jf. olietankbekendtgørelsens § 44, skal denne derfor sløjfes senest 1. oktober 2025. Sløjfningen skal anmeldes til kommunen og etableres der en ny tank, skal denne også anmeldes til kommunen. Tanken skal tømmes og renses inden den sendes til godkendt modtager. Dette blev oplyst efter tilsynet i maj 2024. Det er ikke sket, da tanken stadig er registreret i BBR. I bedes gøre dette senest d. 1/7 2025.
Olietanke, vilkår i miljøgodkendelse	I miljøgodkendelsens vilkår 48 er der krav om at fyringsolie- og brændstoftanke skal være sikret imod påkørsel. Derudover gælder også følgende: "Påfyldningsstudse og aftapningsanordninger for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal være placeret inden for konturen af en tæt belægning indrettet med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube".

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der blev ikke talt om dette vilkår ved tilsynet, men det vurderes at vilkåret ikke er opfyldt, da ingen af tankene er sikret imod påkørsel og ingen af tankene er placeret på spildbakke eller i grube. Virksomheden bedes overveje hvordan vilkåret kan opfyldes snarest muligt. I bedes indsende beskrivelse af hvad I vil gøre samt tidsplan eller billeder af, at det er gjort senest d. 1/7 2026.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Der anvendes natronlud, jernklorid og polymer til vandbehandlingsanlægget. Der står i miljøgodkendelsens afsnit 2.6 at der desuden anvendes 50 liter syre årligt til at afsyre komponenter. Der er blevet oplyst ved tilsynet 2024, at det ikke er tilfældet.
Råvarer, opbevaring	Udgangspunktet for den nuværende godkendelse har været at råvarer ville stå i betongraven sammen med vandbehandlingsanlægget, hvilket fremgår af tegninger til den ansøgning, som blev fremsendt tilbage i 2013. Dette fremgår derfor også, at vilkår 40 i miljøgodkendelsen. Virksomheden opbevarer dog ikke jernklorid og natronlud i graven, da det er besværligt at få palletanke op og ned. I vilkår 41 fremgår det at det for opbevaring af råvarer i øvrigt, gælder: "Råvarer i form af kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes indenfor et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder i området." Flydende natronlud og jernklorid i palletanke blev set ved dette tilsyn. Det var opbevaret på spildbakker. Det ser dog ikke umiddelbart ud til at spildbakkernes kapacitet svarer til indholdet af en palletank (1000 liter). Det er ved tidligere tilsyn påpeget, at råvarer skal opbevares korrekt fremadrettet. Fristen har været sat til 1/7 2024. I bedes senest d. 1/7 2026 fremsende dokumentation for at natronlud, jernklorid samt polymer er opbevaret som beskrevet i vilkår 41. Udenfor blev der set en palletank med væske. Virksomheden oplyste at der er tale om vand oppumpet i forbindelse med prøver som er taget for udarbejdelse af basistilstandsrapport. Vandet indeholder PFOA. Hvis vandet endnu ikke er bortskaffet, bedes I oplyse om det, så vi kan få aftalt hvor det skal afhændes.
Råvarer, vilkår i miljøgodkendelse	I henhold til vilkår 1D i miljøgodkendelsen, er det påkrævet at virksomheder fører journal over forbruget af kemikalier i vandbehandlingsanlægget. Det blev aftalt ved sidste tilsyn, at virksomheden skulle påbegynde journalføring over forbrug af kemikalier i vandbehandlingsanlægget.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ved sidste og ved dette tilsyn blev det oplyst at virksomheden ikke har denne journal. Der bruges natronlud samt jernklorid og polymer (på væskeform) i anlægget. Virksomheden oplyser, at natronlud og jernklorid pumpes via rør fra palletanke til anlægget og der er ikke flowmåler/tæller derpå. Det er påpeget ved tilsynet, at virksomheden skal finde en løsning for at kunne leve op til vilkåret. Dette gælder også for forbruget af polymer. Virksomheden oplyste at de ville finde en løsning og påbegynde journalføring. I bedes igangsætte en løsning og fremsende beskrivelse, snarest muligt og senest 1/7 2026.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	I forbindelse med produktionen skabes der affald: - Vejbrøndssand fra drænpladsen - sendes til Blue Phoenix, som analyserer - sand fra olieudskillere - sendes til Blue Phoenix, som analyserer - slam fra oprensning af betonkar - sendes til Nordværks modtagercenter for Farligt affald - slam fra filterbånd - sendes til Nordværks modtagercenter for Farligt affald - olie - sendes til Avista Der er desuden restaffald, pap og papir og plastik. Disse skal sorteres. Se pkt. vedr. sortering. Der er efter tilsynet blev sendt kvitteringer for aflevering af slam og sand. Aalborg Kloakservice er registreret som affaldsindsamler med forbehandling samt transportør i Energistyrelsens Affaldsregister. AKS modtagerstation skal være registreret i ADS som indsamler med forbehandling. Det var ikke tilfældes ved tilsynet i 2024. Der blev derfor givet en frist til at få rettet op på dette senest 1/7 2024. Ved dette tilsyn blev det oplyst at Mads Rytter er godkendt og at virksomheden har talt med Energistyrelsen, som står bag registret. Virksomheden er pr. dags dato stadig ikke registreret. Har I bemærkninger til dette, bedes I sende dem senest 1/7 2026. Hvis ikke der modtages noget eller virksomheden ikke fremgår af registreret efter denne dato, vil Aalborg Kommune vil orientere Affaldsregistret om den manglende registrering.
Affald, sortering	Det er blevet oplyst ved tidligere tilsyn at virksomheden har pligt til at sortere både sit erhvervsaffald og sit husholdningslignende affald. Jens Rytter har oplyst at dette var igangsat.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der er ikke fremsendt dokumentation for tilmeldte ordninger og der kunne ved tilsynet ikke ses at der blev sorteret i de fraktioner som virksomheden har, herunder plastik, papir. I bedes senest d. 1/7 2026 redegøre for og dokumentere at der findes sortering af de genanvendelige affaldsfraktioner på virksomheden.
Affald, vilkår i miljøgodkendelse	Af miljøgodkendelsens vilkår 18 fremgår hvad der må modtages på virksomhedens dræn- og oplagsplads. Ved tilsynet kunne der ses at der var modtaget noget affald, som var meget rødt (se billeder). 

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	 Det blev oplyst at affaldet vist nok var kommet fra virksomheden Ambercon i Støvring. Der blev ved tilsynet ikke kigget nærmere ind i dette. Affaldet lignede ikke umiddelbart sand fra sandfang, vejbrønde eller fejesand. Virksomheden bedes senest 1/7 2026 redegøre for hvad det modtagne affald var og hvad det er indvejet som.

Øvrige vilkår i miljøgodkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i miljøgodkendelse/-til-ladelse	Jf. miljøgodkendelsens vilkår 22 gælder det at "Virksomhedens olieseparationsanlæg skal være monteret med elektronisk logning, som registrerer dato og tidsrum, hvor anlægget har været i drift. Herunder skal anlægget være udstyret med måler, der i omhandlende perioder registrerer afledt mængde spildevand samt tilført mængde opsuget spildevand fra aktiviteter med virksomhedens egne biler". Der blev talt om dette ved tilsynet. Det er blev fremvist ved PC, at man kan se om der har været drift på en given dato. Systemet er dog ikke sat op til at man kan se - drift ned til timebasis (man skal kunne se både dato og tidsrum) - afledt mængde spildevand (i de givne driftsperioder) - fraført mængde teknisk vand af tankbiler fra Aalborg kloakservice

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Det skal sikres, at virksomheden kan leve op til ovenstående. I bedes sende en redegørelse for hvordan og hvornår det kan ske, senest d. 1/7 2026. Jf. miljøgodkendelsens vilkår 15 gælder det at "Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og – procedurer vedrørende: • Procedurer for rengøring af køretøjer, tanke, befæstede arealer samt tankgårde, sumpe, brønde og evt. andre opsamlingssteder. I basistilstandsrapport fremsendt til miljømyndigheden, fremgår det at tank (beton og ståltanke), afvandingsbassin og tankgrav tømmes og rengøres 3-4 gange årligt. Miljømyndigheden ønsker at virksomheden senest 1/7 2026 fremsender ovenfor nævnte procedure og samtidigt redegør for hvordan det dokumenteres, at der sker tømning og rensning af tanke, afvandingsbassin og tankgrav. Ved tilsynet kunne det desuden konstateres at kørearealet ude ved betongrave og ved port var meget beskidt på belægningen. Jf. vilkår 9 i miljøgodkendelsen gælder det at "befæstede arealer skal jævnligt rengøres". Det så ikke umiddelbart ud som om det var tilfældet på de arealer. Virksomheden bedes derfor også redegøre for hvordan dette vilkår efterleves og dokumenteres. Jf. vilkår 13, er der krav om at virksomheden altid skal være bemannet, når den er åben for aflevering af opsamlet vand til vandbehandlingsanlægget. Tilladte driftstider ses i vilkår 11. Der blev spurgt ind til virksomhedens åbningstider og virksomheden har nævnt at der ved akutsituationer, er muligt for en lastbil at aflæsse vand i bassinerne uden for åbningstid og på tidspunkter hvor der ikke er personale til stede. Miljømyndigheden henstiller til at der ikke modtages affald uden der er bemanning. Ved akutsituationer, må personale/vagt møde ind for at være til stede under modtagelse af affaldet.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret synlige tegn på jordforurening under tilsynet.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser. Dette betyder, at der skal være særlig opmærksomhed på tætte belægninger, opbevaring af råvarer, affald m.m.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Generelle bemærkninger	Pt. er der et arbejde i gang med at lave en BAT-revurdering af AKS modtagerstations miljøgodkendelse (implementering af EU-krav) og virksomheden har også anmodet om at få miljøgodkendelse til et øget oplag af sand. Sagsbehandlingen afventer pt. indsendelse af basistilstandsrapport trin 1-3.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplan 7.9.A1 Dall Mark, som er udlagt til landbrugsdrift med mulighed for mindre erhvervsvirksomheder. Virksomheden har en landzonetilladelse fra d. 24/11 2020.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Jf. miljøgodkendelsens vilkår 1 skal der føres driftsjournal for egenkontrol. Se desuden punkt om "råvarer, vilkår i miljøgodkendelse" som vedrører egenkontrollvilkår 1D.
Jordforurening	Ejendommen er ikke beliggende i område der er kortlagt efter jordforureningsloven.
Bæredygtighed*	Der blev talt om bæredygtighed ved tilsynet, men virksomheden har ingen planer om konkrete tiltag lige pt.