

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Stenbjergvej 10, 6880 Tarm
CVR:	38537725
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 04-02-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Goldkostald/Velfærdsstald mod nord (øst-vestlig retning): Stalden er miljøgodkendt med fast, drænet gulv.
 - Der er nord for foderbord etableret sengestald med fast gulv.
 - Det faste gulv har ikke 1-3 % fald mod ajlefløb.

Vurdering:

Det faste gulv opfylder ikke krav til definitionen for fast, drænet gulv.

- Gyllebeholdere skal have udført beholderkontrol i 2026.
- Dieseltank i foderlade vurderes til at være mere end 30 år gammel og skal derfor tages ud af drift.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a
Godkendelsesdato	10-02-2025
Udnyttelse af godkendelse	Tillæg 1 til §16a fra august 2025 er udnyttet: - Sandvasker er etableret. §16a-miljøgodkendelse fra februar 2025 er udnyttet: - Goldkostald/Velfærdsstald mod nord (øst-vestlig retning): Stalden er miljøgodkendt med fast, drænet gulv. Der er nord for foderbord etableret sengestald med fast gulv. - Det faste gulv har ikke 1-3 % fald mod ajleafløb. <u>Vurdering:</u> Det faste gulv opfylder ikke krav til definitionen for fast, drænet gulv. - Gulvet skal enten ændres til fast, drænet gulv (1-3 % fald mod ajleafløb) eller lovliggøres via tillæg til miljøgodkendelse.
Staldtype	<u>Kostald - sengebåsestald:</u> Sengestald med fast, drænet gulv. <u>Goldkostald/Velfærdsstald</u> mod nord (øst-vestlig retning): Stalden er miljøgodkendt med fast, drænet gulv. - Der er nord for foderbord etableret sengestald med fast gulv. - Det faste gulv har ikke 1-3 % fald mod ajleafløb. <u>Vurdering:</u> Det faste gulv opfylder ikke krav til definitionen for fast, drænet gulv. - Gulvet skal enten ændres til fast, drænet gulv (1-3 % fald mod ajleafløb) eller lovliggøres via tillæg til miljøgodkendelse. <u>Dybstrøelsesarealer:</u> Velfærdsafdeling/opstartshold ved malkecenter + kælvningsbokse i tidligere ungdyrstald + kalvehytter.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Sengestalde med fast, drænet gulv: Skrabes hver 2. time. Sengestald med fast gulv: Robotskraber med sug kører hver time.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav i miljøgodkendelse. 5.000 m³ gyllebeholder er omfattet af krav om teltoverdækning, hvis gylletypen ændres fra kvæggylle til gødning fra svin, mink eller biogasgylle (med indhold af gylle fra svin eller mink). - Der er etableret teltoverdækning af gyllebeholdere.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Ifølge landbrugsindberetning 2024/2025 er der afsat dybstrøelse til: - BioCirc Grønhøj Biogas ApS - BioCirc Vinkel Biogas ApS - BioCirc Iglsø Biogas ApS - Shell Kors kro Biogas A/S

Miljøteknologi - frivilligt	Der er etableret teltoverdækning af gyllebeholdere.
-----------------------------	---

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m²)	Dyretype	Staldsystem
1	Sengebåsestald	Ja	2.412	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb
1	Sengebåsestald	Ja	1.896	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb
2	Kalvehytter 2	Ja	108	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
3	Kalvehytter 3	Ja	75	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse

4	Velfærd	Ja	170	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse
4	Velfærd	Ja	586	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med fast gulv
5	Velfærd 2	Ja	670	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse
6	Kalvehytter	Ja	108	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 02-02-2026:</u> - Malkekvægsbesætning: 542 køer, 72 kvier og 13 handyr. - Øvrige hestehold: 3 hopper <u>Ifølge oplysninger fra kvægdatabasen, periode 01-08-2024 til 31-07-2025:</u> - 556 årskøer, 54 kvier (0-6 mdr.), 12 kvier (6 mdr.-kælvning), 373 slagtekalve (40-59 kg.). <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	Goldkostald/Velfærdsstald mod nord (øst-vestlig retning): - Der er etableret et mindre område med dybstrøelse til heste. - Der er etableret sengestald med fast gulv. Gulvet har ikke 1-3 % fald mod ajle afløb. <u>Vurdering:</u> Det faste gulv opfylder ikke krav til definitionen for fast, drænet gulv. - Gulvet skal enten ændres til fast, drænet gulv (1-3 % fald mod ajle afløb) eller lovliggøres via tillæg til miljøgodkendelse.

Opbevaringsanlæg	
Sandvasker (afløb, belægning mm.)	- Afløb: Til fortank. - Belægning/randbelægning: Ok. - Oplag til vasket sand: Syd for kostald.
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Plads mellem møddingsplads og ensilagesilo: Afløb til gylle. 4 nyere siloer: - Mod øst: Murafrænsning. - Mod vest: Afløb, der fører under kostald til pumpebrønd. Restvand anvendes dels i sandvasker eller udsprinkles.
Udsprinkling af restvand	Udsprinklingsområde langs læhegn syd for kostald: - 1 sprinklerkanon, der kan skifte mellem 3 hydranter. <u>Ved tilsynet:</u> Sprinkler er skiftet til ny + pumpe er serviceret.

Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Dybstrøelse til biogas afhentes fra tidligere ensilagesilo (= silo længst mod nord/ved foderlade). - Overdækket: Mindre mængde på pladsen ved tilsynet – ikke overdækket. - Afløb: leder møddingssaft til gyllekanal ved malkecenter.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Pladsen med kalvehytter har fald mod afløb ved gyllebeholder, hvorfra vand/husdyrgødning pumpes til gyllekanal ved malkecenter.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	11-11-2009	3.500	5.500	0	
Kalvehytter	01-01-2016	800	0	0	
Fast mødding	01-01-2022	111	200	0	Tidligere ensilagesilo

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol-Dato/interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Opsamlingsbeholder, restvand	24-09-2009		0	25	Fast låg	
Gyllebeholder	01-01-2006	18-03-2016	10	804	Teltdug	Beholderkontrol udført 18-03-2016
Gyllebeholder	01-01-2016		10	1.130	Teltdug	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Gylle afsættes til eksterne gyllebeholdere og eksterne aftagere for at opnå tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 3.300 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2016. Beholderkontrol skal udføres i 2026. - Dykket indløb/fyldestuds: Ok. - Der er etableret teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 5.000 m ³ . fra 2016. Beholderkontrol skal udføres i 2026. - Dykket indløb/fyldestuds: Ok. - Der er etableret teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.

Gyllebeholder 3/4	Gyllebeholdere på Østerbækvej 2A og Kildegårdsvej 1A. - Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 5	Skodsbølvej 9: Flydelag: Ok.
Modtages der husdyrgødning	Returgylle fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Skodsbølvej 9		
Afgive til opbevaring	Østerbækvej 2a		
Afgive til opbevaring	Kildegårdsvej 1A		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2005	03228 25	Tank	51-5323	2005	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		30-12-2045

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Ældre dieseltank står på fast bund i foderlade. Vurdering: Dieseltanken vurderes til at være mere end 30 år gammel. - Tanken har overskredet anvendelsestiden på 30 år og skal derfor tages ud af drift. Olie-/dieseltank fra 2005 ikke set ved tilsynet.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier til markdrift opbevares på Vallund Hedevej 1.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på Vallund Hedevej 1.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Stuehus + malkeanlæg er tilkoblet almen vandforsyning (byvand). Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af dyrehold: 1 boring (DGU nr. 102.1380): 16.875 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2033. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Markvandningstilladelse: 1 boring (DGU nr. 102.184): 34.680 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2038. - Boring ikke set ved tilsynet. <u>Egvadvej 0 (ved nr. 13):</u> 1 boring (DGU nr. 102.1648): 36.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2038. - Boring ikke set ved tilsynet.

Vaskeplads - læsseplads	Ved kalvehytter. Afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til vejgrøft ved Grønnevej. Der er ifølge ejer foretaget ændringer, så vand fra bl.a. vejarealer ledes til pumpebrønd nord for gyllebeholder, hvorfra det pumpes til restvandsbeholder og enten anvendes i sandvasker eller udsprinkles.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affald sorteres i forskellige affaldsfraktioner, bl.a. - Farligt affald, kanyler, medicin. - Pap/papir. - Plast. - Træ - Rest efter sortering.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares under kappe ved gyllebeholderen.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	05-02-2026
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.