



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. tlf. 24 47 90 18
stsp@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Errested Maskinstation A/S Thomashusvej 12 6100 Haderslev

Dato for miljøtilsyn:	24.03.2026
Til stede ved tilsyn:	Bjarne Woldemar, Errested Maskinstation Stine Skøtt Pedersen, Haderslev Kommune

Lovgrundlag
H51 Garageanlæg > 3 stk.

Telefon	74522795	Hjemmeside	
E-mail	woldemar@mail.dk	CVR nr.	46579119
Fax	74529090	P. nr.	1001883470

Matrikler
2 Errested, Bjerning
39 Errested, Bjerning
43 Errested, Bjerning
76 Errested, Bjerning
113 Errested, Bjerning
114 Errested, Bjerning
115 Errested, Bjerning

Acadre sagsnr.:	26/5000
-----------------	---------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1466 af 28. november 2025 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, bilag 1, punkt H51 "Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end een linie), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer".
Godkendelse/tilladelse	Virksomheden har i 1982 fået miljøgodkendelse fra Christiansfeld Kommune. Miljøgodkendelsen er givet til kalklageret, som blev etableret i 1982.
Kontaktperson ved tilsyn	Virksomheden blev gennemgået sammen med Bjarne Woldemar.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der var tale om et prioriteret tilsyn, hvor der var fokus på vaskeplads og tanke.
Produktionsforhold	Der er tale om en maskinstation, der hovedsageligt udfører opgaver for landbruget. Der foretages derudover almindeligt entreprenørarbejde samt enkelte nedbrydninger årligt. Der foretages reparation af maskiner på værkstedet. Virksomheden har en miljøgodkendelse til kalklageret. I værkstederne, kalklageret og maskinhallen ved værkstederne er gulve udført af beton.
Driftstider	Driftstiden er ca. 7-16 på almindelige arbejdsdage. I høstperioder og lignende kan arbejdstiden strække sig noget ud over dette tidsrum. Reparation foregår kun i den almindelige arbejdstid.
Antal ansatte	Der er otte fastansatte medarbejdere på virksomheden.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der blev ved tilsynet fremvist kvittering for sidste tømning af olieudskiller. Denne tømmes 1 gang årligt og blev senest tømt i marts 2025.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Påfyldningspladsen for diesel er placeret foran maskinhallen ved værkstedet. Hele pladsen er belagt med beton. Påfyldningspladsen har hældning til afløb med olieudskiller. Vaskepladsen er placeret i forlængelse af garageanlæg for maskiner i den østlige ende af matrikel nr. 39. Vaskepladsen er belagt med beton og har hældning fra midten mod begge sider til hver sin sump, hvorfra vandet ledes til fælles olieudskiller og videre ud i en sø. Fra søen løber vandet videre ud i Sillerup Bæk. På vaskepladsen vaskes maskinerne med damprenser og almindelig sæbe.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Olieudskillerne tømmes en gang årligt af Haderslev Slamsugerservice. Udskillerne blev sidst tømt den 12. marts 2025.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Virksomheden har i alt 4 tanke i brug. To tanke til diesel, hver på 5900 l fra henholdsvis 2012 og 2017, står i værkstedet. En anden tank til diesel på 4000 l fra 2012 står i kalklageret sammen med to 1000 l tanke med adblue. I gårspladsen står der en tank til fyringsoile på 4000 l fra 1995.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Virksomheden strækker sig over to matrikler på adressen, hhv. matrikel 2 Errested, Bjerning, Haderslev Kommune og 39 Errested, Bjerning, Haderslev Kommune Region Syddanmark har vurderet, at begge matrikler muligvis kan være forurenet, og har derfor kortlagt begge på vidensniveau 1 (V1).

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Emnet omkring afledning af vaskevand fra vaskeplads er under pågående behandling hos Haderslev Kommune.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Emnet omkring afledning af vaskevand fra vaskeplads er under pågående behandling hos Haderslev Kommune. Generelt fremstod virksomheden pæn og ryddelig.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration ([DMA](#)).

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Brugerbetaling i forbindelse med miljøtilsyn vil blive opkrævet pr. 1. november det følgende år.

Der er nu fastsat et gebyr på 724 kr. pr time i 2026.

Gebyr for affaldstilsynet vil blive opkrævet særskilt.

Timeprisen er i 2026 på 760 kr. Der er i dette gebyr medregnet kørsel.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 69 i miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Stine Skøtt Pedersen
Miljømedarbejder