

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	16.06.2021
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	26053595
P-nummer	1019254786
Virksomhed	Ketner A/S
Adresse	Jens Juuls Vej 6
Postnummer og by	8260 Viby J.
Telefon	98120911
Mobil	
e-mail	th@boschaalborg.dk, mhm@ketner.dk
Branchekode	Br.: Autobranche virksomhed.
Biaktiviteter	
Opstartsdato	07.12.2006
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Morten Haller Mikkelsen
Aarhus Kommune	Mette Noe-Nygaard Rasmussen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Afsluttende bemærkninger, opfølgning m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet gav ikke anledning til miljømæssige bemærkninger. Det er aftalt at der sendes billeder af de nye kemiskabe og af de 4 motorolie tromler på spildbakker. Derudover eftersender virksomheden kvittering for tømning af olieudskiller når denne er tømt nok en gang efter sommerferien.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Der blev ved tilsynet aftalt at de 4 nye motorolie tromler sættes på opsamlingsbakker. De er kommet på spildbakker.
Egenkontrol	Virksomheden indsamler kvitteringer m.m på modtagelse og afhentning af råvare og affald.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden er ikke certificeret.



Motorolie tromler på spilbakker

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	<p>Ketner: videreførelse af tidligere primære aktiviteter som fx elektronisk fejlfinding, renovering af pumper og dyser og montering af fartskrivere.</p> <p>Der foregår begrænset vask af egne køretøjer i værkstedet.</p> <p>14 stk. lifte (4-søjle) på sigt 25</p> <p>1 stk. kompressor placeret indendørs</p> <p>3x dækmaskine</p> <p>2x afbalanceringsmaskine</p> <p>2x svejseapparater</p> <p>Diverse håndværktøj</p>
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 17 personer.

Planforhold

Planforhold	<p>Virksomheden er placeret i et område, der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde.</p> <p>For området hvor Ketner under NORDJYSK DIESEL-ELEKTRO er beliggende gælder:</p> <p>Matrikel nr. 9az Viby By, Viby</p> <p>Ingen lokalplan</p> <p>Kommuneplanramme 121105ER</p> <p>Virksomhedsklasse 2-6. Autoværksteder er virksomhedsklasse 4</p> <p>Område med særlige drikkevandsinteresser samt vandværksopland</p> <p>Grundvandsklasse 1</p> <p>Det nordvestlige hjørne af grunden er V-2 kortlagt angående jordforurening. Resten af grunden er V-1 kortlagt</p>
-------------	---

Driftstid

Hverdage kl. 07.30-16.00

Lørdage kl.

Søn- og helligdage kl.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	<p>Motorolie Oplag: stk. Enhed: 200 l x4 Opbevaring: Tromler</p> <p>Anden type olie Oplag: stk. Enhed: 20l x 6 forskellige typer Opbevaring: Tromler</p> <p>Sprinklervæske Oplag: stk. Enhed: 60 l x 3 Opbevaring: Plastdunke</p> <p>Kølevæske Oplag: stk. Enhed: 60 l x3 Opbevaring: Plastdunk</p> <p>De 4 nye motorolie tromler er sat opsamlingsbakker.</p> <p>Nye kemiskabe så alt er samlet og med de rigtige drypbakker.</p>



Opbevaring af råvarer i nye kemiskabe



Opbevaring af råvarer i nye kemiskabe

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er > 100 meter.
Væsentlige støjkloder	Virksomhedens væsentligste støjkloder er <ul style="list-style-type: none">• Kompressor• Til- og frakørsel
Vurdering af støj	Støj fra virksomheden vurderes ikke at være et problem.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	Slibestøv og svejserøg* Filter: Ikke afklaret Afkasthøjde: ? Bemærkninger: Afkast sker over tag. Højden lever op til kravet Udstødningsgasser* Filter: Ikke afklaret Afkasthøjde: ? Bemærkninger: Afkast sker over tag. Højden lever op til kravet Der foregår ikke så meget svejsning og slibning på værkstedet mere. Der er service aftale med firma der kommer 2 gange om året og skifter filtre. Der er også alarm på systemet.
Rumopvarmning	Fjernvarme.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

Nej

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden er ikke kilde til nævneværdig lugt.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Viby renseanlæg
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	Separat Kloakeret
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	

Udskillere

Oplysninger vedr. den kommunale tømningsordning:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Det blev oplyst, at der er etableret en olieudskiller (se oversigtsbillede), som afleder vandet fra værkstedet til spildevandsledningen. Udskilleren er etableret senere end bygningen, hvorfor afløbsledningen er skudt ind under huset. Egne biler vaskes manuelt med børste i værkstedet umiddelbart inden for porten. Vandet afledes til spildevandsledning via olieudskiller. Der bliver ikke vasket ret mange biler.
Tømning / kontrol af udskiller	Udskilleren tømmes af A. A service. De kommer en gang om året imellem august og oktober.

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	
Tømning / kontrol af sandfang	Udskilleren tømmes af A. A service.

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Oliefiltre Mængde: 77 kg Opbevaring: Stena-container Indendørs Modtager: Stena</p> <p>Spildolie Mængde: Ikke oplyst Opbevaring: 1.000 l spildolietank Indendørs Modtager: Avista</p> <p>Olieholdigt fast affald Mængde: 32 kg Modtager: Stena</p> <p>Køler væske Mængde: 74 kg Opbevaring: Stena-container Indendørs Modtager: Stena</p> <p>Rensevæsker 60 kg</p> <p>Organiske opløsningsmidler fra vaskeren-der vaskes 1-2 gange om måneden. 120 kg</p> <p>Bremsevæske Mængde: 60 kg Opbevaring: Stena-container Indendørs Modtager: Stena</p> <p>Der er ingen bremsevasker mere på virksomheden.</p> <p>Blyakkumulatorer Danbrit</p> <p>Spraydåser 20 kg</p>
Øvrigt affald	<p>Brændbart affald Mængde: Ikke afklaret til tilsynet Modtager: Marius Pedersen</p> <p>Papir/pap (sorteringskrav hvis >50 kg/mdr.) Mængde: Ikke afklaret til tilsynet Hentes af I J recycling</p> <p>Plastemballage (sorteringskrav hvis >25 kg/mdr.) Mængde: Ikke afklaret til tilsynet</p> <p>Aluminium</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Mængde: Ikke afklaret til tilsynet Modtager: Marius Pedersen</p> <p>Jern Mængde: Ikke afklaret til tilsynet Modtager: I J recycling</p> <p>Plastdele fra biler (kofangere, spoilere, instrumentbræt m.m.) Mængde: Ikke afklaret til tilsynet</p> <p>Autoruder Ham der sætter nu rude i tager den gamle rude med.</p> <p>*Ovenstående affaldsfraktioner drejer sig indtil videre om relativt små mængder. Dæk IJ Recycle</p>

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Fyringsgas-olie 2.500 l 1979 nedgravet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Godk.nr.: 02-820* Fabriksnr.: 10-694 Plasttank af typen AJVA Tanken er tømt, afblændet og påfyldningsstuds samt udluftningsrør afmonteret 2014. Der fremgår ikke nogen tanke af BBR længere.
Rørføringer til olietanke	

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Kontrol af rørføringen til tanken

I henhold til § 49 i Olietanksbekendtgørelsen gælder der for tanke på 6.000 liter og derover det særlige krav, at det skal sikres, at nedgravede stålør, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse bliver udskiftet med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen. Selvom virksomhedens nedgravede tank evt. er under 6.000 liter og evt. har en levetid på 50 år, kan det derfor anbefales, at der gennemføres samme kontrol af rørene til tanken senest 30 år efter installationen, så det sikres at der ikke sker udslip fra disse.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Affaldet opbevares indendørs i et spildsystem på et impermeabelt betongulv uden afløb. Spildolie opbevares i en godkendt dobbeltvægget spildolietank på et befæstet permeabelt underlag uden afløb. Det er planen, at tanken placeres i nuværende rum for motor-/bremsevasker.
Opbevaring af flydende råvarer	Motorolie, kølervæske og sprinklervæske opbevares i tromler og dunke i et ny kemiskab system hvor det hele er samlet og med de korrekte drypbakker.
Påfyldningsplads for brændstof	Ingen.
Belægninger	Belægninger på virksomheden vurderes generelt at være i orden.
Jordforurening	Der er ikke undersøgt for jord- og grundvandsforurening ved tilsynet.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærperler.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tilsynet er udført af:

Mette Noe-Nygaard Rasmussen
Biolog

tlf: 89 40 45 38
e-mail: mnnr@aarhus.dk