



**Haderslev**

Haderslev Kommune  
Teknik og Miljø  
Miljø  
Simmerstedvej 1A, 1  
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34  
Fax 74 34 23 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
svineproduktion udført den 19-09-2019 -  
Hans Pedersen Schmidt, Vestergade 55, 6510 Gram**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Hans Pedersen Schmidt		
Adresse	Krabbes Alle 21, 6760 Ribe		
Telefon	74826321	CHR nr.	
E-mail	hpschmidt@fogager.dk	CVR nr.	10042887
Mobil	40176321	P nr.	1000008243

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/46145
Godkendelsestype	Tilladelse afklaringsnotatet fra Miljøstyrelsen		
Ændret tilladelse	19-09-2019		
Tilladte dyreenheder	167,97		
Registreret dyreenheder i alt	166,83		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 117 af 28/01/2019.
Til stede ved tilsynet	Hans Pedersen Schmidt, ejer Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Staldene er lejet ud til: BELLY ApS, Ribe.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	5.843	167,97	19-09-2019	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin (egen polteprod.)	Drænet gulv + spalter (33/67)	6.090	166,83	3.374,94	0,00

## Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Haderslev Kommune har den 19. september 2019 givet tilladelse til nedenstående dyrehold givet iht afklaringsnotatet fra Miljøstyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 5.854 slagtesvin (32-114 kg.)</li></ul> <p>I alt 167.97 DE</p> <p>CHR fra den 12. juni 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1.800 svin o. 30 kg.</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 6.090 stk. slagtesvin (34,4-112 kg.)</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2016-2017:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 6.074 stk. slagtesvin (33,5-113,7 kg.)</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2015-2016:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 6.494 stk. slagtesvin (32,4-108,6 kg.)</li></ul>

## Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

## Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

## Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	224	515	0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Mød.saft => gylleb.	01-01-1800	30-09-2008	0			
Ajlebeholder	01-01-1976	30-09-2008	0	120	Fast låg	EKS. FORTANK(8.12.99 rev. år og vol.)Bloksten. GBK 12/11.99
Gyllebeholder	01-01-1991	07-09-2011	243	970	Flydelag	opført okt.1991
Gyllebeholder	01-01-1994	07-09-2011	670	2.680	Flydelag	forh. vurd 25.8.94 Arb.afslut.30.12.94!!
Gyllekanaler	01-01-1800		0	600	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder på 2680 m <sup>3</sup> fra 1992. Beholderen er sidst kontrolleret i 2011. Næste beholderkontrol skal være i 2021.  Der er en gyllebeholder på 970 m <sup>3</sup> fra 1991. Beholderen er sidst kontrolleret i 2011. Næste beholderkontrol skal være i 2021.  Der er en 120 m <sup>3</sup> ajlebeholder fra 1976 med fast låg. Beholderen er sidst kontrolleret den 31. maj 2018. Næste kontrol er i 2028.
Flydelag	Der var flydelag på begge beholdere.
Logbog	Der blev fremvist logbog på tilsynet.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Den gamle møddingsplads på 224 m <sup>2</sup> , som anvendes til vaske- og påfyldningsplads.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Maskinerne vaskes på møddingspladsen, hvor der er afløb til fortank.
Vaskevand fra stald	Stalden vaskes ca. 4 gange årligt og vaskevandet løber i gyllebeholder.
Tagvand	Løber via dræn i jorden.
Toilet i stald	Der er et toilet i stalden.
Husspildevand	Spildevand fra stuehus afledes via septiktank med nedsivningsanlæg til sivebrønd.

### Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er en udleveringsrampe. Rampens bund og sider er tætte og den har fald mod stalden.

### Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Sprøjtemidler opbevares i aflåst rum i maskinhuset. Der er ingen afløb.

### Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr opbevares mellem gyllebeholderne på spalter og de overdækkes med kappe. Smågrise opbevares i container.  Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Spildolie opbevares på i maskinhuset og afhentes af Avista (tidligere Dansk Oliegenbrug).
Batterier	Alfleveres i forbindelse med værkstedsbesøg eller på genbrugspladsen.
Pap og papir	Kommer i erhvervscontainer fra City container og tømmes ca. hvert kvartal.

Plastaffald	Kommer i erhvervscontainer fra City container og tømmes ca. hvert kvartal. Større stykker plast lægges i en bunke og afhentes årligt af City container.
Gammelt jern	Når der haves noget gammelt jern, bliver det afleveret til en produkthandler. Husk at det skal være en godkendt produkthandler, der er på energistyrelsens liste.
Kanyler/medicinrester/emballage	Kanyler og medicinrester afleveres Belly Aps, via ejendommen Roager Østermark 2, Ribe.
Pesticidemballage og rester	Rengøres i henhold til beskrivelse på midlet og kommer i erhvervscontainer fra City container og tømmes ca. hvert kvartal.
Lysstofrør/varmepærer/spraydåser	Brugte lysstofrør og spraydåser samt varmepærer afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

### Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

### Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages ikke fluebekæmpelse.
Rottebekæmpelse	Rotter bekæmpes med den kommunale ordning og suppleres med katte.

### Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto med oversigt af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

### Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Ejendommen forsynes med vand fra Arnum vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med oliefyr.

## Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
28-08-2019	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,40 på en skala fra 1-5.</p>

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der foretages gennemgang af Danish Control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning i gyllebeholdere uden teltdug.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 3, idet der er nabobeboelse i en afstald af 65 meter fra ejendommen.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,40 på en skala fra 1-5.

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 4. oktober 2019**, vil denne tilsynsrapport være endelig. Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen  
Miljømedarbejder

Tel: 74342142  
E-mail: vilo@haderslev.dk