



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39.
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. Xx xx xx xx
xxxx@haderslev.dk

Tilsynsrapport

**Gram Genbrugsplads
Industrivej 5
6510 Gram**

Dato for miljøtilsyn:	06.12.2021
Til stede ved tilsyn:	Timm Jäger, Haderslev Kommune

Lovgrundlag
K211 Genbrugspladser

Telefon	73 520 520	Hjemme- side	www.provas.dk
E-mail	info@provas.dk	CVR nr.	32767966
Fax		P. nr.	1015968857

Matrikler
1387 Gram Ejerlav, Gram

Acadre sagsnr.:	Acadre 20/22693
-----------------	-----------------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er omfattet af Miljø- og fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1317 af 20. november 2018 om godkendelse af listevirksomhed, bilag 2, - pkt. K211. "Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³." Virksomheden er desuden omfattet af bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ... " samt bekendtgørelse nr 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn.
Godkendelse/tilladelse	Virksomheden har gældende miljøgodkendelse til drift af genbrugsplads af 5. november 2007 med tillæg af 22. september 2008 til at modtage lettere forurenet jord. Der er givet accept til opstilling af specialcontainer til medicin- og giftaffald samt færdigpakket malingsaffald den 13. januar 2014. Virksomheden har tilladelse til at aflede spildevand af 5. november 2007.
Kontaktperson ved tilsyn	Miljømyndighedens kontaktperson for virksomheden er Conny Barsballe, Provas - Haderslev Affald A/S.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der var tale om et basis tilsyn hvor alle aktiviteter på virksomheden blev gennemgået samt et kampagne tilsyn vedrørende bygge-og anlægsaffald

Produktionsforhold	Der er tale om en kommunal genbrugsplads som primært modtager affald fra borgere og virksomheder i Haderslev Kommune. Pladsen har omkring 60.000 besøgende hvert år. Pladsen modtager brændbart affald, affald til deponi, farligt affald og genanvendeligt affald, herunder grenaffald og lettere forurenede jord. I hallen opbevares elektronikaffald, farligt affald samt tøjcontainer og andet til genbrug i et grenbrugshjørne. Farligt affald hentes af Marius Pedersen. På pladsen findes 1 stabler og 1 rendegraver. Medarbejderne har bla. adgang til driftsinstruks, sorteringsvejledninger, opslagsværk i en mappe kontoret og i en app. Pladsen er indhegnet og medarbejderne rydder jævnligt op hvis der ligger affald langs hegnet. Der er altid personale til stede i åbningstiden. Udenfor åbningstiden er pladsen aflåst. I henhold til Miljøgodkendelse af den 5. november 2007 skal der foreligge driftsinstruks om hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse af sortering af affald og i tilfælde af uheld (3) Pladsen skal være indhegnet og hegnet skal holdes fri for papir, plastfolie m.m.(4) Der skal i åbningstiden være min. 1 person tilstede til at foretage modtagekontrol (5) Pladsen skal være aflåst udenfor driftstiden.(6) Der skal være tydelig skiltning (8)
Miljøledelse/grønt regnskab	Der er ikke indført miljøledelse, men virksomheden er ISO 14001 certificeret.
Risikobekendtgørelsen	
Driftstider	Genbrugspladsens åbningstid er tirsdag, torsdag og fredag kl. 14.00-18.00. Lørdag og søndag 10.00-15.00. Personale er på pladsen i hverdagene i tidsrummet: sommer - 9.00-18.00, Vinter - varierende. Weekend: sommer 9.00-15.30, Vinter: 9.30-15.30. I henhold til Miljøgodkendelse af den 5. november 2007 må der være aktivitet på pladsen mandag-søndag i tidsrummet 07-18. Nedknusning af have- og grenaffald må dog kun foregå i hverdage i ovenstående tidsrum (9)
Antal ansatte	Der er 2 faste medarbejdere på pladsen.
Ressourcer	
Andet	

--	--

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Ved tilsynet blev driftsjournalen for kontrol med befæstede og impermeable arealer fremvist. Kontrol er på vedligeholdelses plan og der sker kontrol mere end 1 gang pr. kvartal. Hvis der konstateres problemer sker der løbende udskiftning. Der sker ikke som sådan registrering af maks oplag, når en container er fuld hentes den. Der opbevares derend ikke mere affald end der kan være i containerne. Ved tilsynet blev der fremvist oversigt over bortskaffet affald. Kvittering for bortskaffelse af farligt affald er eftersendt. Der foretages løbende kontrol af sandfang og olieudskillere af personalet og desuden har Haderslev Slamsugerservice efter tilsynet oplyst at de foretager visuelt tilsyn med olieudskilleren når den er tom. I henhold til miljøgodkendelse af 5. november 2007 er der en række vilkår om egenkontrol og driftsjournal. Virksomheden skal min 1 gang pr kvartal foretage visuel kontrol af befæstede arealer og impermeable arealer, herunder gulve i bygninger/specialcontainere. resultat skal noteres i journal. (41) krav til driftjournal: (42) Løbende registrering af mængder af bortkørt farligt affald dato og resultat af inspektion af befæstede arealer m.m. jf. ovenfor. Plus registrering af maks oplag hvert kvartal jf pkt 10. I henhold til tilslutningstilladelse af 5. november 2007 gælder: Driftjournal med oplysninger omkring tømning, inspektion kontrol m.v. af olieudskillere, sandfang og overvågningalarm (24)

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Ingen af betydning.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Luft/lugt	Der er ingen udsugning fra hallen til farligt affald.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden har ikke modtaget klager over støj fra pladsen. Pladsen er beliggende i et industriområde. I henhold til Miljøgodkendelse af 5. november 2007, må det korrigerede støjniveau fra alle virksomhedens aktiviteter ikke oversige støjværdierne i pkt. 28-30 i godkendelsen.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Spildevand	Der afledes sanitært spildevand, tagvand samt overfladevand fra befæstede arealer. Jern og metal containeren er placeret på den gamle vaskeplads af SF-sten. Afløb herfra ledes via olie- og benzinudskiller til det offentlige spildevandssystem. Overfladevand fra området med have- park affald og jord ledes via sandfang til det offentlige spildevandssystem. Siden sidste tilsyn er der lavet en ny rende ved grenpladsen. Overfladevand fra øvrige arealer ledes til regnvandssystem. I bygningen for farligt affald kunne der ved tilsynet konstateres mindst to afløb, ét under nødbuseren og ét ved elektronikbure. Virksomheden kunne ikke umiddelbart redegøre for disse afløb. I bygningen til farligt affald er der desuden observeret en gammel smørregrav som er dækket til af metalplader. Rundt om graven er en en muret opkant samt en kant af metal. Virksomheden mener ikke at der er afløb i graven. Det skal undersøges nærmere om virksomheden kan overholde vilkår 20 i miljøgodkendelsen samt vilkår 11 i tilslutningstilladelsen. I henhold til Miljøgodkendelse af 5. november 2007 skal farligt affald opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb til kloak. Gulvet skal afgrænses med opkant, være med impermeabel belægning og udføres med fald på mindst 2% så spild ledes til en opsamlingsump/tank..... (20). Kørearealer skal være befæstet med fald mod afløb. (32) Containere og båse med jern- og metalaffald skal placeres i et område med impermeabel blægning og afløb til olieudskiller/sump (33) Utætheder på befæstede arealer skal udbedres så hurtigt som muligt (35) I henhold til tilslutningstilladelse af 5. november 2007 gælder: Afløb fra grenplads skal forsynes med sandfang.(10) Der må ikke ske afledning fra modtagerummet for farligt affald, herunder smørregraven. Eksisterende afløb herfra skal afproppes (11). Overfladevand fra jern- og metalcontainer skal afledes via sandfang og olieudskiller. (12)
Vandforsyning	

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Under Jern og Metal containeren er en olieudskiller og ved grenpladsen er der en sandfangsbrønd. Der er alarm på olieudskilleren. Olieudskiller og sandfang tømmes 2 gange årligt af Haderslev Slamsugerservice. Faktura på tømning blev fremvist ved tilsynet. Sidste tømning var den 8-11-2018. Haderslev Slamsugerservice har efter tilsynet desuden oplyst at de foretager visuelt tilsyn med olieudskilleren når den er tom. Proceduren er, at der kun noteres hvis der er utætheder eller andet uregelmæssigt at se i udskilleren. Derudover vil virksomheden blive kontaktet af kontoret efterfølgende. I henhold til Spildevandstilladelse af 5. november 2007. skal olieudskilleren bundtømmes senest når olieprodukter udgør 70% af opsamlingskapaciteten for olieudskilleren (18), og der skal der ved tømning ske inspektion af olieudskilleren for synlige fejl og mangler(19).

--	--

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	I BBR er der registreret en nedgravet oiletank på adressen. Tanken er fra 1978 og falder for sløjfningsfristen i oiletanksbekendtgørelsen i 2018. Ege tæpper ejer grunden og ejer også oiletanken. Ege tæpper er bekendt med at tanken skal sløjfes. Note: 23-1-2019 er der indsendt sløjfningskema på tanken.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Beton og tegl samt jord (lettere forurennet) bortskaffes til Torben Clausen A/S. Elektronikaffald, herunder hårde hvidevare, håndteres af Wee-ordningen. Øvrigt affald bortskaffes via Dansk Affald. Transportør af træ/polstrede møbler er Lotra, Øvrigt affald transporteres af Kudsk & Nisum. Ved tilsynet blev der fremvist en driftsrapport fra Dansk Affald for affald bortskaffet i 2018 til dato. Medarbejderne er på pladsen når der er kunder. De foretager løbende oprydning hvis borgere placerer affald udenfor containerne og medarbejderne fjerner urenheder i f.eks. bunken med haveaffald og beton/tegl fraktionen hvis de ser noget. Papir og andre lette affaldstyper er som udgangspunkt placeret i lukkede beholdere. I henhold til Miljøgodkendelse af 5. november 2007 skal containere med lette materialer være lukkede eller overdækkede til hinder for at materialerne kan blæse ud. (24) Desuden skal affald der spildes, opsamles og anbringes i de rigtige containere/affaldsområder (38) Haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.(40)

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Farligt affald (prod. og oplag)	Marius Pedersen henter alt farligt affald. Der modtages ikke eternit og asbestaffald på genbrugspladsen. Opgørelse over afhentet farligt affald er eftersendt. Der er i alt blevet afhentet 15 tons farligt affald til behandling hos Marius Pedersen. Alle nedenstående vilkår blev gennemgået ved tilsynet. Overholdelse af vilkår 20 skal undersøges nærmere. I henhold til Miljøgodkendelse af 5. november 2007 skal døre og porte hvor der opbevares farlig affald holdes aflåst uden for åbningstid (7) Virksomheden må højs modtage 300 tons farligt affald pr. år (13) Affaldet skal opbevares uden publikums direkte adgang (14) Farligt affald må ikke sammenblandes (15) Olieaffald skal opbevares i egnede beholdere, placeret under tag og beskyttet mod vejrlig på oplagsplads med impermeabel belægning og der skal være opamling til evt. spild, som kan rumme indholdet af største beholder (17) kviksvovholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i egnet materiel (18) Batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med låg eller i bygning/specialcontainer (19) Farligt affald skal opbevares i bygning/specialcontainer u. afløb. Gulvet skal være af impermeabel belægning og have opkant. evt spild ledes til sump eller tank. Specialcontainer skal have tæt bund og stå på befæstet areal hvor overfladevand ledes til afløb md spørings ventil. ... se pkt (20) Læsning af farligt affald skal ske på impermeabelt areal (37) Alt affald/spild indeholdende olie eller kemikalier skal opbevares og bortskaffes som farligt affald (39)

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Region Syddanmark har på baggrund af oplysning om materialegård i perioden 1970-2004 på adressen vurderet, at matriklen muligvis kan være forurenet og har derfor kortlagt den på vidensniveau 1 (V1). Region Syddanmark kortlægger, undersøger og oprenser forurenet jord. Formålet er, at sikre rent drikkevand, overfladevand og menneskers sundhed i boliger, børneinstitutioner og på offentlige legepladser. Få yderligere oplysninger om jordforureningsloven hos Region Syddanmark: Telefon: 7663 1000 Mail: miljoeraastoffer@rsyd.dk www.rsyd.dk

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Håndhævelser*	Tilsynet har ikke givet anledning til at meddele håndhævelser til virksomheden.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Overordnet er forholdene på virksomheden fundet miljømæssigt tilfredsstillende.