



Falck Redningskorps
Kirkegade 104, 7430 Ikast

9. november 2025

Tilsynsrapport
for miljøtilsyn den
02-04-2025

Udført på Falck Redningskorps
Kirkegade 104, 7430 Ikast
CVR-nr.: 16271241
P-nr.: 1003124476

Tilsynet er foretaget som et Basistilsyn og ejendommens miljøforhold er gennemgået jævnføre bekendtgørelse om miljøtilsyn¹ og bekendtgørelse om affaldstilsyn².

På tilsynet blev der ført tilsyn med følgende kontrolpunkter. Kontrolpunkternes emne og bemærkninger kan læses nedenfor.

Miljøtilsyn:

Kontrolpunkt	Bemærkning
1 GENERELT	
1.1 Tilstede ved tilsynet	Til stede ved tilsynet var Birgitte Hansen, Ikast-Brande Kommune.
1.2 Etableringsår	Stationen er bygget i 1975 af Ikast Kommune - Er i dag ejet af Falck.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Bekendtgørelse nr. 1221 af 22. november 2024 om affaldstilsyn



1.3 Antal ansatte	Der er 20 deltidsansatte brandmænd.
1.4 Daglig driftstid	Der er altid ansatte tilstede på stationen - vagtordning.
1.5 Processer	Der foregår ikke reparationer på køretøjerne mere - det er kun småreparationer af de ansattes egne biler.
1.6 Maskiner og anlæg	Der er en lille kompressor samt CO2 - svejseanlæg - anvendes kun af de ansatte til rep. af egne biler.
1.7 Transport	Ikke relevant.
1.8 Udendørs aktiviteter	Der er ingen udendørs aktiviteter ud over vask af brandbiler.
1.9 Vaskeplads	Nej.
2 GENERELLE MILJØFORHOLD	
2.1 Beliggenhed	Virksomheden er beliggende i Kommuneplan område 1.E2.5 - Erhvervsområde.
2.2 Afstand til forureningsfølsomt område	Der er under 50 m til den nærmeste bolig.
2.3 Renere teknologi	Ved indkøb af materiel og hjælpestoffer er miljø en parameter, der vurderes sammen med øvrige procestekniske egenskaber.
2.4 Egenkontrol og dokumentation	Ikke relevant.
2.5 Miljøledelse	Nej
3 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER	
3.1 Råvarer og hjælpestoffer	Ikke relevant, da der er tale om et garageanlæg.
3.2 Oplag af råvarer og hjælpestoffer	Ikke relevant, da der er tale om et garageanlæg.



3.3 Olietanke	Der er en 8.000 ltr. underjordisk tank til dieselolie, som ikke bruges - Vil blive sløjfet i nærmeste fremtid. Gammel 6000 ltr. underjordisk bensintank - Tømt og afblændet/opfyldt i 2002.
3.4 Tankanlæg	Nej.
3.5 Miljøfremmede stoffer	Ikke relevant.
3.6 Opbevaring af kemikalier	Ikke relevant.
3.7 Opbevaring af olie	Olier til efterfyldning opbevares i garagen.
4 LUFTEMISSION	
4.1 Luftemission	Der er udtødningsudsugning på alle køretøjer - når der lyder en alarm startes køretøjer og slanger falder automatisk af når de kører ud af porten. Lille CO2-svejsers, der anvendes ved reparation på medarbejdernes private biler.
4.2 Punktudsug	Ikke relevant.
4.3 Ventilationsafkast	Ikke relevant.
4.4 Svejsning	Nej.
4.5 Maleanlæg	Nej.
4.6 Energianlæg	Er tilkoblet fjernvarme. Garageanlægget er lavet med paneler under loft - i det tidligere værksted er etableret kaloriefereblæser.
4.7 Skorstene fra fyringsanlæg	Ikke relevant, da der fyres med fjernvarme.
5 STØJ	



5.1 Støjemission	Vurderes ikke at være et problem, da det tilstræbes ikke at anvende hornet på udrykningskøretøjerne såfremt det kan give anledning til gener for naboerne. Der har ikke været klager over støj fra virksomheden.
5.2 Støjkilder	Kørsel med biler samt ved udrykninger.
5.3 Kompressor	Lille kompressor placeret i værkstedet.
6 SPILDEVAND	
6.1 Processpildevand	Der er spildevand fra vask af bilerne. Vask af biler foregår i vaskehallen, hvor der er dosering af sæbe. Det kan forekomme, at der skyldes biler på pladsen udenfor garageanlægget.
6.2 Sanitært spildevand	Det sanitære spildevand afledes til det kommunale spildevandssystem.
6.3 Fedtudskillere	Ikke relevant.
6.4 Overfladevand	Overfladevand ledes til offentlig kloak.
6.5 Olieudskillere	Der er olieudskiller - gennemgående afløbsrende i garage er tilkoblet samt afløb fra udendørs vaskeplads. Har undersøgt hvorvidt sæbe mm fra vaskeanlæg vil påvirke olieudskilleren - da det er meget små mængder og koncentration ses der ingen grund til at forlange en coalesensudskiller. Olieudskiller tømmes af Marius Pedersen.
6.6 Sandfang	Sandfanget tømmes samtidigt med olieudskilleren af Marius Pedersen.
7 AFFALD	
7.1 Erhvervsaffald	Har 2 industricontainer, der sorteres i fraktioner pap/papir og øvrigt affald.



	Affaldet afhentes af Marius Pedersen. Jern opbevares i spand og afleveres på Genbrugspladsen.
7.2 Farligt affald	Det er meget begrænsede mængder - afleveres på Genbrugspladsen, Femhøje. Lystof armatur samles - afleveres på Genbrugspladsen Femhøje. Batterier fra telefoner og walkie-talk anlæg samles i indsamlingskasser.
7.3 Affaldstransportører	Det er Marius Pedersen, der kører med affaldet.
7.4 Håndtering farligt affald	Det farlige affald sorteres i de korrekte fraktioner og afleveres til godkendt modtager.

Affaldstilsyn:

Se afsnit om affald i miljøtilsynsdelen, for at se affaldsfraktioner og -transportør.

Miljøstyrelsen har et nationalt register, hvor alle oplysninger om affaldsfraktioner og -mængder er registreret. Systemet hedder ADS – AffaldsData System. For at se hvilke oplysninger, der ligger for din virksomhed, kan der logges ind med digitalsignatur på <https://www.ads.mst.dk/> (vælg "Mit affaldsoverblik" i venstre side af skærmen).

	Ja	Nej	Bemærkninger
Stemmer affaldsdata fra ADS	x		
Stemmer aktørdata fra ADS	x		

Offentliggørelse og aktindsigt

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen¹ skal dele af oplysningerne fra tilsynet offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Nedenfor fremgår de oplysninger, som kommer til at ligge på DMA-portalen (Digital Miljø Administration – www.dma.mst.dk) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne.



Virksomhedens navn	Falck Redningskorps
Virksomhedens adresse	Kirkegade 104, 7430 Ikast
Virksomhedens CVR-nummer	16271241
Virksomhedens P-nummer	1003124476
Dato for tilsyn	02-04-2025
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn
Typen af virksomheden	H 51: Garageanlæg og pladser til kørende materiel, Redningsstationer mv.
Hvad er der ført tilsyn med?	Der er ført tilsyn med virksomhedens miljøforhold.
Er der konstateret jordforurening?	Der er ikke konstateret synlig jordforurening på virksomheden ved tilsynet.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Der er ikke meddelt påbud, forbud eller indskærpelser i forbindelse med tilsynet.
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Virksomhedens egenkontrol blev gennemgået på tilsynet, og gav ikke anledning til bemærkninger.

Har virksomheden kommentarer til ovenstående skal disse være kommunen i hænde **senest den 24. november 2025**.

Til sidst skal det oplyses, at dette tilsyn er omfattet af brugerbetaling³. Dette opkræves en gang om året for perioden 1. november til 31. oktober, og timesatsen er 468,96 kr. i år. Både arbejdet med forberedelse af tilsynet, selve tilsynet på jeres virksomhed og afrapportering er omfattet af brugerbetaling.

For den del der relaterer sig til affaldstilsynet, er prisen 450 inklusiv den første halve time af sagsbehandlingen. Hvis der er brugt mere tid på sagsbehandlingen, afregnes dette med et gebyr på 682 kr. pr. time for medgået tid udover den første halve time.

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af aktindsigtsreglerne.

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til tilsynsbrevet eller andet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Birgitte Hansen

Ikast Brande Kommune

Sjællandsgade 6 7430 Ikast

³ Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.