



Tilsyn med St. Restrup Dambrug

Dato for fysisk tilsyn	19.8.2021					
Navn, adresse, tlf	Ved Lågen 7,9240 Nibe					
Registrerings nr.	CVR	26631882	P-nr.		CHR	24287
Listebetegnelse	I201 Ferskvandsdambrug					
Miljøgodkendelse	04.05.1993	Vandindvinding		29.06.2006 (overfladevand) 16.11.2017 (grundvand)		
Baggrund og omfang	Baggrunden for tilsynet er, at Aalborg Kommune fører tilsyn med dambrug mindst en gang om året, herunder med tilstanden i vandløbet, jævnfør bekendtgørelse nr. 1567 af 7. december 2016 om ferskvandsdambrug.					
	Tilsynet var et basistilsyn. Tilsyn var varslet. Miljøbeskyttelsesloven har bl.a. til formål at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet.					
Bemærkning	Vanduret på grundvandsboring aflæses hver måned. Der indvindes pt kun vand fra den ene pumpe. Ved udløb blev der ledt vand til vandløbet og til nabosø. Der blev ikke lavet en vandføringsmåling i udløb.					
	Der blev registreret fire boringer på dambruget hvoraf de to bruges. På tilsynet blev der oplyst, at de to boringer, der ikke bruges, ikke kan anvendes til indvinding.					
	Der var ikke gitter ved udløbet.					
	Der var en bestand på ca. 7 tons på dambruget. Der lå en del døde fisk i kummer og i spand uden låg.					
	Der anvendes Peraqua dagligt forebyggende. Der var ikke bragt slam ud. Aalborg Kommune gjorde opmærksom på, at alt slam fra slamdepoter skal fjernes såfremt arealet skal anvendes til andet formål. På opfølgende tilsyn, i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelsen, blev der konstateret slam på arealet i de 4 gamle nedlagte damme. Dette areal er ikke registreret som slamdepot og der må ikke ligge slam der. Ny olietank etableret i juni 2021. Tankattest er indsendt.					

	Nye boringer Aalborg Kommune gør opmærksom på, at vilkår i dambrugets vandindvindingstilladelse omkring sløjfning af boringer og krav til indberetning af boreoplysninger, skal efterkommes. <i>J. Sløjfning af boring</i> Hvis en boring tages ud af drift, skal den, efter forudgående anmeldelse til kommunen med 14 dages varsel, sløjfes af en autoriseret brøndborer med A-bevis i overensstemmelse med brøndborerbekendtgørelsen¹⁵ og meddelelse herom sendes til borearkivet med kopi til Aalborg Kommune. <i>J. Indberetning af boreoplysninger, analyseresultater mv.</i> Brøndboreren, der forestår udførelsen af boringen, skal snarest og inden 3 måneder efter udførelsen indberette boringen til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), jf. § 23 i boringsbekendtgørelsen¹⁰. Indberetning skal indeholde oplysninger om borestedets beliggenhed, boremetode, boringens udførelse, oplysninger om grundvandsstand, geofysiske undersøgelser og jordartsbeskrivelse. En kopi af brøndborerens borerapport med påført DGU nr. og prøvepumpningsresultater samt kopi af analyserapporter om vandprøver fra boringen skal indsendes til Aalborg Kommune. Desuden er rørføringen ikke tæt, så der pibler vand ud på terrænet. Brugerbetaling Aalborg Kommune gør opmærksom på, at der er brugerbetaling på tilsyn og revurdering af miljøgodkendelse. Dette opgøres hvert år i november, der vil derfor måske være et overlap mellem de to ejere. Regning for brugerbetaling sendes til den, som ejer dambruget pr. 31. oktober 2021. Aalborg Kommune har ikke mulighed for at dele regningen op. Dette forhold skal køber og sælger afklare. Kommunen kan evt. oplyse forbrug pr. en oplyst dato.
Egenkontrol	Dambruget har udtaget 3 af 6 egenkontrolprøver i 2021.
Håndhævelser	Aalborg Kommune indsårper i henhold til § 69 i miljøbeskyttelsesloven: at slam skal opbevares i dambrugets slamdepotet og ikke andre steder på dambruget jf. dambruget miljøgodkendelse og dambrugsbekendtgørelsen. Slam der ligger i de fire nedlagte damme skal fjernes inden den 4. oktober 2021. På tilsynet blev der derudover aftalt: at døde fisk fjernes at gitter i udløb sættes i med det samme

	- Efterfølgende er der sat et gitter ved udløbet. Afgitringen opfylder ikke dambrugsbekendtgørelsens krav men accepteres for en midlertidig periode, idet udløbsrøret er over vandspejlet i vandløbet. Indvindingstilladelsen og vilkår deri bliver særskilt håndhævet
Bæredygtighed	Ikke særskilt drøftet i forbindelse med tilsyn.
Jordforurening	Nej
Vandløbsundersøgelse	Aalborg Kommune har undersøgt vandløbskvaliteten i Hasseris Å op- og nedstrøms St. Restrup Dambrug i april 2021. Vandløbskvaliteten blev bedømt til faunaklasse 6 opstrøms og 6 nedstrøms dambruget. Målsætningen, god økologisk tilstand for smådyr er opfyldt i vandløbet. På stationen nedstrøms sker en svag udtynding af rentvandsfaunaen og samtidig øget tæthed af orme, hvor bedre fysiske forhold burde fremme det modsatte. Dette viser en forringelse af faunaen fra belastning med organisk stof fra dambruget. Påvirkningen vurderes af mild karakter og får ikke betydning for bedømmelsen i DVFI.