

## Tilsynsrapport til offentliggørelse:

# Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Efter hvert tilsyn på en virksomhed skal der udarbejdes en tilsynsrapport, hvor bestemte oplysninger skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Vi vil gerne tydeliggøre overfor dig, hvilke oplysninger, der er tale om. Oplysningerne fremgår af nedenstående tabel.

Virksomhedens navn	Dansk Vilomix A/S
Virksomhedens adresse	Åstorpvej 31, 6093 Sjølund
Virksomhedens CVR nummer	70649217
Dato for tilsyn	08.09.2017
Baggrunden for tilsynet (basistilsyn, opfølgende tilsyn, prioriteret tilsyn, tilsyn på baggrund af klage eller et kampagnetilsyn)	Basistilsyn
Karakteren af virksomheden (kort beskrivelse af virksomheden, evt. med angivelse af listepunkt)	D201x2 Anden fremst./oplag af uorg. eller org. produkter.
Hvad der er ført tilsyn med?	
Er der konstateret jordforurening?	
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	

Henvisning til tilsynsbekendtgørelsen:

<https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=144345>