

**Plan, Teknik & Miljø  
Miljø**

Skelbækvej 2  
6200 Aabenraa  
Tlf.: 7376 7676

Dato: 10–11-2021  
Sagsnr.: 21/20062  
Kontakt: Lene Lyster Hansen  
Direkte tlf.: 73 76 70 44  
E-mail: lha@aabenraa.dk

## Miljøtilsynsoplysninger til DMA

Denne tilsynsrapport indeholder de oplysninger som kommunen er forpligtet til at offentliggøre i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen.

### Oplysninger om virksomheden:

Navn	Bovrup Biler
Adresse	Varnæsvej 751, 6200 Aabenraa
CVR nr.	37513504
P nr.	1021226730
Type af virksomhed	Autoværksteder (branchebekendtgørelse)

### Tilsynsoplysninger:

Tilsynsform og dato	virksomhed, prioriteret udført den 05.11.2021
Hvad er der ført tilsyn med?	På baggrund af en forureningsundersøgelse foretaget tidligere i 2021 er virksomhedens oplag og håndtering af råvarer og affald blevet gennemgået.
Er der konstateret jordforurening?	Der er ikke konstateret olieforurening på tilsynet, men der henvises til den indledende undersøgelse, teknisk rapport, juni 2021 fra regionen. På tilsynet blev potentielle forureningskilder gennemgået (med udgangspunkt i listen i rapporten).  Gulvet i smøregraven er misfarvet og sort efter mange års brug og afdryp. Der er konstateret revner i gulvet ved de to porte i det østlige værksted. Dette kan have givet anledning til den påviste forurening af jorden under værkstedet.  Der er pt. ingen oplag på virksomheden, der kan give

	anledning til den konstaterede jordforurening.
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	nej
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærper til virksomheden?	nej

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.