

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Sønderkjærvej 13, 6971 Spjald
CVR:	37958220
Type:	H §16a, IE Sohold
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 21-05-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllebeholder på 1.300 m3.: Gyllebeholder er utæt.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Gyllebeholderen skal hurtigst muligt og inden 01-07-2025 tømmes for indhold** og det skal undersøges, hvorfra utætheden kommer.
 - Gyllebeholderen skal repareres *eller* alternativt tages ud af drift. Gyllebeholderen må ikke anvendes til husdyrgødning før gyllebeholderen er repareret.
 - Ejer skal til kommunen indsende dokumentation for, at gyllebeholderen er blevet repareret.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021), § 19.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetalning opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
21-05-2025	Indskærpelse, Miljø	Utæt gyllebeholder: Skal repareres eller tages ud af drift.

Tilsynskommentarer	
Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	06-03-2023
Udnyttelse af godkendelse	§16a-miljøgodkendelse fra 2023 er udnyttet: - Udnyttet i eksisterende stalde. - Klimacontainer: Er etableret.
Staldtype	Staldsystemer er beskrevet i miljøgodkendelse.
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - Krav om teltoverdækning af 3.000 m³ gyllebeholder fra 2018: - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <u>Vurdering:</u> Gyllebeholder har teltoverdækning. Luger er lukket. Teltoverdækning på 2 gyllebeholdere (2.500 og 3.000 m ³) er frivilligt tiltag.
Foder – vilkår	<u>IE-husdyrbrug, generelt krav:</u> - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsetningsstoffer. <u>Vurdering:</u> Der anvendes fasefodring til søerne.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Beplantning (vilkår)	Intet krav.

Miljøledelse IE-husdyrbrug	- Krav om årlige miljømål. - Krav om kontrolplan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemission. - Krav om oplæring af personale/oplæringsmateriale. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for årligt miljømål, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav: Kan sendes på mail til IE-indberetning@RKSK.DK - Særlige krav ved ophør af IE-brug. <u>Indsendt for 2024:</u> - Nedbringe ammoniakudledning og vand i gylletanke ved at overdække 2 gyllebeholdere. - o Status: gyllebeholdere er overdækket. - Kontrolplan: Ok. - Fodring: fasefodring.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	Polte på ejendommen er omfattet af krav om hyppig gylleudslusning = Gylle ved polte skal udsluses, når der er 10 cm. gylle i kummer.
Miljøteknologi - andet	<u>Vilkår:</u> På husdyrbruget skal der være fokus på energioptimering evt. ved et energitjek.
Miljøteknologi - frivilligt	Der er etableret teltoverdækning af 2 stk. gyllebeholdere.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem
1	Drægtighedstald 2	Ja	744	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
1	Drægtighedstald 2	Ja	62	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse
2	Klimastald 2	Ja	962	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
2	Klimastald 2	Ja	114	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)
3	Klimastald 1	Ja	557	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
4	Poltestald	Ja	234	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)
4	Poltestald	Ja	34	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, fuldspaltegulv
4	Poltestald	Ja	125	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
5	Babystald	Ja	114	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
6	Farestald	Ja	906	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv
7	Drægtighedstald 1	Ja	200	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
8	Løbeafdeling	Ja	318	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, fuldspaltegulv
9	Løbestald, polte	Ja	74	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv
10	Orner	Ja	32	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
11	Klimacontainer	Ja	15	Smågrise	Drænet gulv + spalter (50 %/ 50 %)

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 20-05-2025:</u> 920 søer, 150 svin over 30 kg. og 4.650 smågrise. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2023/2024: 974 årssøer, 553 sopolte (45-118 kg.), 34.697 smågrise, 180 slagtesvin (31-129 kg.). - 2022/2023: 973 årssøer, 553 sopolte (45-118 kg.), 33.388 smågrise, 933 slagtesvin (32-122 kg.). <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	Produktionsarealer er ikke opmålt ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-08-2018	15	1		

Markstakke	Antal
Kompost - overdækning, saft	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak. 0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1998	05-09-2019	10	637	2.500	Teltdug	Beholder kontrolleret 05-09-2019.
Gyllebeholder	01-01-2002	05-09-2019	10	730	3.000	Teltdug	Beholderkontrol udført 05-09-2019.
Gyllebeholder	01-01-1985	05-09-2019	10	344	1.300	Flydelag	Beholder kontrolleret 05-09-2019
Gyllekælder	01-01-1800			0	1.000		
Gyllebeholder	01-06-2018		10	673	3.000	Teltdug	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.300 m³. Beholderkontrol sidst udført i 2019. Ved tilsyn blev det observeret, at gyllebeholderen formentlig er utæt. <u>Vurdering:</u> Gyllebeholderen skal hurtigst muligt tømmes for indhold og det skal undersøges, hvorfra utætheden kommer. - Gyllebeholderen skal repareres eller alternativt tages ud af drift. Gyllebeholderen må ikke anvendes til husdyrgødning før gyllebeholderen er repareret. - Ejer skal til kommunen indsende dokumentation for, at gyllebeholderen er blevet repareret. Dykket indløb: Ok. Flydelag: Ok. Logbog: Ok.

Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 2.500 m3. fra 1998. - Beholderkontrol sidst udført i februar 2019. - Teltoverdækning: Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 3.000 m3. fra 2002. - Beholderkontrol sidst udført i februar 2019. - Dykket indløb. - Teltoverdækning: Lukkede luger: Åbne i forbindelse med omrøring/gyllekørsel.
Gyllebeholder 4	Gyllebeholder på 3.000 m3. - Gyllebeholder bygget i 2018. - Dykket indløb. - Teltoverdækning: Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 5	Ved Kjærgårdsvej 8: Gyllebeholder på 2.355 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2017.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Kjærgårdsvej 2		
Afgive til opbevaring	Kjærgårdsvej 8		

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2008	8204-08	Tank	01-5323	2008	Diesel	1.200	Over terræn, udendørs		28-12-2048
		Tank		2000	Diesel	2.500	Over terræn, udendørs		28-12-2030

Olie og kemikalier

Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 2000 står på fast bund. Olietank fra 2008 står i staldanlæg.
Olie (opbevaring)	Ingen opbevaring af motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Der er ingen kemikalieopbevaring på ejendommen. Kemikalier opbevares på Nedervej 16, Staby.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjten fyldes på Nedervej 16 i Staby.

Håndtering af vand

Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen boring til drikkevand: DGU nr. 83.1487 Analyse senest foretaget i 2020. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok.
-------------------------------------	---

Vandindvinding, Mark + Zoner	Jord ved Sønderkjærvej 4: Der er ikke tilladelse til at vande jord, der tilhører OI Landbrug ApS: - Hvis jorden skal vandes fra boring med DGU nr. 83.1788 kræver det en gyldig markvandingstilladelse. Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til vanding kan ske via kommunens hjemmeside: https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning
Vaskeplads - læsseplads	Ved smågrisestald: Afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes via rørføring til brønd(e) langs Sønderkjærvej. Via dræn ledes tagvand mod nordvest til åben grøft.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affaldsfraktioner skal sorteres, så fraktionerne kan genanvendes bedst muligt: - Pap/papir for sig. - Plast for sig - Træ for sig. Affald: Brændbart affald afhentes af Marius Pedersen. - Der er container til lysstofrør og varmepærer. - Der er gule spande til kanyler og medicinglas.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Fast underlag ved indkørsel: Vær opmærksom på, at døde dyr skal overdækkes med funktionel kadaverkappe.
Aske fra halmfyr-opbevaring/udspredning	Halmaske skal ifølge bioaskebekendtgørelsen enten skal opbevares på en overdækket opbevaringsanlæg = plads med tag + fast bund eller f.eks. i en lukket container. - Aske må ikke opbevares uoverdækket i en dyngede ved skov/træer.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer samt elektriske fluefangere.
Beredskabsplan	Beredskabsplan er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	21-05-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00

Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,33

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.