



Rapport for miljøtilsyn hos Jaguar Aalborg Aps, Sundsholmen 31, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|----------------|------------|
| Tilsynsdato | 11.03.2021 | | |
| Baggrund for tilsynet | Prioriteret tilsyn - varslet | | |
| Telefon | 98130146 | CVR nr. | 33762755 |
| E-mail | hans@jaguaraal- borg.dk | P. nr. | 1016937939 |

| | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Virksomhedstype | Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse) |
| Godkendelsesdato | |
| Tilslutningstilladelse spildevand | |

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato | Type | Status | Kommentar |
|------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19-03-2021 | Aftale | Meddelt | Virksomheden skal etablere en separat beholder til bremsevæske og fremover skal bremsevæske bortskaffes til en godkendt modtager. |
| 19-03-2021 | Aftale | Meddelt | Ved tilsynet blev det aftalt, at virksomheden fremadrettet bortskaffer brugte klude til genbrugsplads som farligt affald og gemmer kvitteringer som skal på forlængede forevises til tilsynsmyndigheden jf. autoværkstedsbekendtgørelsens §14. |

Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|---------|--------------------|
| Virksomheden foretager almindelige mekaniske opgaver på Jaguarbiler, fx motorarbejde, hjulskift, bremseser. | | | | |
| Produktionsareal (m ²) | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl) | | |
| | | Hverdage | Lørdage | Søn- og helligdage |
| 180 | 2 | 8.00-16.00 | - | - |
| Miljøledelse | | | | |
| Nej | | | | |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spildevand, procesvand | Virksomheden har etableret et aqua-drænet ved porten. Planen er, at bilerne køres indenfor i god tid inden de skal på liften, således at de er afdrøppede for regn/sne/slud og tørre. Der fremkommer ikke andet spildevand fra virksomheden, udover fra toilet og håndvask. |
| Spildevand, overfladevand | Området er i dag fælleskloakeret, men planlægges separatkloakeret efter 2027. |

Olie- og benzinudskillere

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udskilleranlæg | I forbindelse med aqua-drænet er der etableret sandfang og olie- og benzinudskillere. Lige inden for porten hænger enheden for alarmer (lys og lyd) for overfyldning af olie- og benzinudskillere. Det er også på denne enhed, at alarmer kan testes. Virksomheden har oprettet en journal for afprøvning og egen-besigtigelse af olie- og benzinudskillere. Journalen blev fremvist ved tilsynet og gav ikke anledning til bemærkninger. |
| Udskilleranlæg, tømning/inspektion | Virksomheden har ikke tømt udskilleranlæg siden sidste tilsyn. Virksomheden efterser udskilleranlæg en gang årligt for olie. Der har endnu ikke været olie i udskilleren. Jf. Aalborg Kommunes regulativ for erhvervsaffald skal farligt affald afleveres efter behov. |
| Udskiller, funktionsafprøvning af alarm | Det blev oplyst, at ejer hver 1. april afprøver alarm samt inspicerer olieudskilleren. Der blev fremsendt journal ifm. tilsynet. |

Olie- og kemikalietanke

| Id | Prod. år | Etableret, ca. | Indhold | Volumen (l) | Placering | Stander-anlæg | Bemærkning |
|----|----------|----------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2011 | 2011 | Spildolie | 1.000 | Indendørs | NEJ | Tanken bruges til spildolie. Tanken er godkendt til udendørs opstilling, men er opstillet inde. |

Tankoplysninger i BBR

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olietanke | Virksomheden råder over en dobbeltvægget spildolietank på 1000 l. Tanken er fra 2011. Spildolie bortskaffes til Avista Oil. |

Råvarer

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Råvarer, opbevaring | Miljøfarlige råvarer opbevares i tønder på spildbakke. Fotodokumentation er indsendt ifm. med forrige tilsyn. |

Affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Affald, farligt | Opbevaring af farligt affald er dokumenteret ved forrige tilsyn og gav ikke anledning til bemærkninger. |
| Affald, sortering | Ved tilsynet blev det konstateret, at der blandes bremsevæske i køler-væske. Bremsevæske og køler-væske skal opbevares som separat affaldsfraktioner og bortskaffes som farligt affald til en godkendt modtager iflg. Affaldsbekendtgørelsens §54 og §55. Virksomheden skal etablere en separat beholder til bremsevæske og fremover skal bremsevæske bortskaffes til en godkendt modtager. |
| Affald, opbevaring | Virksomheden har siden sidste tilsyn etableret en separat beholder til brugte klude. Opbevaring af affald gav ikke anledning til bemærkninger. |
| Affald, bortskaffelse | Ved tilsynet blev det aftalt, at virksomheden fremadrettet bortskaffer brugte klude til genbrugsplads som farligt affald og gemmer kvitteringer som skal på forlængede forevises til tilsynsmyndigheden jf. autoværkstedsbekendtgørelsens §14. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drikkevand, indsatsområde, egen boring | Virksomheden er beliggende i et område uden drikkevandsinteresser. |
| Generelle bemærkninger | Tilsynet blev udført digitalt. |
| Planforhold | Lokalplan 12-028 og kommuneplanramme 2.2.H13 er gældende for området. Område er udlagt til let erhvervsområde. |
| Konklusion på egenkontrol/driftsjournal* | Virksomheden kunne ikke fremvise kvitteringer for bortskaffet farligt affald jf. autoværkstedsbekendtgørelsens §14. Der er indgået aftalte med |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | virksomheden, at virksomheden fremsender kvitteringer for bortskaffet farligt affald til tilsynsmyndigheden. |
| Jordforurening | Ejendommen har status uafklaret i Region Nordjyllands database over muligt forurenede industrigrunde. Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til, om ejendommen skal kortlægges efter reglerne i Jordforureningsloven. |