




Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 2095
Ref. PEMJE/BEVCH
Dato: 31. oktober 2025

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Affaldscenter Udholm
Virksomhedens adresse	Pitagervej 2, 9490 Pandrup
CVR-nummer	29189439
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	23. oktober 2025
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	Aftalt den 10. oktober 2025
Deltagere fra virksomheden	Tom Hansen
Øvrige deltagere	Ann-Sofie Bolduc og Anh L. Nguyen fra Nordværk, som forestår A-bevis opgaver for Jammerbugt Kommune
Tilsynet udført af	Peter Møller og Benedikte Vandsø Christensen
Tilsynet omfattede	Rundgang på det nedlukkede deponi
Materiale udleveret	-



Håndhævelser

Der er ikke meddelt håndhævelser siden sidste tilsyn den 10. oktober 2022. Tilsynet den 23. oktober 2025 gav ikke anledning til håndhævelser.

Indberetninger om egenkontrol.

Virksomhedens indberetning af egenkontrol er modtaget i form af Årsrapport 2024 indsendt den 22. oktober 2025. I årsrapporten redegøres for den gennemførte monitorering af grundvand og overfladevand.

Miljøstyrelsens udtalelse med bemærkninger til Årsrapport 2024 fremsendes særskilt.

Jordforurening

Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening eller aktiviteter, der kunne give anledning til jordforurening, ved rundgang på anlægget.

Gældende afgørelse

Revurderet miljøgodkendelse af 15. december 2009.

Gennemgang af miljøforhold

Der blev foretaget en rundgang på området, som omfattede det meste af det nedlukkede og tilvoksede deponi.

Ved nedlukningen af deponiet i 2009 blev der etableret 4 kompostvinduer fordelt over anlægget for at sikre afgang af dannet gas i affaldet fra nedbrydning af deponeret organisk materiale.

Kompostvinduerne på deponiet vedligeholdes pænt ved opfræsning og efterfyldning ved behov.

Der er i 2025 lavet gasmålinger i kompostvinduerne og i 2 af vinduerne kan der stort set ikke spores metangas længere. I de 2 øvrige konstateres fortsat metan produktion; i det ene i betydeligt omfang.

I gasmoniteringsrapporten konkluderes, at 2 af kompostvinduerne kan nedlægges.

Tre monitoringsboringer blev besigtiget og de fremstod med aflåste dæksler og DGU-nummer på dækslet.

Syd for deponiet forløber Thyhulsgrøften, som er et lille vandløb. I afgørelsen om overgangsplan fra 2009 blev det fastlagt, at der skal monitoreres i Thyhulsgrøften opstrøms og nedstrøms deponiet for at afklare, om der overfladenært strømmer perkolat fra deponiet ud i vandløbet, da deponiet er anlagt uden miljøbeskyttende foranstaltninger.

Det blev oplyst, at vandløbet i perioder er meget svagt vandførende, og at der derfor kan være problemer med at udtage retvisende vandprøver.

Det bør afklares, om monitoringsresultaterne fra Thyhulsgrøften tegner et retvisende billede, som gør, at det giver mening at opretholde monitoringskravet i grøften.

Der er de seneste 3 år udført PFAS-analyser i monitoringsboringerne og der er konstateret en mindre overskridelse af grundvandskvalitetskriterierne for summen af 4 PFAS og 22 PFAS-forbindelser.

MST oplyste, at alle deponier, hvor der er overskridelse af grundvandskvalitetskriterierne for PFAS sumgrænserne, er sagerne overdraget til vores Jordforureningsteam med henblik på at

få et overblik over situationen på tværs og vurdere, hvilken indsats der skal iværksættes og i hvilket omfang.

Affaldscentret er omdannet til område med aktivitetsmuligheder. Den tidligere genbrugs- og komposteringsplads er udlagt til bueskydningsbane, der er indhegnet hundeluftningsareal på den sydligste del af deponiet og Moselauget er ved at etablere et lille banestykke fra klubhallen (den tidligere genbrugsforretning på Affaldscentret) mod syd til en vendeplads vest for den etablerede udsigtshøj på deponiet.

Affaldscenter Udholm udgør et fint rekreativt område og kaldes som lokalitet Udholm Aktivitetsområde.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Jammerbugt Kommune forventer at fremsende en ansøgning om nedlæggelse af de 2 kompostvinduer, hvor der ikke kan spores metan.

Jammerbugt Kommune har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen og har meddelt, at man ikke har bemærkninger til notatet.

Fotos fra tilsyn



Kig mod nord over den tidligere genbrugsplads og komposteringsplads



Kig mod syd over deponiet med et kompostvindue i midten



Kompostvindue



Ældre nedstrøms monitoringsboring



Nyere opstrøms monitoringsboring



Tilvokset deponi med udsigtshøj på den nordligste del af deponiet