

Varde Laks A/S  
Snedkervej 2  
6800 Varde



**Varde  
Kommune**

**Teknik og Miljø**  
Bytoften 2, 6800 Varde

## Tilsynsrapport

**Virksomhed** Varde Laks

**Adresse** Snedkervej 2, 6800 Varde

**CVR nr.** 28114095

**Dato for tilsyn** Den 02.10.2023

**Fra virksomheden deltog** Thomas Jakobsen

**Tilsynet udført af** Anne Marie Thomsen

**27-10-2023**

AMOT  
Direkte tlf.: 7994 7559

**Sagsnr.:** GEO-2023-09429

### **Bemærkninger/opfølging til tilsynet**

Varde Kommune har den 21. september 2023 modtaget en klage over, at der bliver afledt spildevand i form af lakserester og flamingo til regnvandssystemet.

I forhold til lakserester og fedt, så har virksomheden oplyst, at dette er sket i forbindelse med et uheld med fedtudskilleren.

I 2019 var Varde Kommune på tilsyn ved Varde Laks A/S på baggrund af en lignende klage, se vedhæftede tilsynsrapport.

Ved dette tilsyn blev der igen konstateret flamingogranulat på vandoverfladen i søen/regnvandsbassinet.

**Postadresse:**  
Varde Kommune  
Bytoften 2, 6800 Varde



Side 2 / 5

*Figur 1 flamingo på overfladen af søen*

Derudover blev der i de fleste regnvandsbrønde langs Snedkervej, nedstrøms Varde Laks A/S, observeret flamingo.



*Figur 2 Regnvandsbrønd i Snedkervej. Bunden af brønden er fyldt med flamingo og der ligger noget ovenpå risten.*

Varde Kommune **indskærper** efter § 27 i miljøbeskyttelsesloven samt vilkår 2.3.3 i virksomhe-



dens tilslutningstilladelse, at det vand, som afledes til regnvandssystemet, ikke indeholder andre stoffer end hvad der sædvanligt tilføres regnvand. Det vil sige, at spildevand indeholdende flamingo, fedt og fiskerester ikke må afledes til regnvandssystemet.

Side 3 / 5

Derudover **indkærper** Varde kommune efter § 43 i miljøbeskyttelsesloven at Varde Laks A/S opbevarer og håndterer affald, så der ikke sker forurening af vand, jord eller omkringliggende miljø. Det vil sige, at lette materialer så som flamingo skal opbevares i lukkede beholdere, være overdækket eller lignende for at hindre at materialer giver anledning til flugt.

#### *Afhjælpende foranstaltninger*

Ved tilsynet havde Varde Laks A/S fået monteret en plade under risten ind til containeren, så flamingo ikke ryger igennem. Risten støvsuges.



*Figur 3 Plade under rist ved container, så flamingo ikke ryger igennem.*

Derudover var der monteret plader på de paller, hvor det pressede flamingo opbevares indtil afhentning. Flamingoen bliver wrappet på pallerne, hvilket virksomheden også ville forsøge at gøre bedre.



Side 4 / 5

*Figur 4 Plade på palle, for at mindske spild af presset flamingo ved opbevaring.*

Ved tilsynet blev praksis med at spule/skylle flamingo fra pladsen og containeren i rendestensbrøndene også drøftet.

Varde Kommune **indskærper**, at dette **straks** ophører og at eventuelt flamingospild i stedet opsamles og bortskaffes som affald.

Varde Laks A/S oplyste, at de vil indføre en anden procedure for rengøring af pladsen.

Varde Laks A/S skal inden den **13. november 2023** indsende en redegørelse til Varde Kommune om, hvordan virksomheden vil sikre, at flamingo, lakserester og fedt ikke afledes til regnvandsystemet og omgivelserne.

#### *Filter på regnvandsbrønd*

Ved tilsynet blev det drøftet, om det er muligt at indsætte en slags filterposer i rendestensbrøndene under filterpladen, som var monteret i rendestensbrønden lige ud for virksomheden.

Varde Kommune vurderer ikke, at denne løsning kan anvendes, blandt andet fordi Varde Laks A/S ikke er ejer af vejen og rendestensbrøndene.

#### *Oplag af Flamingo*

Virksomheden oplyste desuden at det pressede flamingo på pladsen bliver afhentet i løbet af en uge.

#### *Kopi af rapport sendes til drift og forsyning*

En kopi af denne tilsynsrapport er sendt til DIN



Forsyning A/S og Varde Kommunes driftsafdeling.

**Type af virksomhed**

F56

Side 5 / 5

**Tilsynstype**

§9 tilsyn - Varslet

**Ved tilsynet er følgende gennemgået**

Affald og spildevand

**Resultaterne af egenkontrollen**

Ikke relevant ved tilsynet

**Konstateret jordforurening**

Region Syddanmark har for nuværende ingen oplysninger om jordforureninger på den pågældende matrikel.

**Risikoscore**

4,1

**Brugerbetaling**

I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 8,5 timer.

**Lovhenviisning**

- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Med venlig hilsen

**Anne Marie Thomsen**  
Miljøsagsbehandler

E [amot@varde.dk](mailto:amot@varde.dk)