



Rapport for miljøtilsyn hos H.J. Hansen Recycling A/S, Aalborg, Vulkanvej 13, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	04.02.2026		
Baggrund for tilsynet	§ 9 tilsyn - varslet		
Telefon	63109187	CVR nr.	24336212
E-mail	ksn@hjhan- sen.dk, info@hjhan- sen.dk	P. nr.	1003691475

Virksomhedstype	K212, Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt, ikke bilag1
Godkendelsesdato	14.02.2001
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
30-04-2024	Aftale	Andre forhold	Oversigtsskema med samtlige spildevandsresultater over tid sendes til Aalborg Kommune senest den 1. september 2024.
30-04-2024	Aftale	Efterkommet	Virksomheden fremsender opgørelse over det aktuelle råvareroplæg pr. 1. maj 2024, senest 1. september 2024
30-04-2024	Aftale	Efterkommet	Virksomheden skal dagligt feje og rydde op langs kajen, så der ikke kommer affald i fjorden.
30-04-2024	Aftale	Efterkommet	Virksomheden skal tjekke gruben ved olieopbevaring. Hvornår er den sidst tjekket? Tilbage melding til Aalborg Kommune senest den 1. oktober 2024.
30-04-2024	Aftale	Efterkommet	Virksomheden skal indsende en redegørelse til kommunen hvad der er formålet med det vandhul, hvor der er tilsluttet en slange. Det er live ved siden af betonpladsen ud til hegnet. Redegørelsen skal fremsendes senest den 1. oktober 2024
30-04-2024	Henstilling	Efterkommet	Der skal fremsendes en tidsplan og handlingsplan for flytning af virksomheden inden den 1. oktober 2024.
04-02-2026	Aftale	Efterkommet	Inde i metalhuset blev der observeret, en metalplade som dækkede for en oliesump. Det blev aftalt, at metalpladen fjernes og oliesumpen tømmes, og affald bortskaffes til godkendt modtager. Dokumentation for at dette er blevet gjort sendes senest d. 19-02-2026.
04-02-2026	Aftale	Efterkommet	Det blev oplyst, at H.J Hansen har udtaget prøver af jorden forskellige steder på matriklen, herunder vaskepladsen og påfyldningspladsen, for cirka halvanden år siden. Det blev oplyst, at analyserne påviste, at der ikke var sket en forurening af matriklen under den tid som H.J. Hansen har benyttet pladsen. Resultatet af disse analyser sendes til senest d. 19-02-2026.
04-02-2026	Aftale	Meddelt	Affaldet fra nedrivning af metalhuset og skuret, skal sorteres jf. gældende regler for bygningsaffald. Billedokumentation vedrørende om skuret har haft direkte kontakt med jorden, billedokumentation for opsamlet affald på betonpladsen og langs hegn samt at pladsen er blevet fejlet, sendes senest d. 19-02-2026. Dokumentation for anmeldt byggeaffald sendes når arbejdet påbegyndes.
04-02-2026	Aftale	Efterkommet	Der er to benzin- og olieudskillere på adressen. Det blev oplyst, at benzin- og olieudskillerne er blevet tømt kort forinden tilsynet. Kvittering af tømning af disse sendes senest d. 19-02-2026.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er godkendt til modtagelse, neddeling og/eller sortering af jern og metalkrot, til modtagelse af visse typer farligt affald, til modtagelse, oplag og nedknusning af beton, tegl og asfalt samt til at modtage biler, der skal sendes videre til miljøbehandling.				
Produktionsareal (m²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
22.700	3	6-18	7-14	
Miljøledelse				
Ja, uden certificering				

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, støv	Opfejdning kan give anledning til støvbringende aktiviteter. Virksomheden må ikke støve udenfor egen matrikel.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Eftersom driften er flyttet til Lavavej 21, forventes der ikke støjgener fra denne adresse længere. Der udføres kortvarigt fejning af pladsen, samt nedbrydning af metalhuset samt skuret på af pladsen. Efter disse opgaver er udført ophører alt aktivitet.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer ikke processpildevand fra virksomheden, eftersom driften er flyttet til Lavavej 21.
Spildevand, overfladevand	På tilsynet i 2024, blev der observeret et vandhul, hvor der var tilført en slange. Vandhullet var placeret ved siden af betonpladsen. På seneste tilsyn blev det observeret, at vandhullet var blevet fyldt op med knust beton. Vandhullet blev fyldt op som en del af, at betonpladsen var blevet udjævnet ved brug af knust beton. Det blev oplyst, at vandhullet ikke ledte nogle steder hen, og sandsynligvis var opstået som en del af regnvand der løb af pladsen.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Det bemærkes jf. tidligere tilsynsrapporter, at belægningen på vaskepladsen ikke har været tæt, men denne er dog senere blevet udbedret. I denne mellemliggende perioder kan der hermed være blevet tilført forskellige miljøfremmede stoffer gennem den revnet betonen, og ned i jorden. Belægningen på vaskepladsen havde ved tilsynet ingen synlige revner. Det blev oplyst på tilsynet, at jorden under vaskepladsen var blevet analyseret i forbindelse med nedlukningen af virksomheden. Her blev der ikke konstateret tegn på jordforurening, Jordforureningsrapporten eftersendes senest d. 19-02-2026 .

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er to benzin- og olieudskillere på adressen. Det blev oplyst, at benzin- og olieudskillerne er blevet tømt kort forinden tilsynet. <u>Kvittering af tømning af disse sendes senest d. 19-02-2026.</u>

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Den nedgravet olietank på matriklen bliver liggende på Vulkanvej 13. Tanken er på 5.900 L og er fra 1996. Olietanken er registreret i Bolig og

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Bygnings registret. Olietanken er en ståltank med udvendig polyesterbelægning, uden indvendig korrosionbeskyttelse. Denne skal sløjfes senest i 2036.
Olietanke, belægninger ved påfyldningsplads	Belægningen på påfyldningspladsen har ingen synlige revner.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Alle råvarer er blevet flyttet til den nye lokation på Vulkanvej 13. Råvarerne er hovedsageligt oplag af metalskrot af forskellig karakter. Dette er i overensstemmelse med miljøgodkendelsen der er tildelt H.J. Hansen på Lavavej 21, 9220 Aalborg Ø.
Råvarer/Kemikalier, belægninger	Inde i metalhuset blev der observeret, en metalplade som dækkede for en oliesump. Det blev aftalt, at metalpladen fjernes og oliesumpen tømmes, og affald bortskaffes til godkendt modtager. <u>Dokumentation for at, dette er blevet gjort sendes senest d. 19-02-2026.</u>

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Pladsen var ikke blevet fejlet ved tilsynet, og der var diverse glasstykker, træsplinter, metaltråde samt andet på pladsen blandet med sand og jordlignende materiale. Det blev oplyst, at pladsen ville blive fejlet snarest, og affald bortskaffet til godkendt modtager. Der blev observeret en del mindre stykker affald langs matriklens hegn. <u>Dette affald skal fjernes.</u> I skuret, hvor hedvandsrenseren har stået, var der jordlignende materiale som lugtede af olie. Det bliver undersøgt om skuret har haft direkte kontakt med jorden, eller om der er etableret spildbakke under dette skur. Betonpladsen er blevet jævnet med brug af knuste beton stykker. Det bemærkes, at der er stykker af PVC-rør i den udlagte knuste beton. <u>Disse skal fjernes.</u> <u>Dokumentation for om skuret har haft direkte kontakt med jorden, billedokumentation for opsamlet affald på betonpladsen og langs hegn samt at pladsen er blevet fejlet, sendes senest d. 19-02-2026.</u>
Affald, sortering	Affaldet fra nedrivning af metalhuset og skuret, skal sorteres jf. gældende regler for bygningsaffald. <u>Dokumentation for anmeldt byggeaffald sendes 14 dage før arbejdet påbegyndes.</u>
Affald, bortskaffelse	Det oplyses, at der er søgt om nedrivningstilladelse af metalhuset samt skuret. Det bemærkes at, hvis mængden af nedrevet byggeaffald overstiger 1 ton, skal dette meddeles til kommunen via bygningsaffald.dk. Baseret ud fra størrelsen af metalhuset og skuret bliver produceret over 1 tons byggeaffald.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Generelle bemærkninger	Pladsen er overordnet ryddet, og råvarer er flyttet til Lavavej 21. Der blev udført en kort besigtigelse på Lavavej 21
Jordforurening	På tilsynet var der ingen synlig forurening af matriklen. Det blev oplyst, at H.J Hansen har udtaget prøver af jorden forskellige steder på matriklen, for cirka halvanden år siden. Det blev oplyst, at analyserne påviste, at der ikke var sket en forurening af matriklen under den tid som H.J. Hansen har benyttet pladsen. Jordforureningsrapporten <u>eftersendes senest d. 19-02-2026.</u>