

Monjasa A/S  
Vestmolen 40  
9990 Skagen

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00  
post@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

**26. september 2018**

## **Risikomyndighedernes tilsyn hos Skagen Havn Olieterminal, Vestmolen 40, 9990 Skagen**

Risikomyndighederne har den 29. august 2018 været på tilsyn på ovennævnte virksomhed.

Fra virksomheden deltog Anders B. Kristoffersen (driftschef) og Benny Langendorff (lageransvarlig). Fra Risikomyndighederne deltog Arbejdstilsynet med Britta Gribsholt, Nordjyllands Beredskab med Bo Isaksen, Nordjyllands Politi med Peter Redder, Frederikshavn Kommune med Jette Brønnum og Helle Müller.

Sagsnummer: GEO-2016-02630  
Dokumentnummer: 2565481

Sagsbehandler:

Helle Müller

Direkte telefonnummer:  
+45 9845 6354

Skagen Havn Olieterminal er omfattet af regelsættet omkring risikovirksomheder og er en kolonne 3 virksomhed.

Jf. bilag 9 i Risikobekendtgørelsen<sup>1</sup> skal risikomyndighederne føre et årligt tilsyn på kolonne 3 virksomheder. Tilsynsfrekvensen kan ændres efter en konkret vurdering. Risikomyndighederne har vurderet, at et årligt tilsyn fastholdes foreløbig.

Forinden tilsynet har risikomyndighederne udarbejdet tilsynsprogram for Skagen Havn Olieterminal. Tilsynsprogrammet har været fremsendt på forhånd og har ligget til grund for gennemførelse af tilsynet. Bemærkninger ved tilsyn den 29. august 2018 er indsat i bilag 1 eller i tilsynsprogrammet som er vedlagt som bilag 2 til denne tilsynsrapport.

### **Opfølgning**

Tilsynet gav anledning til følgende, der tillige er markeret med rødt i vedhæftede tilsynsprogram.

- Det blev konstateret, opdateringen af eksisterende oversigt (bilag 36 om løbende vedligehold, Sikkerhedsrapport ver. 12) ikke finder sted i nødvendigt omfang. Forholdet indskræpes. Opdateret fil skal fremsendes inden den 10. oktober 2018.
- Det konstateredes, at slanger til og fra kulfiltrene var defekte og skal udskiftes straks. Runderinger bør fremover omfatte kontrol heraf. Forholdet indskræpes og skal være bragt i orden så hurtigt som muligt. Efterfølgende er det oplyst, at nye slanger er bestilt. Inden den 10. oktober 2018 skal der fremsendes fotodokumentation for at slangerne er udskiftet.

---

<sup>1</sup> Miljø- og fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 26. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

Der skal oprettes afvigelser i virksomhedens sikkerhedsledelsessystem på ovenstående 2 indskærpelser.

Side 2/4

Denne manglende opmærksomhed, som har givet anledning til ovenstående 2 indskærpelser ses ligeledes i virksomhedens afvigelsesrapporter (SKAW-001 og SKAW-002) fra den 1. august 2018, hvor der er konstateret manglende ansvar og gennemførelse af daglig gennemgang af arbejdsopgaver.

- Udendørs oplag, med risiko for spild af olie, skal opbevares i overensstemmelse med miljøgodkendelsens vilkår 42. Monjasa skal inden den 1. november 2018 fremsende oplæg til hvorledes dette sikres fremover.
- På grund af rustdannelser er der planer om at etablere et nyt kulfilter system lavet i plastmateriale. Monjasa vender tilbage med en tidshorizont på dette.
- Det bør vurderes om begyndelse rustdannelser på tanke og rørføringer mv. medfører ændringer i virksomhedens løbende kontrol og vedligeholdelse.
- Monjasa skal fremsende afvigelser løbende til Frederikshavn Kommune.
- Monjasa skal fremsende ledelsens årlige evaluering af sikkerhedsledelsessystemet.

#### **Specifikt vedr. Sikkerhedsrapport, version 13**

- Risikomyndighederne har fremsendt kommentarer til sikkerhedsrapporten version 13 den 14. august 2018. Det aftaltes, at spørgsmålene vil blive besvaret senest 1. oktober 2018.
- Monjasa forventer at opsiges kontrakt med Samtank om procedurer pr. 1. januar 2019. Det aftaltes, at Monjasa fremsender ny bilagsoversigt med tilhørende ændrede procedurer, når disse foreligger.
- Det aftaltes, at ordlyden i procedure om Driftskontrol (bilag 7) vil blive præciseret, så det fremgår, at det altid er Monjasa's slanger, der benyttes.

#### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort.

Med venlig hilsen  
På risikomyndighedernes vegne

Helle Müller

**lagttagelser ved tilsyn og besigtigelse**

Indtil nu har der været 158 operationer på anlægget i 2018.  
 Procedurer udarbejdes både på dansk og engelsk.

Fotos fra besigtigelsen med bemærkninger:

	<p>Der var tydelige revner i slangerne på kulfilteranlægget. Slangerne skal udskiftes hurtigst muligt og dokumentation herfor i form af fotos skal fremsendes inden den 1. oktober 2018.</p>
	<p>Opbevaring af spildolie foregår i palletanke på udendørs flisebelagt areal med afløb til regnvandssystemet, hvilket er i strid med miljøgodkendelsens vilkår 42, som lyder:</p> <p><i>Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb og grundvand. Oplagspladsen skal være under tag, og indrettet således at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde.</i></p>
	
<p>Det blev konstateret, at flowmetre indeholdende olie placeret i spildbakker med afløbsstuds samt 5 stk. 200 liter tromler med indhold er placeret på udendørs flisebelagt areal med afløb til regnvandssystemet. Frederikshavn Kommune vurderer, at der er risiko for spild herfra med efterfølgende forurening af jord og recipient, hvorfor oplagene skal håndteres som farligt affald og opbevares i overensstemmelse med vilkår 42.</p>	



Kulfiltrene rustet meget, hvorfor der er planer om at etablere et nyt system lavet i plastmateriale.  
Monjasa vender tilbage med en tidshorisont på dette.

Side 4/4



Begyndende rustdannelser i bundpladerne i GO tank ses til venstre. Der vil blive foretaget udbedring heraf i efteråret 2018. Foto til højre viser begyndende rust på rørføring.

Det bør vurderes om begyndelse rustdannelser medfører ændringer i virksomhedens løbende kontrol og vedligeholdelse.