



Rapport for miljøtilsyn hos F24 Tankstation, Gugvej 168, 9210 Aalborg SØ

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	11.06.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	61670578	CVR nr.	61082913
E-mail	info@rayven.dk	P. nr.	1008394160

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
26-06-2025	Henstilling	Meddelt	Dokumentation for funktionsprøvning af alarmer på relevante olieudskillere jf. § 15 stk. 2 i benzinstationsbekendtgørelsen. Dette sendes senest d. 01-09-2025.
01-07-2025	Henstilling	Meddelt	Der skal sendes dokumentation vedrørende vaskehallens vandforbrug i 2024. Dette sendes senest d. 01-09-2025.
01-07-2025	Henstilling	Meddelt	Der mangler klistermærke/mærkat for dampretur interval på stander, som står længst ud mod vejen. Jf. §6 i dampreturbekendtgørelsen, skal forbrugerne oplyses, om at der er installeret fase-II system på standere til benzindampindvending. Dokumentation for opsat klistermærke/mærkat sendes senest d. 01-09-2025.
01-07-2025	Henstilling	Meddelt	Dokumentation for den seneste eksterne inspektion af dampretursystemet. Inspektion skal foretages af et firma, som er akkrediteret i henhold til kravene i ISO/ IEC 17020. Der henvises til dampretursystems bekendtgørelsens § 10. Virksomheden skal endvidere fremsende oplysning om gennemstrømningsmængden er større end 3000 m3 benzin årligt. Dokumentation skal fremsendes inden d. 01-09-2025.
01-07-2025	Henstilling	Meddelt	Opklaring ift. beholdningsregnskab og difference i beholdning vedrørende tank indeholdende BF 95 extra og BF 95. Opklaring sendes senest d. 01-09-2025.
01-07-2025	Henstilling	Meddelt	Dokumentation for den seneste udførte egenkontrol af dampretursystemet jf. dampretursystems bekendtgørelsens §9. Dette sendes senest 01-09-2025
01-07-2025	Henstilling	Meddelt	Der er kun registreret to brændstoftanke i BBR. Disse registreret tanke er TEK:2 som er tanken etableret i år 1979 og TEK: 3 som også er etableret i år 1979. Der mangler hermed at blive registreret tanken med opdelt kammer fra 1986, Virksomheden skal fremsende dokumentation for at tanken er anmeldt korrekt, senest d. 01-09-2025. https://www.aalborg.dk/min-virksomhed/miljoe-og-erhvervsaffald/olietanke

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Ubemandet servicestation med tilhørende vaskehal og pusleplads for biler.				
Produktionsareal (m²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	1	07-22		
	Miljøledelse			
	nej			

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er ikke etableret udsugningsanlæg eller luftafkast på virksomheden
Lugt	Virksomheden har ikke nogen processer som kan give anledning til lugtgener, udover spild af mineralske olier. Der blev ikke konstateret nogle lugtgener ved tilsynet.
Luft, ekstern kontrol af dampretursystem	Ved tilsynet var der ikke fremfundet bevis for kontrol af ekstern kontrol af dampretursystem. Der mangler klistermærke vedrørende dampretur på stander som står tættest på vejen. Afklaring vedrørende begge aftaler bedes fremsendes.
Luft, egenkontrol af dampretursystem	Ved tilsynet var der ikke fremfundet bevis for egenkontrol af dampretursystemet. Dokumentation for den seneste udførte egenkontrol af dampretursystemet jf. dampretursystems bekendtgørelsens §9, skal fremsendes.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der er hovedsageligt fire kilder til støj på virksomheden. Disse fire er vaskehallen, kompressor, støvsugning af biler og til- og fra kørsel. Der er ikke registreret støjklager på denne virksomhed.
Støjklager, indendørs	Kompressor er placeret indendørs, og giver hermed ikke anledning til væsentlige støjgener.
Støjklager, udendørs	Til- og frakørsel til tankstationen foregår via hovedvej gennem Gug. Til- og frakørsel til tankstationen gav ikke anledning til væsentlige støjgener ved tilsynet. Vask af biler i vaskehallen foregår kun, når porten er lukket. Der vaskes kun biler i tidsrummet 7-22.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden har en vaskehal med biologisk renseanlæg, samt en forvaskeplads. Spildevandet fra virksomheden vil dermed være processpildevand fra vaskehallen og forvaskepladsen. Spildevandet ledes gennem sandfang og olieudskiller, og herefter videre til offentlig kloak.
Spildevand, procesvand	Der er i 2024 blevet udført 9693 vaske. Der bedes sendes en redegørelse for mængden af anvendt vand, i liter, brugt per bilvask.
Spildevand, overfladevand	Overfladevand fra påfyldningspladserne ledes gennem sandfang og olieudskiller. Overfladevand fra pladserne ledes herefter til spildevandskloak. Der blev på tilsynet snakket om, hvordan kloakforholdene kan blive ændret, når området separatkloakeres.
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden er beliggende i et fælleskloakeret område. Regnvand og spildevand afledes derfor til fælles kloaksystem. Området er planlagt til at blive separatkloakeret
Spildevand, tilslutningstilladelse	Tilslutningstilladelse er givet i forbindelse med bygningsudvidelse og ombygningsarbejde i år 1989.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Der er tæt belægning ved forvaskepladsen, og processpildevand ledes til spildevandskloak.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er etableret tre olieudskillere på tankstationen. Disse er tilkoblet henholdsvis vaskehal, salgsplads og påfyldningsplads.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Der er udført skimning og kontrol af de to olieudskillere der ligger på forpladsen d. 25-04-2024. Der bedes sendes dokumentation for at der er udført tømning/inspektion af benzin- og olieudskiller tilkoblet vaskehallen.
Udskiller, funktionsafprøvnings af alarm	Der er etableret alarm på olieudskilleren ved salgspladsen og påfyldningspladsen. Der er ikke etableret alarm på olieudskilleren tilkoblet vaskehallen. Der er blevet udført kontrol af den ene olieudskiller som er placeret på forpladsen. Dokumentation for funktionsprøvning af alarmer på relevante olieudskillere, jf. § 15 stk. 2 i benzinstationsbekendtgørelsen, skal fremsendes.
Udskillere, vilkår i tilladelse	Tilslutningstilladelse er givet i forbindelse med bygningsudvidelse og ombygningsarbejde i år 1989. I denne sammenhæng er der beskrevet at der er etableret to benzin- og olieudskillere. Det vides dog, at der er tre benzin- og olieudskillere på tankstationen.

Olie- og kemikalietanke

Id	Pro d.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
Tank 1		1979	Diesel	20.000	Nedgravet	NEJ	
Tank 2		1986	Benzin	20.000	Nedgravet	NEJ	
Tank 3		1979	Benzin	20.000	Nedgravet	NEJ	Opdelt tank. Anden del er tank 4
Tank 4		1979	Benzin	20.000	Nedgravet	NEJ	Opdelt tank. Anden del er tank 3

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
11v			1979	Mineralske olieprodukter		Nedgravet			
11v			1965	Mineralske olieprodukter				Tanken er afblændet	
11v			1979	Mineralske olieprodukter		Nedgravet			

Der mangler registrering af en tank.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Det vides ud fra tankattester at der forefindes tre nedgravede brændstoftanke på ejendommen. To af tankene har et enkelt kammer, og en tank har to kamre.
Olietanke, tankattest/tankskilt	Der er tankattester for alle tankene.
Olietanke, sløjfningstermin	Tankene er udstyret med lækagealarm og er dobbeltvægget. Der er derfor ikke krav til sløjfningstermin.
Olietanke, registrering i BBR	Der er kun registreret to brændstoftanke i BBR. Disse registreret tanke er TEK:2 som er tanken etableret i år 1979 og TEK: 3 som også er etableret i år 1979. Der mangler hermed at blive registreret tanken med opdelt kammer fra 1986, Virksomheden skal fremsende dokumentation for at de den tank er anmeldt korrekt. https://www.aalborg.dk/min-virksomhed/miljoe-og-erhvervsaffald/olietanke
Olietanke, belægninger ved påfyldningspl	På tilsynet kunne der ikke konstateres huller eller større revner i belægningen. Belægning er støbt beton.
Olietanke, belægninger ved salgspladser	På tilsynet kunne der ikke konstateres huller eller større revner i belægningen. Belægning er støbt beton.
Olietanke på/over 6000 l, tæthedspr/insp	Tanken til blyfri 95, fab. nr. 248938 er tæthedsprøvet med tilhørende rørsystem d. 02/05-2019 og er konstateret tæt og i god stand. Næste inspektion er 02/05-2029, hvilket er i overensstemmelse med 10 år til næste tilsyn. Tanken til diesel. fab. nr. 248940 er blevet tæthedsprøvet i 2019, og skal synes næste gang i 2029. Dette er i overensstemmelse at der afholdes tilsyn hvert 10 år. Tanken til E5 er opdelt i 2 kamre, men har samme brændstof. Tæthedsprøvning af disse er udført 2021 og skal testes igen i 2026. Rørsystemerne er ligeledes blevet testet samtidig med kontrol af de respektive tanke.
Olietanke på/over 6000 l, beh.regnskab	Ved tilsynet kunne der ikke fremvises beholdningsregnskab. Disse er senere blevet sendt. Tankene overvåges elektronisk. Det ses, at der er generelt difference i beholdningsregnskabet vedrørende tanken indeholdende BF-95 Extra og BF-95 og kan være tegn på fejl i systemet. Redegørelse for dette bedes fremsendes.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Tankstationens råvarer er vaskeprodukter, som anvendes i den automatiske vaskehal. Alle vaskeprodukter er svanemærket. Der fremgår tydeligt indholdet af de forskellige vaskeprodukter, på de respektive mærkater der sidder på beholderne. Der opbevares ligeledes produktblade i mappe på stedet.
Råvarer, opbevaring	Vaskeprodukter der bruges i den automatiske vaskehal, står på spildbakker. Spildbakkerne står på støbt betongulv. Umiddelbart kunne der ikke lokaliseres et gulvafløb på tilsynet, dog er der en montagegrav, da tankstationen tidligere har været et autoværksted, og det er uvist, om der

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	er afløb i denne montagegrav. Opbevaringen af råvarer gav ikke anledning til bemærkninger.
Råvarer/Kemikalier, belægninger	Råvarer omhandler vaskeprodukter til automatisk vaskeanlæg. Disse står på spildbakker. Der er støbt betongulv under spildbakken.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Affald som ikke er brancherelevant, indgår ikke længere i miljøtilsynet, men som en del af affaldstilsynet, medmindre affaldet er branchespecifikt. vil der dermed ikke blive kommenteret på dette i denne tilsynsrapport.
Affald, farligt	Farligt affald afhentes af Marius Pedersen som står for afhentning af slam fra tømning af olieudskillere og sandfang. Der er kun sendt en rapport for tømning af to benzin- og olieudskillere med tilhørende sandfang. Der bedes sendes redegørelse for tømning af alle benzin- og olieudskillere.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Tankstationen ligger cirka 170 meter fra område med drikkevandsinteresser (OD).
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret synlig jordforurening ved tilsynet.
Planforhold	Tankstationen er beliggende i kommuneplanramme 4.3.c1, centerområde. Området er omfattet af lokalplan BPV ST3, som beskriver at området er udlagt til boligområde og område til offentlige formål. Der ligger en beskyttet sø, cirka 300 m fra tankstationen.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Der føres ikke fysisk driftsjournal på tankstationen. Alle journaler opbevares elektronisk og fremsendes fra Q8 teknisk afdeling.
Jordforurening	Ejendommen har uafklaret status i forhold til muligt forurenedede industrigrunde i Regions Nordjyllands database. Region Nordjylland har ikke afklaret, om ejendommen skal kortlægges efter reglerne i jordforureningsloven.
Bæredygtighed*	Virksomheden har udskiftet deres lyskilder til LED-pærer. Udskiftning til LED-pærer er blevet udført mellem sidste tilsyn og dette. Der er ikke konkrete fremtidige tiltag vedrørende bæredygtighed.