

DK Autoservice v/Leo B Andersen
Grundtvigsvej 76
9900 Frederikshavn
Att.: Søren Larsen

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

Sendt via mail: salg@dk-autoservice.dk

23. april 2025

Rapport efter miljøtilsyn hos DK Autoservice v/Leo B Andersen beliggende Grundtvigsvej 76, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2024-06564

Dokumentnummer: 8402747

Frederikshavn Kommune har den 23.04.2025 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:

Maria Klitgaard

Direkte telefon:

+45 9845 6279

Fra virksomheden deltog Søren Larsen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende aftale:

- **Placering af spildolietank**

Autoværkstedet har spildolie opbevaret ude i en 700 L olietank, som ikke er overdækket. Spildolien pumpes over i olietanken, som er placeret på værkstedets udendørs vaskeplads, se bemærkning under "Farligt affald" i vedhæftet bilag.

I henhold til § 13, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. skal affald placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb.

Det aftaltes med værkstedet, at spildolietanken flyttes indendørs **inden den 1. juni 2025**.

Frederikshavn Kommune anmoder om billedokumentation på, at aftalen er efterkommet inden for tidsfristen.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Miljøtilsynsbekendtgørelsen
- Miljøbeskyttelsesloven

Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Med venlig hilsen


Maria Klitgaard (MAKL)
Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98482617	CVR nr.	10004888
		P. nr.	1013306040

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Autoværksted, hvor der foretages reparation af biler. Der foretages ingen pladearbejde, karosseriarbejde, undervognsbehandling eller autolakeringsaktiviteter. Nedenfor ses billeder fra tilsynet:    Værkstedets åbningstid er fra kl. 7.30 til kl. 16. Antal ansatte: 4 stk. inkl. ejer.
Egenkontrol (journal)	Der er jf. autoværkstedsbekendtgørelsen krav om, at virksomheden skal føre egenkontrol og dokumentations med: - Indkøb af lak, undervognsbehandlingsprodukter, fortynder, m.m. Denne er ikke aktuel, da aktiviteten ikke finder sted på virksomheden.

	- Mængde og aflevering af farligt affald Gennemgået og står under kontrolpunktet "affald". - Kontrol og vedligeholdelse af filtre på afkast (fx rumventilation, slibning, svejsning). Virksomheden oplyser, at det kun svejdes og slibes i yderst sjældne tilfælde på lokaliteten. Der er udsug på udstødningsgas, hvor der ikke er filter på.
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke omfattet af miljøgodkendelse.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Der er etableret to afkast til udsugning af udstødningsgasser og den begrænset slibning + svejsning. Filtre gennemses af Würth og skiftes efter behov. Afkastene er ca. 1.5 meter. Der er desuden afkast fra rumventilation. Der er ingen filter på afkastet. Afkastet er ca. 1 meter. Antal afkast i alt: 3 stk.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Alle aktiviteter foregår indendørs bag lukkede porte. Kompressor er placeret indendørs i særskilt rum. Hverken virksomheden eller Frederikshavn Kommune har ikke modtaget støjklager over virksomheden.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Ejendommen er tilkoblet off. kloak. Der er et langt gulvafløb i værkstedet. Der genereres ingen processpildevand fra værkstedet andet end ifbm. sne og regn fra bilerne. Virksomheden har en udendørs vaskeplads, som er tilkoblet olieudskiller.


Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	Alle afløb passerer sandfang og olieudskiller. Olieudskiller tømmes automatisk årligt af Stæten. Sidste tømning var slut okt. 2024.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er ikke registreret nogen aktive olietanke på ejendommens BBR. På tilsynet i 2018 og igen i 2024 blev det indskærpet, at en udendørs 1200 l olietank fra 1987 skulle sløjfes, da denne tank var over 30 år. Tanken er i december 2024 tømt af Avista Oil og bortskaffet som skrot. Virksomheden udfyldte under tilsynet et papir herom, og der blev taget billeder af den nye dobbeltvægget olietank til spildolie, således denne tank kan registreres på lokalitetens BBR.  Se bemærkning under "Farligt Affald".

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager: - Oliefiltre, spraydåser: Stena Recycling - Kølervæske: Stena Recycling - Bremsevæske: Stena Recycling - Spildolie: Avista Oil - Miljøklude: Ingen - Batterier/akkumulatorer: Returordning med Scanbrit Farligt affald opbevares i rum med tæt bund og uden mulighed for afløb til kloak. Oliefiltre opbevares i separat container.  Spildolie opbevares i dobbeltvægget olietank på 700 L fra 2012. Spildolien pumpes over i tanken. Tanken er pt. placeret på værkstedets udendørs vaskeplads med afløb til olieudskiller. Tanken er ikke overdækket.

	 Det er aftalt med virksomheden, at tanken flyttes ind på værkstedet inden 1. juni 2025. Virksomheden bedes sende billeder af tankens nye placering.
Affald, generelt	Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper: Dagrenovation: Frederikshavn Affald Dæk: Øksendal Dæk Plast kofanger: Begrænset mængde - leveres på genbrugspladsen Bilruder: ingen - returordning med firmaet der monterer ruderne. Jern/skrot: Sæby Produkthandel Papir/pap: opbevares i særskilt container - Virksomheden leverer selv på genbrugspladsen Affaldet opbevares miljømæssigt forsvarligt på tilsynet. 