

VIRKSOMHEDSTILSYN

Virksomhedsnavn: Brand og Sikkerhed Kolind	Dato for tilsyn: Den 21. november 2018
Tilsynsadresse: Ebdrupvej 10a	Postnummer og by: 8560 Kolind
CVR-nr./evt. P-nummer: 34 00 95 70	Matrikel: 2br Bugtrup By, Kolind
Kontaktperson: Jan Recke	Planforhold: Erhvervsområde 6.1.E3 og 6.1.E8 (erhvervsområde Hvedevej og Frellingvej)
Mobil: 51338578	Tilstede ved tilsynet: Jan Recke
E-mailadresse: jr@bsik.dk	Tilsynsførende: Kirsten W. Lohmann

Virksomhedstype:	Hovedaktivitet:
H51 Garageanlæg mv. til kørende materiel af 3 stk og derover.	Brand og redning.

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):					
Basistilsyn (herunder relaterede)	x	Kampagnetilsyn		§ 9 tilsyn	
Prioriteret tilsyn		Opstartstilsyn		Øvrige tilsyn	

Tilsynstype (sæt x):			
Administrativt tilsyn		Fysisk tilsyn	x

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Støj – støjende maskiner og aktiviteter	x	Tanke	
Luft – emissioner, rensning og afksthøjder	x	Affald – opbevaring, håndtering og bortskaffelse	x
Spildevand/afløbsforhold	x	Beskyttelse af jord og grundvand	x
Råvarer – opbevaring og håndtering	x	Andet	

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser (ja/nej): Nej	Dato herfor: ---
--	-------------------------

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)			Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)								
OK		Ikke OK		Ikke relevant		Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

Jordforurening: På tilsynet blev der ikke konstateret forhold, der tyder på jordforurening
--

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet: Brandstationen fremstår pæn og ryddelig. Der er ingen bemærkninger til det miljømæssige.
--

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder	Sagsnr. 18/45308
---	------------------

Nye, ændrede eller ikke tidligere noterede oplysninger er markeret med kursiv skrift.

1. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens¹ § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.
- Kravet om at foretage miljøtilsyn sker i henhold til reglerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen².
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁴ samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietankbekendtgørelsen⁵.

2. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	Der udføres brandtjeneste, redning, redningstjeneste.
Produktionsareal og grundareal	Produktionsarealet er på ca. 700 m ² Grundarealet er på ca. 5000 m ²
Indretning	Der er garage til brandbiler, depotrum med oplag af diverse materialer. Derudover er der personalefaciliteter og kontor. Udendørs er der parkeringsplads, vaskeplads med sandfang og udskiller og container til affald.
Etableret på nuværende adresse	1999
Udvidelse / ændringer	---
Antal ansatte	Ca. 14 deltidsansatte.
Driftstid	Døgndrift. Der er bemanning i dagtimerne
Driftsforstyrrelser og uheld	---
Egenkontrol / driftsjournal	---
Bemærkning	Andre bemærkninger Kolind brandstation er nabo til REKO (Ebdrupvej 8 og 10b).

3. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2012

Bemærkning	Der blev ikke konstateret forhold der gav anledning til miljømæssige bemærkninger ved tilsynet i 2012
-------------------	---

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018 af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer

² Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn

³ Bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

⁴ Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald med senere ændringer.

⁵ Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

4. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Kørsel med udrykning	Udendørs
2	Kompressor	Indendørs
Bemærkninger		<p><i>Kompressoren er placeret indendørs på lageret. Kompressoren anvendes til at holde luft på brandbilernes bremses. Kompressoren er koblet til brandbilerne når de holder i garagen, og den kører ca. hver anden dag. Kompressoren står således, at den ikke vil kunne påvirke omgivelserne med støj i betydelig grad.</i></p> <p>Der er punktudsugning til udstødning fra biler. Denne er støjdæmpet. <i>Punktudsugningen har afkast på taget.</i></p> <p><i>Udrykningen startes, når bilerne startes – også om natten. Nogle af bilerne er indrettet således, at lydstyrken fra udrykningen kan reduceres. Der er ca. 30 udrykninger om året fra Kolind Brandstation.</i></p> <p>Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn.</p>

5. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces	Afkasthøjde over terræn/over tag (m)	Filter/ rensning
1 Punktudsugning	Ca. 1 meter	---
Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast	Der er ingen filtre	
Bemærkninger:	<p>Der er etableret punktudsugning i garagen til udstødning på biler. Bilerne serviceres ikke i garagen. De står kun klar til udrykning.</p> <p><i>Udsugningen har afkast på taget på den side af bygningen, der vender ud mod vaskepladsen.</i></p> <p>Når der indløber en alarm starter punktudsugningen automatisk.</p> <p>Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn.</p>	

Opvarmning

Type	Fjernvarme
Bemærkning	---

6. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)			Ja	
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår			Nej	
Proces / kølevand	Hjælpestoffer		Udledt spildevand (m ³ /uge)	Bemærkninger (rensning, udledningsmønster mv.)
	Navn/indhold	Forbrug (l/uge)		
Vand fra bilvask	Würth Aktiv skumvask Würth Tørreglans, Blå	---	---	Der anvendes kun små mængder autoshampoo
Bemærkning	<p>Virksomheden udleder spildevand til offentlig kloak. <i>Der anvendes doseringsanlæg når bilerne vaskes. Bilerne vaskes efter behov. Shampoo og voks anvendt til vask af bilerne er begge C-mærkede efter Miljøstyrelsens vejledning om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.</i></p> <p>Processpildevandet kommer fra udendørs vask af biler på vaskeplads. Vandet fra vaskepladsen udledes til sandfang og olieudskillere.</p> <p>Der vaskes med børste.</p> <p>Virksomheden udleder processpildevand, men der foreligger ikke en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.</p>			

Sandfang og udskillere

Type	Volumen (m ³ , evt. l/s)	Placering
1 Olieudskillere	3 liter/sek.	Ved bygningens sydvestlige hjørne
2 Sandfang	---	Ved olieudskilleren
3 Sandfang	---	Ved vaskepladsen vest for garagen
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger		Nej
Er udskillere og sandfang tilmeldt tømningsskema		Ja
Er der alarm på udskillere		Ja
Sidste tømning (både sandfang og olieudskillere)		3. september 2018
Bemærkning	<p>Der er monteret alarm for overfyldning på olieudskilleren.</p> <p>Sandfang og olieudskillere på Ebdrupvej 10A anvendes i fællesskab med REKO. Det er REKO der får kvitteringerne for tømningen af olieudskilleren og sandfanget.</p>	

7. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Sprinklervæske	Dunke	---	Depotrum
Autoshampoo	Dunke	---	Garagen indenfor.
Motorolie	Dunke	---	Depotrum
Benzin	Dunke	---	På køretøjerne til brug for håndværktøj.
Skumvæske	Dunke	---	Depotrum
Vejrens	Dunke	---	Depotrum
Bemærkning	<p><i>Der er fast gulv med afløb på lageret hvor råvarerne bliver opbevaret. Alle råvarerne står i opsamlingsbakker, med undtagelse af skumvæsken Fomtec MB-20, da der er usikkerhed om, hvorvidt produktet skal stå i opsamlingsbakke.</i></p> <p><i>Syddjurs Kommune har undersøgt produktet og det anbefales at skumvæsken placeres i opsamlingsbakke, da det i koncentreret form skal bortskaffes som farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen.</i></p> <p><i>Sæben og voksen der anvendes til vask af bilerne står på en vogn med opsamling i garagen.</i></p> <p><i>Vejrens-midlet indeholder under 1 % A-stof – resten af indholdsstofferne er alle C-mærkede stoffer i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om udledning af industrispildevand til offentlige spildevandanlæg.</i></p> <p><i>Det er vurderet, at råvarerne står tilstrækkelig sikkert til at undgå spild til jord og grundvand i tilfælde af lækage, når skumvæsken bliver placeret på en opsamlingsbakke.</i></p>		

8. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
Øvrig affald:					
Pap/papir	---	træpalle	garageanlægget	Personale	Brand og Sikkerhed i Grenå
Dagrenovation	---	Dagrenovationscontainer	Udenfor	---	Kommunal tømningssordning
Opbevares farligt affald på virksomheden			Nej		
Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen			Ikke relevant		
Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald			Ikke relevant		
Bemærkning	<i>Der er ingen spildolie fra service på brandbilerne, da dette bliver foretaget på eget værksted i Grenå.</i>				

Efter hver udrykning bliver det brugte materiel kørt til Grenå, hvor alt vask af dragter og slanger mv. foregår. Der er derfor ingen håndtering af materiel, der kan forurene omgivelserne med de skadelige stoffer der kan forekomme i forbindelse med brand eller lignende.

Alt affald med undtagelse af dagrenovation, samles og køres til Brand og Sikkerheds afdeling i Grenå en gang om ugen, hvor der er containere til bortskaffelse af det.

Affald fra uheld bliver enten varetaget af Miljøvagten eller det køres til Ulrik Sinding/Djursland Kloakservice ApS.

9. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

- Der er befæstede arealer hele vejen rundt om brandstationen og vaskepladsen.
- De befæstede arealer er uden lunger og revner..
- Vaskepladsen er uden større revner mv. og har afløb til sandfang og olieudskiller
- Der er intet udendørs oplag af råvarer eller farligt affald.
- Der sker ikke vask af dragter og slanger efter endt udrykning på virksomheden.

10. BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

Overfladerecipienter	Der er ingen vandløb eller søer indenfor 500 meter af virksomheden
Følsomme brugerområder	Der er rammeudlagt boligområde indenfor 200 meter af virksomheden
Vandindvindingsinteresser	Virksomheden ligger i område med almindelige drikkevandsinteresser og udenfor områder med vandindvindingsinteresser.

11. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Aftaler samt øvrige forhold, som I skal være opmærksomme på

1. Skummiddel skal stå i opsamlingsbakke