

Tilsynsskema – Ishøj Kommune Autoværksteder	Journal nr. 09.20.02-K08-7-18	Side 1 af 4
--	----------------------------------	-------------

Tilsynsførende: Karin Blendstrup Jensen	Tilsynsdato: 17. juli 2018
Virksomhed: Døgn Dæk Autoservice	Tlf.: 22625959
Adresse: Egeskovvej 9, 2665 Vallensbæk Strand	CVR: 25783875
Kontaktperson: Benjamin Jørgensen	P.-nr.:
Tilstede ved tilsynet: Karin Blendstrup Jensen Og Benjamin Jørgensen	Matr.nr.

Basis data		
Antal ansatte: 1	Daglig arbejdstid: 8-16	Etableringsår på adressen: 2010/2011
Afstand til boliger? Under 20 m ☐ 20-100 m ☐ over 100 m ☒		
Kortlagt iht. Jordforureningsloven Ja ☒ Nej ☐ Vidensniveau : V1-niveau i 2011		

Hvilke aktiviteter foretages?	Ja	Nej	Bemærkninger
Service og reparation	☒	☐	
Vulkanisering af dæk	☐	☒	
Karosseriarbejde	☐	☒	
Lakering	☐	☒	
Undervogsbehandling	☐	☒	
Vask	☐	☒	

Luftforurening	Ja	Nej	IR	Bemærkninger
Er der afkast med slibestøv?	☐	☒	☐	Højde på afkast: (min. 2 m over tagryg)
Renseforanstaltninger ved slibestøv:	☐	☐	☒	Hvilke:
Er der afkast med svejserøg?	☐	☒	☐	Højde på afkast: (Min. 1 m over tag)
Renseforanstaltninger ved svejserøg:	☐	☐	☒	Hvilke:
Afkast med udstødningsgasser/rensemiddel- dampe?	☒	☐	☐	Højde: (min. 1 m over tag)
Afkast i forbindelse med lakering?	☐	☒	☐	Hastighed mindst
Renseforanstaltninger ved lakering:	☐	☐	☒	Tør eller vådfilter:
Afkast i forbindelse med undervogsbehand- ling?	☐	☒	☐	Højde:
Renseforanstaltninger ved undervogsbehand- ling:	☐	☐	☒	

Tilsynsskema – Ishøj Kommune Autoværksteder	Journal nr.	Side 2 af 4
--	-------------	-------------

Punktudsugning ved reparations- og vulkaniseringsaktiviteter		X	X	
Bemærkninger				
Der er centralvarme.				

Spildevand	Ja	Nej	IR	Bemærkninger
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår?		X		
Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)?		X		
Er der olieudskiller?		X		Type: Kapacitet:
Har der været tæthedsprøvning?			X	
Er udskiller + sandfang tilmeldt fast tømningsordning?			X	(Tømningsfrekvens: mindst 1 gang om året)
Bemærkninger	Der er ikke afløb i gulv på værksted.			

Støj (udendørs)	Ja	Nej	IR	Bemærkninger
Overholdes afstandskrav om støjende aktiviteter?	X			
Overholdes afstandskrav om stærkt støjende aktiviteter? (Slibning, pladearbejde m.v.)	X		X	
Bemærkninger				

Opbevaring af affald og kemikalier				
Råvare/ affald?	Indhold	Opbevaring (dunk, tromle, palletank)	Placering (uden-/inden-dørs)	Bemærkninger
R/A	Motorolie		I	A: spildeolietank
R/A	Gearolie		I	A: spildeolietank
R/A	Bremsevæske		I	A: spildeolietank
R/A	Køler væske		I	A: spildeolietank
R	Sprinklervæske	60 liter	I	
R	Bremserens		I	
R	Smøremiddel		I	

Tilsynsskema – Ishøj Kommune Autoværksteder	Journal nr.	Side 3 af 4
--	-------------	-------------

Råvare/ Affald	Oliefiltre	200 l tønde	Indendørs	
Råvare/affald	Katalysatorere 10 stk.	returkasse	Indendørs	
Råvare	CFC	12 kg beholder	Indendørs	
Råvare/affald	Batterier	returkasse	Indendørs	
Råvare	3 stk. Pulver Brandslukker	Fast i holdere	Indendørs	
Opbevares farligt affald på tæt bund med opkant uden afløb til kloak?				☒ Ja ☐ Nej
Opbevares farligt affald udendørs under tag, på tæt bund med opkant eller opsamlingsbakke, utilgængeligt for uvedkommende?				☐ Ja ☒ Nej
Opfyldes kravene om opbevaring af olier og kemikalier?				☒ Ja ☐ Nej
Bemærkninger				
Spildolietank står udendørs, på grus, ikke overdækket, kan påkøres, uden spildbakke m.v.				
Forholdet blev påtalt på tilsynsdagen og Benjamin vurderede forskellige mulige løsninger.				

Bortskaffelse af affald der skal kildesorteres				IR	Bemærkninger
Affaldstype	Mængde pr. år	Transportør	Modtager		
Dæk	12-1500 stk		Don Felix		
Bremsevæske	20 l		Dansk Oliegenbrug		
Koblingsvæske	20 l		Dansk Oliegenbrug		
Køler væske	60 l		Glostrup Produkt-handel		
Sprinklervæske	60 l			X	
CFC-kølemidler	12 kg			X	
Motorbenzin				X	
Spildolie	400		Dansk Oliegenbrug		
Dieselolie					
Oliefiltre/flasker	100		Glostrup produkt-handel		Tidligere Stena. Afhentes 1x årligt
Maling og lak (m.org. opløsningsmidler)					
Bremsevaskevand					

Tilsynsskema – Ishøj Kommune Autoværksteder	Journal nr.	Side 4 af 4
--	-------------	-------------

Katalysatorer					
Brandslukkere	3 stk.				Til opfyldning og genbrug
Katalysatorer	10 stk.		FTZ		
Akkumulatorer	30-40		FTZ		
Elektronisk udstyr				X	
Glas				X	Husholdning
Papir		M. Larsen			Tidligere Citycontainer
Pap		M. Larsen			
Jern og metal			Glostrup Produkt- handel		Tidligere Stena
Plast	30-40	M.Larsen			
Andet: Småt brændbart					

Afhentes farligt affald i henhold til regulativ? **X** Ja ☐ Nej

Har virksomheden fritagelse for afleveringspligten? Hvis ja, se bemærkninger ☐ Ja **X** Nej

Bemærkninger

Sortering af biler og varevogne	Ja	Nej	IR	Bemærkninger
Modtages der biler til ophug?		X		
Er der indgået aftale med registreret virksomhed?		X		
Hvordan opbevares disse biler?		X		
Arealets beskaffenhed: (Tæt befæstet areal m. afløb til sandfang og olieudskiller)		X		
Antal biler der opbevares: (Max. 5 ad gangen)		X		
Opbevaringstid: (Skal afleveres senest 1 md. efter modtagelse)		X		

Føres der driftsjournal for:	Ja	Nej	IR	Bemærkninger
Aflevering af farligt affald	X			
Kontrol af renseforanstaltninger i luftafkast	X			
Årligt forbrug af farve, lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler m.v.			X	

Tanke					
Type (nedgravet / fritstående)	Indhold	Volumen	År	Tankattest	

IR = Ikke relevant

Tilsynsskema – Ishøj Kommune Autoværksteder	Journal nr.	Side 5 af 4
--	-------------	-------------

Overjordisk	spildolie	800 (1200 L?)	1993	Nej	☐ Ja ☒ Nej
					☐ Ja ☐ Nej
					☐ Ja ☐ Nej
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord?					☒ Ja ☐ Nej
Er alder og type af tank OK?					☒ Ja ☐ Nej

Bemærkninger

Benjamin vurderede at tanken var en dobbeltvægget olietank. Der ligger ikke dokumentation for dette. For en dobbeltvægget tank skal alderen være under 40 år. For en enkeltvægget tank er grænsen 30 år.

Tanken kan benyttes svarende til en enkeltvægget tank, når der ikke foreligger dokumentation. En tank fra 1993+30 år vurderes at være i orden indtil dec. 2022.

Opfølgning påkrævet	Ja	Bemærkninger
Spildevand		Ingen bemærkninger
Luftafkast		Luftafkast er i orden.
Affald	X	Spildolietank, står udendørs uden overdækning, spildbakke og på SF-sten med risiko for forurening af grundvand ved uheld eller gen-nemtæring, da dele af den ydre belægning mangler ved garagedøren, hvor der tidligere har været en tank hos den tidligere le- jer/ejer: Shell.
Støj		Ingen bemærkninger