



## Rapport for miljøtilsyn hos Hanlende Peter Nielsen, Thistedvej 93, 9400 Nørresundby

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	13.02.2024		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Prioriteret tilsyn – varslet  Tilstede ved tilsynet var for virksomheden Peter Nielsen og for Aalborg Kommune Virksomhedsmiljø, Kurt Sørensen.		
<b>Telefon</b>	98170489	<b>CVR nr.</b>	18165198
<b>E-mail</b>	info@peter-nielsen.com	<b>P. nr.</b>	1001443874

<b>Virksomhedstype</b>	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<b>Godkendelsesdato</b>	-
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	-

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
30-09-2021	Aftale	Efterkommet	Farlige væsker som olier, kølervæske mm. skal stå på en rist med spildbakke som kan rumme indholdet af den største beholder på risten. Jf. §12 i Autoværkstedsbekendtgørelsen.
30-09-2021	Aftale	Efterkommet	Akkumulatorer skal opbevares på rist eller i syrefast kar som skal kunne rumme indholdet af væsken i den største beholder på risten. Jf. §12 i Autoværkstedsbekendtgørelsen.

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Virksomheden er et autoværksted, der udfører service og reparation af biler - herunder i mindre omfang pladearbejde samt rustarbejde. Værkstedsløkalerne ligger i forlængelse af ejerens private bolig - mod nord - og vurderes at have en størrelse på ca. 100 m<sup>2</sup>. Selve lokalet er opdelt i to - værkstedet, hvor reparationsarbejdet udføres, samt et lager, der foruden oplag af diverse reservedele, anvendes som kompressor rum. Der er etableret udsugningsanlæg for udstødningsgasser/svejsereg.</p> <p>Ejer er eneste beskæftigede. Driftstiden er mandag til fredag fra kl. 08.00 til 17.00.</p>				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
100	1	08.00-17.00		
Miljøledelse				
Nej				

## Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m <sup>3</sup> )	Rensning
1	Udstødningsgas	Udstødningsgas		Ingen rensning
1	Svejsning - CO2	Svejsereg		Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm <sup>3</sup> /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		2,0					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Virksomheden har et afkast fra udstødning og svejsning. Afkastet er uden filter, men ført 2 meter over tag.

## Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Plade-/karrosseriarbejde		Lukket port, døre og vinduer
2	Luftværktøj		Lukket port, døre og vinduer
3	Kompressor		Indendørs i bygning
4	Til- og frakørsel		Udendørs, ingen støjdæmpning
5	Afkast		Udendørs, ingen støjdæmpning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ifølge indehaver Peter Nielsen, giver virksomheden ikke anledning til nævneværdig generende støj for de omkringliggende boliger, - og virksomheden har aldrig modtaget klager over støj.
Støjkilder, indendørs	Kompressor og almindeligt værkstedsarbejde.
Støjkilder, udendørs	Til- og frakørsel.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der er ingen processpildevand fra virksomheden.
Spildevand, overfladevand	Virksomheden ligger i et område der er separatkloakeret, hvilket betyder, at spildevand og overfladevand bortskaffes i separate ledninger. Man skal derfor være ekstra påpasselig med, at der ikke kommer forurennet vand i overfladeafløb/regnvandsafløb, da disse afledes urensset til nærmeste recipient/vandløb.
Spildevand, afløbsforhold	Spildevand afledes til det offentlige kloaknet.

## Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ingen olieudskillere på ejendommen.

## Olie- og kemikalietanke

### Tankoplysninger i BBR

Matr.nr.	Fab. år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
41ae				Fyringsgasolie		Nedgravet			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, registrering i BBR	Det er uafklaret, om der reelt findes en nedgravet olietank på ejendommen til fyringsolie. Ifølge Peter Nielsen har et større areal af grunden

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	været opgravet for at bygge udstillingsbygning og lægge rørledninger mm. – og der blev ikke fundet tegn på en nedgravet olietank. Ejendommen opvarmes i dag med fjernvarme.

## Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Sprinklervæske		20	Liter	Plastdunk	20	Indendørs, bag opkant	2024
Kølvæske		20	Liter	Plastdunk	20	Indendørs, bag opkant	2024
Motorolie		100	Liter	Plastdunk	20	Indendørs, bag opkant	2024
Akkumulatorer		3	Stk.	Syrefast kar	1	Indendørs, syrefast kar	2024
Bremsevæske		20	Liter	Plastdunk	20	Indendørs, bag opkant	2024

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Råvarer som olier, sprinklervæske, kølvæske mm. opbevares på rist med kar der kan rumme indholdet af den største beholder på risten. Jf. §12 i Autoværkstedsbekendtgørelsen.

## Affald

Affaldsart	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Blyakkumulatorer	1	Stk.	Beholder	1	Opbevaring i orden		Au2part	
Bremse- og koblingsvæske	20	Liter	Plastdunk	20	Indendørs, bag opkant		Kommunal genbrugsplads	
Dagrenovation	100	Liter	Papirsække	100	Udendørs, overdækket	Nordværk I/S Aalborg	Nordværk I/S Aalborg	
Dæk	20	Stk.	Ingen beholder	20	Indendørs	STENA Miljø	STENA Miljø	
Jern og metal	240	Liter	Beholder - åben	60	Indendørs	Stena Miljø	Stena Miljø	
Kølvæske	10	Liter	Plastdunk	5	Opbevaring i orden		Kommunal genbrugsplads	
Oliefiltre	10	Liter	Tromle	10	Indendørs, bag opkant		Kommunal genbrugsplads	

Pap	140	Liter	Container - lukket	140	Udendørs	Nordværk I/S Aalborg	Nordværk I/S Aalborg	
Plast	140	Liter	Container - lukket	140	Udendørs	Nordværk I/S Aalborg	Nordværk I/S Aalborg	
Spildolie	240	Liter	Tromle	60	Indendørs, bag opkant	Avista Green ApS	Avista Green ApS	
Spraydåser	20	Liter	Beholder	20	Indendørs		Kommunal genbrugsplads	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Da værkstedet er beliggende på samme matrikel som privatboligen, bortskaffes det husholdningslignende affald via containerne ved privaten.
Affald, farligt	Miljøfarlige væsker opbevares på rist med spildbakke.
Affald, bortskaffelse	Et mindre antal spraydåser bortskaffes til den kommunale genbrugsplads.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er ikke beliggende i område med drikkevandsinteresser, men ligger delvist i område med indsats for overfladevand (Lindholm Å).
Konstateret jordforurening ved tilsyn	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret synlige tegn på jordforurening.
Generelle bemærkninger	-
Planforhold	Ejendommen er beliggende i Kommuneplanramme 2.4.D5, som er blandet bolig og erhvervsområde.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Ingen bemærkninger.
Jordforurening	Ejendommen er udgået af kortlægning iht. Region Nordjyllands database over muligt forurenede grunde. I BBR-registret er ejendommen fortsat angivet som V1-kortlagt. Ejer bør få opdateret BBR.
Bæredygtighed	Al belysning er udskiftet til LED. Bygninger opvarmes med fjernvarme.