



## Rapport for miljøtilsyn hos AAV DÆK Aalborg A/S, Fåborgvej 11, 9220 Aalborg Øst

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	03.02.2022		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basistilsyn – varslet  Tilstede ved tilsynet: Henrik Roesen, AAV DÆK A/S og Kurt Sørensen, Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljø		
<b>Telefon</b>	9815 6000	<b>CVR nr.</b>	30693051
<b>E-mail</b>	hr@aav.as	<b>P. nr.</b>	1015464670

<b>Virksomhedstype</b>	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
------------------------	---

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
03-02-2022	Aftale	Meddelt	Det er aftalt, at virksomheden eller dennes operatører, indrapporterer de afhentede mængder affald til Miljøministeriets affaldsdatabase (ADS) på <a href="http://www.ads.mst.dk">www.ads.mst.dk</a>

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Salg, montering, afbalancering samt små reparationer af dæk. Værkstedet omfatter en lagerhal, en hal til montering af dæk og et mindre værksted til reparation af dæk.				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
250	3	7.30-16.00		

## Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m <sup>3</sup> )	Rensning
1	Limning			Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm <sup>3</sup> /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1	3,5	1,0					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Et afkast fra sug ved limning af dæk. Afkastet er uden rensning, og er ført 1 m over tag.

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkilder, indendørs	Kompressor placeret indendørs i hal.
Støjkilder, udendørs	Til- og frakørsel.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Ejendommen er beliggende i et område med separatkloakering hvilket betyder at spildevand og overfladevand/regnvand afledes separat. Der er ingen olieudskiller på ejendommen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Overfladevand går urensset til recipient, og virksomheden må derfor ikke foretage aktiviteter udendørs, som kan forurene overfladevand. (ex. bilvask eller lign.)

## Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ingen oplysninger om olieudskillere på ejendommen.

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ingen tanke på virksomheden.

## Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Dæk						Indendørs	2022
Følge						Indendørs	2022
Lim						Indendørs	2022

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Råvarer som dæk, følge, ventiler, afbalanceringsklodser og lim, opbevares indendørs.

## Affald

Affaldsart	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Autogummi	100	Stk	Ikke relevant	100	Udendørs	Brdr. Davidsen	Brdr. Davidsen	
Restaffald efter sortering.	1.000	Liter	Container - lukket	1.000	Udendørs	KBS Containerservice, Terndrup	RenoNord I/S	
Jern og metal	16	m <sup>3</sup>	Container - åben	16	Udendørs	H.J. Hansen	H.J. Hansen	
Metalaffald	100	Liter	Tromle (Mokana)	100	Indendørs	H.J. Hansen	H.J. Hansen	Vægtklodser fra afbalancering frasorteres særskilt.

Pap	5	m <sup>3</sup>	Trådbure	5	Indendørs	KBS Containerservice, Terndrup	KBS Containerservice, Terndrup	
Plast, blød	1.000	Liter	Plastiksække	100	Indendørs	H.J. Hansen	H.J. Hansen	
Spraydåser	100	Liter	Tromle (Mokana)	100	Indendørs, bag opkant	H.J. Hansen	H.J.Hansen	

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Ejendommen er delvist beliggende i et indvindingsopland for grundvand, til byvandværker.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret synlige tegn på jordforurening.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Virksomheden eller dennes operatører, skal indrapportere de afhentede mængder affald til Miljøministeriets affaldsdatabase (ADS) på <a href="http://www.ads.mst.dk">www.ads.mst.dk</a>
Planforhold	Ejendommen er beliggende i Kommuneplanramme 4.8.17 "Industriområde".
Jordforurening	Ejendommen er ikke kortlagt iht. Jordforureningsloven.
Bæredygtighed	Virksomheden opererer i lejede bygninger, hvorfor virksomheden ikke ønsker at investere i ændringer, med henblik på bæredygtighed.