

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 26-02-2020 på ejendommen:

Vestergade 50
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ensilagesiloer: Afløbet skal være frit, så restvand ledes til opsamling.
- Spjæld i 200 m³ gyllebeholder er ikke lovlig, når beholderen anvendes til husdyrgødning.
- Dykket indløb: 200 og 1.200 mangler dykket indløb (pumperør ned under flydelag).

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Spjældet i gyllebeholder skal fjernes**, så kravene i Landbrugets byggeblad nr. 103.04-31 efterkommes. **Hvis spjældet ikke fjernes, må gyllebeholderen ikke anvendes til opbevaring af husdyrgødning.**
 - Indskærpelsen gives i henhold til Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 §9 og §23 stk. 2.
- **Der skal etableres et dykket indløb til gyllebeholderne**, så kravene i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 23 efterkommes.

Opsummering af håndhævelser

26-02-2020	Indskærpelse, Miljø	Spjæld i 200 m3 gyllebeholder skal afblændes. Alternativt må gyllebeholderen ikke anvendes til opbevaring af husdyrgødning.
26-02-2020	Indskærpelse, Miljø	Gyllebeholdere skal have monteret dykket indløb.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §16
Godkendelsesdato	13-09-2011
Sidste tilladelse	13-04-2005
Tilladte dyreenheder	136,67

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Der er ikke foretaget miljøgodkendelse af ejendommen. Det tilladte dyrehold er fra "Afgørelse om ikke VVM-pligt fra 2005.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none">- Sengestald med spalter.- Bindestald anvendes ikke.- Dybstrøelsesareal anvendes ikke. Blæsekanal til tørring af frøafgrøde er opsat.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholder.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	70	93,33	13-04-2005	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15	4,05	13-04-2005	

St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, gødningsriste	25	11,90	13-04-2005	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	30	14,29	13-04-2005	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	35	4,12	13-04-2005	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Bindestald, gødningsriste	9	2,31	13-04-2005	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	26	6,67	13-04-2005	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	34	16,19	218,96	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	21	10,00	135,24	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>Ifølge CHR-register 24-02-2020: 34 kvier (54121), 21 kvier (902033)</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2018/2019: 34 kvier (6 mdr.-kælvning). - 2017/2018: 3 årsammekøer, 13 slagtekalve (0-6 mdr.), 13 slagtekalve (6 mdr.-kælvning) - 2016/2017: 28 årskøer, 45 slagtekalve (0-6 mdr.), 42 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	<p>Ingen problemer med fluer.</p> <p>Evt. anvendes Staldchok efter behov.</p>

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01- 1982	300	400	0	Bruges kun som vaskeplads.
Ensilageplansilo	01-01- 1986	230	500	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Afløb til fortank. Ensilagesilo anvendes til læsseplads til foder til kvier. Ejer af dyreholdet leverer løbende ensilage. Afløbet skal være frit, så restvand ledes til opsamling.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Afløb til fortank. Møddingspladsen anvendes ikke ved tilsynet.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	02-01- 1972	01-10- 2019	10	50	200	Beholder kontrolleret 01-10-2019. Spjæld skal fjernes.

Gyllebeholder	01-01-1988	21-03-2019	10	294	1.200		Beholder kontrolleret 21-03-2019.
Gyllekanaler	01-01-1972			0	500		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			0	40		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Ok.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 200 m3.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2019. <p>Bemærkning ved beholderkontrol: Spjæld i rustfri stål er i henhold til landmanden, accepteret af kommunen:</p> <p>Spjældet er ikke længere accepteret af kommunen.</p> <p><u>Husdyrgødningsbekendtgørelse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - §23: Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning må ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank, hvis beholderens højeste niveau er højere end fortankens højeste niveau. - §9: Der må ikke tilbageføres husdyrgødning fra gødningsopbevaringsanlæg til husdyranlæg. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Spjældet skal enten efterstøbes, eller alternativt må gyllebeholderen ikke længere anvendes til opbevaring af gylle.</p> <p>Dykket indløb:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er ikke dykket indløb (pumperør ned under flydelag). <p><u>Vurdering: Der skal etableres et dykket indløb.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.

Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 1.200 m³.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Dykket indløb: Der er ikke dykket indløb (pumperør ned under flydelag). <p><u>Vurdering:</u> Hvis der fremadrettet pumpes fra fortank til gyllebeholder, skal der etableres et dykket indløb.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages gylle fra Vestjysk Biogas.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i gammel fryser i maskinhuset, på beton uden afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	<p>Marksprøjte påfyldes vand ved boring. Ifølge ejer er der ikke mulighed for tilbageløb. Påfyldning af vand i sprøjte (kun ren vand i sprøjten) skal foregå udenfor 5 meter zonen rundt om markvandingsboring.</p> <p>Ifølge ejer påfyldes kemi i marken.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg til restvand.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på møddingspladsen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud på mark og til sivdræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
1v	1210152	2008	04MM14019	Tank (Produkt på væskeform)	55-5820		Mineralske olieprodukter	2.500	Overterræn, udendørs		30-12-2033
1v	1210152	1987	6508	Tank (Produkt på væskeform)	12-000	1987	Mineralske olieprodukter	2.500	Nedgravet/underjordisk		30-12-2027

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Overjordisk olietank står på fast bund i maskinhus. Nedgravet olietank er ved stuehus.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i maskinhuset, på beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald køres til genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved gylletanken, overdækkes med plast.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen boring til drikkevand. <ul style="list-style-type: none">- Der er senest foretaget analyse af vandkvalitet i 2016.- Zone rundt om boring: Ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 94.2110 og 94.2644): I alt 61.200 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2030.</p> <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boringer: Ok. <p><u>Ånumvej 164:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.2489): 20.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2023.</p> <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boring: Ok. <p><u>Vestergade 25:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 2 boringer (DGU nr. 94.2454 og 94.2591): 87.600 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2030.</p> <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boringer: Ok. <p><u>Jord, der tidligere har tilhørt Vestergade 27:</u> I forbindelse med tilsynet blev boring med DGU nr. 94.2423, der er registreret på jord, der tidligere har tilhørt Vestergade 27 diskuteret. Ifølge ejer er han ikke bekendt med, at der er eller tidligere har været en boring på den placering, som boringen er angivet med.</p>

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	26-02-2020
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	5,00
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	3,66

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.