



Rapport for miljøtilsyn hos Steins Auto, Nøragervej 5, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	14.12.2022		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98357983	CVR nr.	28645120
E-mail	michael@steins- auto.dk	P. nr.	1011520673

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
------------------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er et værksted i udvikling. Der er foretaget tilbygning og udvidelser løbende i det senere år. Der foretages reparation af biler, erhvervsbiler, kassevogne samt i mindre udstrækning traktorreparationer. Der foregår ikke vask, rustarbejde eller arbejde på totalskadede biler.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
110	2	15 -20		

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc .(mg/m ³)	Rensning
1	Udstødningsgas			Ingen rensning
3	Fastbrændselsfy			Ingen rensning

Rumopvarmning:
Halm

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Virksomhedens værksted har afkast for udstødningsgasser. Afkastet er ført to meter over tagryg.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomhedens kompressor er placeret indendørs i lade bygningen. Der arbejdes generelt for lukkede porte, og der er ikke modtaget klager over støj fra aktiviteter op virksomheden.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der afledes ikke processpildevand fra virksomheden.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Virksomheden har intet udskilleranlæg, der udledes ikke proces spildevand fra virksomheden.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etablissement, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1	2006	2006	Spildolie	1.000	Indendørs	NEJ	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har herudover ingen olietanke.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Olie opbevares i værksted i 5 styk 200 liter beholdere og 3 styk 60 liter beholdere. Bremsevæske opbevares i original emballage i værksted (20 liter), kølevæske i original emballage (60 liter) samt sprinklervæske i original emballage (60 liter). Der var spildbakker under aftapningshanerne.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, øvrige	Brugte dæk opbevares i lade. De afhentes af Farsø autoophug og produkthandel, seneste afhentning var i 2009, hvor 480 dæk blev afhentet. Metalaffald opbevares i en tønde i laden. Små mængder brændbart affald.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der kunne ikke konstateres olieforurening ved tilsynet.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger i område med drikkevandsinteresser (OD).
Generelle bemærkninger	Et veldrevet værksted. Ved tilsynet var der ikke anledning til særlige bemærkninger eller håndhævelser i øvrigt.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Planforhold	Virksomheden ligger uden for byzone, dermed i landzone tæt på boligområde (10.1.B19)
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Driftsjournal, egenkontrol OK.
Bæredygtighed*	Vi talte kort om bæredygtighed, der er fokus på at minimere mængder af affald samt det tilstræbes at minimere forbrug af vand, el og varme.