

Auto Nord v/Nicolai Jensen
Ole Rømers Vej 21
3000 Helsingør
Sendt til autonord21@gmail.com

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Sags nr. 19/26583
Dato 24.09.2019

Sagsbehandler
Stine Rosenkrands
Ingeniør
Tlf. 49 28 28 58
sro02@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Bemærkninger fra miljøtilsyn den 24. september 2019 hos Auto Nord v/Nicolai Jensen på Ole Rømers Vej 21b

Virksomhedens navn	Auto Nord v/Nicolai Jensen
Virksomhedens adresse	Ole Rømers Vej 21b, 3000 Helsingør
CVR	40002944
Listepunkt	Q01
Virksomhedstype	Autoværksted
Baggrund for tilsynet	Nyt værksted
Dato for tilsynet	24. september 2019
Der er ført tilsyn med:	Hele virksomheden
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærperler?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ingen
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærperler?	Ingen

Tilstede ved tilsynet var Nicolai Jensen og Jørn fra virksomheden og Stine Rosenkrands fra Helsingør Kommunes miljømyndighed. Virksomheden er et autoværksted, hvor der er to lokaler med lifte. Lokaler og affaldsordninger er fælles med Kvistgaard Auto Aps.

Formålet med tilsynene var at tjekke at virksomheden er indrettet og drevet efter miljøbeskyttelsesloven generelt, og at I sorterer og bortskaffer affald efter kommunens regulativ.



Der var ikke noget at bemærke.

Luftemission

Virksomheden oplyste, at der er udsugning med afkast.

Støj

Helsingør Kommune har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden.

Oplag af olie og kemikalier, herunder olietanke

Virksomheden har ny olie og kemikalier indendørs over spildbakker.

Der er står to nyere overjordiske ståltanke udendørs. Tankene er ikke tilsluttet oliefyr. Det vestlige lokale vil blive opvarmet med varmepumpe. Den øvrige bygning er opvarmet med naturgas.

Affald

Spildolie blev opbevaret i en 1000 liter spildolietank fra 2002. Bremsevæske og oliefilter blev opbevaret på spildbakke. Dunke til brændstof blev ligeledes opbevaret i en batterikasse ude låg. Denne blev også opbevaret i affaldsskuret.

Belægningen i affaldsskuret består af sf-fliser, hvilket ikke er en tæt belægning. Der må derfor ikke forekomme spild med olier i dette område, og hvis det sker, skal det straks suges op med olieabsorberende materiale.

Spildevand

Virksomheden har ikke afløb i værkstedet, men der er en vaskeplads, som ikke længere bruges jf. Nikolai og Jørn, men den bruges benyttes til at opbevare havarede biler. Pladsen har impermeabel bund og afløb til sandfang og olieudskiller.

Tømning af sandfang og olieudskiller er tilmeldt den kommunale ordning.

Offentliggørelse

Helsingør Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport digitalt på www.dma.mst.dk. Hvis I har nogen bemærkninger til dette brev, så bedes I venligst sende dem til mig inden 24. oktober 2019.

Med venlig hilsen

Stine Rosenkrands
Miljømedarbejder