

Nordsjællands Park og Vej
Preben Nielsen

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 19.12.2016
Sagsnr. 16/19190

Sagsbehandler
Malene Kamstrup
Ingeniør
Tlf. 49 28 24 54
mka55@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Referat fra miljøtilsyn på jordpladsen

Virksomhedens navn	Nordsjællands Vej og Park I/S
Virksomhedens adresse	H P Christensens Vej 16
CVR	3541 8733
Listepunkt	K212
Virksomhedstype	Oplag af affald og jordkartering
Baggrund for tilsynet	Opfølgning
Dato for tilsynet	15. december 2016
Der er ført tilsyn med:	Hele pladsen
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærper?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ikke aktuel
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærper?	Ikke aktuel

Helsingør Kommune var på tilsyn på jordpladsen den 15. december 2016. Dette brev er et referat og en opfølgning. Bemærk, at I skal rette op på en række forhold.

Formålet med tilsynet var en opfølgning fra tilsynet i september.

Følgende fra sidste tilsyn var nu i orden:

- Du fortalte, at Kvistgård Jern og Metal A/S kender jeres CVR- og p-nummer.
- Du fortalte, at der er et lille sandfang ved nedløbsbrønden ved vejopfejet. Der er ikke nogen olieudskillere.
- I havde ryddet asfalten for affald, gjort den gjort ren, og lagt en ny belægning med asfalt. Desværre havde I ikke fået lagt den med et tydeligt fald

mod afløb idet der er flere lunger. Du fortalte, at I vil gøre arbejdet færdigt efterhånden som I får varm asfalt til overs.

Følgende opgaver mangler I stadig at få løst:

Sortering af affald

Der var to containere med blandet affald. I begge containere var der

- trykimprægneret træ,
- PVC,
- rent træ og paller,
- plastfolie/emballage
- brændbart affald,
- jern og
- et enkelt blyholdigt batteri.

Noget af affaldet var muligvis herreløst affald, som I har samlet sammen langs vejene. Men det meste var jeres eget affald som affald fra når I lægger kloakker, affald fra et plankeværk, I har skiftet ud, fejekoste fra maskingården, paller fra varer, I har fået leveret. Ved siden af og på jorden stod en springmadras og mere PVC-affald. I har siden 2006 haft miljøgodkendelse til at samle herreløst affald på pladsen.

Jeg mindede igen om at I skal sortere jeres affald. I bekendtgørelsen om affald står at affaldsproducerende virksomheder som minimum skal sortere følgende typer fra:

- PVC (§67)
- Genanvendeligt emballageaffald af plast og træ (§67)
- Imprægneret træ (§34)
- Farligt affald (§73)

Ved sidste tilsyn aftalte vi, at du skulle finde ud af hvilke typer affald I ønsker at sortere fra til genanvendelse. Du skulle sende en ansøgning til mig med oplysning om maksimal mængde, som jeg kan godkende. Dette mangler du stadig. Når du sender ansøgningen, oplys da også om i ønsker af få tilladelse til at samle jeres eget produktionsaffald på pladsen.

Haveaffald

I en bås lå en stor bunke visne blade, en bunke grene, afsavede stammer og noget træflis.

Ved sidste tilsyn aftalte vi, at du foreslår en procedure for hvordan I sikrer, at I ikke komposterer haveaffald. Du fortalte, at du havde besluttet, at der skulle stå en container i denne bås, så affaldet let kan tømmes ofte.

Hvis du har lavet en procedure, har I ikke taget den i brug endnu.

Journal

Ved sidste tilsyn mindede jeg jer igen om miljøgodkendelsens krav om at I hvert kvartal skal notere mængden af hver af hver af de oplagrede typer affald. Det er I stadig ikke kommet i gang med.

Salt

Ved sidste tilsyn aftalte vi, at I flytter alt salt ind i skuret til salt. Ved dette tilsyn lå der salt i en lang bue fra saltlageret og ud til midten af vejen. Vi aftalte igen, at I sørger for at feje dette salt ind i skuret, hvor det hører hjemme.

Offentliggørelse

Helsingør Kommune lægger denne tilsynsrapport på www.dma.mst.dk, hvor alle kan se den. Har I spørgsmål eller bemærkninger til dette, så kom venligst med dem til mig inden den 9. januar 2017.

Med venlig hilsen

Malene Kamstrup
Ingeniør