



Colas Danmark A/S, Køge Havn

Nordhavnsvej 9

4600 Køge

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Colas Danmark A/S, Køge Havn, Nordhavnsvej 9, 4600 Køge

Virksomhedens navn	Colas Danmark A/S, Køge Havn		
Virksomhedens adresse	Nordhavnsvej 9, 4600 Køge		
CVR nummer	10246415		
Virksomhedstype	Asfalt- og vejmateriale fremstilling >10 t/time		
Dato for tilsynet	23.08.2024		
Baggrunden for tilsynet	Opfølgende tilsyn		
Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
25-08-2023	Indskærpelser	Indskærpelse af lugtvilkår. Lugtmåling har vist overskridelser både i boligområder og erhverv. Handlingsplan aftalt og skal følges.	Efterkommet
23-08-2024	Indskærpelser	Vilkår om lugtgrænser og krav til lugt i perioden indtil lugten permanent er begrænset er ikke overholdt ved 2 lejligheder i august 2024. Indskærpet at anvendelse af GMA kun må ske under bestemte vejræssige forhold	Meddelt
Tilsynet omfattede	Opfølgning på lugtklager		
Jordforurening	Der blev ikke ved tilsynet konstateret tegn på jordforurening		
Konklusioner på egenkontrol	Tilsynet omhandlede ikke egenkontrol		