

Nedknusningsanlæg, Bjørup Grusgrav

Systofte Bygade 2, Systofte

4800 Nykøbing F.

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Nedknusningsanlæg, Bjørup Grusgrav, Systofte Bygade 2, Systofte, 4800 Nykøbing F.

Virksomhedens navn	Nedknusningsanlæg, Bjørup Grusgrav
Virksomhedens adresse	Systofte Bygade 2, Systofte, 4800 Nykøbing F.
CVR nummer	10230497
Virksomhedstype	Nyttiggørelse af ikke-farligt affald, ikke bilag 1 K206
Dato for tilsynet	30.08.2022
Baggrunden for tilsynet	Basis- og kampagne tilsyn
Tilsynet omfattede	Kontrol om overholdelse af miljøgodkendelsen.
Håndhævelser ifm tilsynet	

Egenkontrol	Kopi skal fremsendes til tilsynsmyndigheden.
Jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Aktindsigt:

Det skal oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger.