



Shell
Hold-an Vej 2
2750 Ballerup

BY, ERHVERV OG MILJØ

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf: 4477 2000
www.ballerup.dk

Dato: 20. juni 2022

Tlf. dir.: 4175 0127
E-mail: mt-miljo@balk.dk
Kontakt: Lill Dueholm

Sagsid: 09.20.02-G01-4-22

Miljøtilsynsrapport for tilsyn udført den 27. april og 20. juni 2022

Virksomhedens navn	Shell
Virksomhedens adresse	Hold-an vej 2, 2750 Ballerup
CVR nummer	31623197
Matrikel	5 P, Ballerup By, Ballerup
Telefonnummer	4497 1151/2515 322
Virksomhedstype	Autoværksteder/Servicestationer Q01
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn (frekvens hvert 4. år)
Deltagere på tilsynet	Nicole (Souschef, tilsyn 270422) og Nikolaj Corell, DCC Energi, Henrik Larsen, Shell og Rene Zola, TSG. Heidi Bay og Lill Dueholm, C-BEM, Ballerup Kommune
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden (aktivitet og affald)

Oversigtskort for Hold-an Vej 2, 2750 Ballerup



Håndhævelser

Ingen håndhævelser siden sidste tilsyn i 2017 eller på tilsynene udført 27. april og 20. juni 2022.

Generelt vedrørende Shell

Aktiviteter

Der foregår brændstofsalg, udføres bilvask i vaskehæl og drives detailhandel incl. udlejning af trailere. Der er i alt 14 beskæftiget på stationen.

Jordforurening

Ejendommen er registreret forurenede på både vidensniveau 1 (V1, blå) og på vidensniveau 2 (V2, rød), se kort ovenfor.

Kloakering

Ejendommen er separatkloakeret. Tegninger kan findes på www.filarkiv.dk.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes med elvarme.

Vand

Virksomheden er beliggende i område med særlige regionale drikkevandsinteresser.

Gennemgang af miljøforhold

Spildevand

Virksomheden producerer primært processpildevand fra vaskehallen og fra evt. spild ved påfyldnings- og/eller salgsplads. Der er meddelt spildevandstilladelse den 3. oktober 2007.

Ved tilsynet blev afløbsteget for tankstationen gennemgået. Dog var der ikke mulighed for dækselløft ved første tilsyn (27. april 2022), men ved tilsynet den 20. juni 2022 var det muligt at se ned i de respektive olieudskillere, sandfang mv. Det blev aftalt at vi deltager ved næste tømning af udskillerne, således vi får mulighed for bl.a. at se ned i OU ved vaskehallen når tømt – tvivl om den er korrekt på afløbsteget dateret 1988.

Luft

Aktiviteten vurderes ikke at være til risiko for miljøet.

Belægning

Stationsområdet er med beton – både ved standere, øvrig salgsplads samt påfyldningsplads. Ingen yderligere bemærkninger til dette.

Opbevaring/afhentning af affald

Virksomheden sorterer i fraktionerne brændbar, pap og farligt affald (olieudskilleraffald; LMJ tømmer, Fluxwater modtager). De er i kontakt med transportør Marius Pedersen A/S om yderligere sortering; madaffald (bio), blød plast, hård plast mv.

Kattegrus/vermaculit der vil blive anvendt ifm spild, placeres efterfølgende i DSA-container der er opstillet udendørs.

Håndteringen og opbevaringen af affaldet vurderes ikke at være til risiko for miljøet.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	27-04-2022
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	2,74

Virksomhederne kan kategoriseres med 1, 3 eller 5):

Hvor 1 ved fx regelefterlevelse betyder, at virksomhederne overholder alle gældende regler.

Hvor 3 ved fx håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.

Hvor 5 ved fx sårbarhed betyder, at virksomheden ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Se nærmere forklaring risikovurderingen <http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#tab2499>

Den vægtede score bruges når vi skal prioritere miljøtilsynene for de kommende år.

Næste basistilsyn forventes udført i 2. kvartal 2026.

Tilsyn offentliggøres (denne rapport) i Digital Miljø Administration (DMA) som tilgås via www.dma.mst.dk – her er det muligt, med tid, at se hvilke virksomheder der har fået miljøtilsyn hvornår og hvad der blev konstateret mv. på det enkelte tilsyn.

Med venlig hilsen

Lill Dueholm