

Tilsynsrapport

Tilsynsdato	27.11.2019
CVR-nummer	24246930
P-nummer	1009563373
Virksomhed	DLG, Ø. Højst
Adresse	Plantagevej 4
Postnummer og by	6240 Løgumkloster
Telefon	73759100
E-mail	mch@dlg.dk
Listepunkt	E55
Virksomhed for behandling eller forarbejdning af korn og frø. Virksomhed for foderstofproduktion med en kapacitet på mindre end 6 tons i timen.	
Tilstede ved tilsynet:	
Fra virksomheden	Mogens Christiansen
Fra Kommunen	Lena Kryger

Lov grundlag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lov grundlag	Miljøgodkendelse af 17. maj 1991, godkendelse af Superfos Korn A/S, meddelt af Sønderjyllands Amt. Udledningstilladelse af 17. maj 1991 for overfladevand til Arnå, meddelt af Sønderjyllands Amt. Tilladelse af 13. april 1994 til etablering af vaskeplads inkl. nedgravet tank, meddelt af Løgumkloster Kommune.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opfølgning fra sidste tilsyn	-
Miljøledelse og systematik	Virksomheden er ISO 22000 certificeret og er GMP plus certificeret, hvilket betyder hyppigere audit og omfattende egenkontrol.
Klager over virksomheden	Der har ikke været klager over virksomheden.
Andre bemærkninger	Virksomheden er under nedlukning. Der skal ikke modtages ny høst i 2020. Det er endnu uvist hvad der skal ske med bygningerne. Virksomheden er i gang med en omfattende oprydning i bygningerne.

Gældende afgørelser

Se under lovgrundlag.

Indretning og drift

Virksomheden modtager korn til tørring, rensning og oplag. Der udleveres også gødning. Virksomheden har et oplag af C-gødning på maks. 500 tons.

Driftstid

Hverdage kl.: 8-16
Lørdage kl.:
Søn- og helligedage kl.:

I højsæsonen er der aktiviteter på virksomheden udenfor normal driftstid.

Antal ansatte 1

Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Driftsforstyrrelser og uheld	Der har ikke været driftsforstyrrelse eller uheld.

Opbevaring af råvarer, olie og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der står enkelte kemikalier tilbage, som afleveres på Skærbæk genbrugsplads.
Andre råvarer	Der ligger lidt gødning.
Bemærkninger - råvarer	

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Processer der giver spildevand	Vask af udstyr og gummiged.
Findes der en vaskeplads?	Ja
Tilslutning- eller udledningstilladelse?	Der er en udledningstilladelse
Bemærkninger - spildevand	Vandet fra vaskepladsen bliver opsamlet i en tank som tømmes af Slamson. Der er taget analyser af spildevandet fra tanken, og det er kommunens vurdering, at spildevandet ikke har en jordbrugsmæssig værdi. Noget af overfladevandet fra virksomheden ledes til et bundfældningsbassin og derefter videre via en rørledning til Arnå. Bassinet blev oprenset i 2016. Der blev ikke taget analyser af slammet. Afløbet ved gasanlægget løber til bundfældningsbassinet.

Olie- og Benzinudskilleranlæg

Der er ingen olieudskilleranlæg på virksomheden.

Affald

Følgende tabel viser virksomhedens affaldstyper og affaldshåndtering. Affaldet skal være sorteret.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dagrenovationslignende affald	Opbevares i container og transporteres af Henning Sejer
Metal/jern	Opbevares i container og transporteres af Tonny F. Jensen.
Andet affald	Kornafrens opbevares i container og leveres til biogasanlæg, for det meste Storde biogasanlæg. Det transporteres af Flemming Brandt og Søn, Jejsing eller Brdr. Christensen, Skærbæk.
Bemærkninger - affald/farligt affald	Virksomheden har en container stående til affald fra oprydning. Mads Vejrup transporterer affaldet.

Tanke – BBR

Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering
1997	Fyringsgasolie	1800 l	Over terræn, udendørs

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Er der tegn på spild	Nej
Er tanken påkørselssikret	Ja
Er der lækagealarm	-

Dato for tæthedsprøvning	-
Er der overfyldningsalarm på olietank	Ja
Enstrenget rørføring - fyringstanke	-
Er der opstillet nye olietanke	Nej
Bemærkninger - tanke	Dieselolie til gummiged. Der tankes på fast og tæt belægning.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Proces der giver afkast	Der er afkast fra tørreri og renseri. Kornafrens herfra ledes til en lukket container.
Afkast på virksomheden	
Bemærkninger - luft	Der er etableret filterposer i forbindelse med afkast fra renseri og tørreri. Filtrene rengøres automatisk og der er eftersyn på filtrene én gang årligt.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Findes der støjende aktiviteter?	På- og aflæsning af korn mv. Tørring af korn
Afstand til nærmeste nabo	<100 m
Bemærkninger - støj	Der har ikke været klager over støj.

Jord- og grundvandsbeskyttelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstatering af jordforurening	Nej
Er der tegn på jordforurening	Nej
Vedligeholdelse af belægnings	-
Bemærkninger - jord- og grundvand	-