



CIRCLE K DANMARK A/S (Circle K Kampmannsgade, Kbh V)
Kampmannsgade 2
1604 København V

Miljøtilsynsrapport 2025, Circle K, Kampmannsgade 2, 1604 København V

Virksomhed:	Circle K
Adresse:	Kampmannsgade 2, 1604 København V
CVR nr. / P nr.	CVR nr. 28142412 P nr. 1021478411
Tilsynsdato:	14.marts.2025
Deltagere:	Circle K: Hans Bonde Christoffersen KK: Tina Ginty, Jens Mortensen
Virksomhedstype:	Q02
Tilslutningstilladelse:	17. februar 2015
Tilsynstype:	Basistilsyn (tilsynet er varslet)
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Virksomhedens egenkontrol siden sidste tilsyn:	Egenkontrol udføres af en række aktører: Circle K udarbejder årsrapport over forbrug af vand og sæbe. Eksterne operatører tømmer sandfang og olieudskillere, udfører kontrol med beholderregnskab og brændstofforbrug
Konklusion på tilsynet:	Tankstationens placering i en historisk bygning kræver særlige løsninger, og derfor ligger de tre vaskehaller i kælderniveau. Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger. Belægninger, egenkontrol mm. er i orden.

09.januar 2026

Sagsnr.
2025-0061724

Dokumentnr.
2025-0061724-2

Sagsbehandler
Jens Peter Mortensen

Bygge-, Parkerings- og Miljø-
myndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

De lovpligtige oplysninger indeholdt i rapporten offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetaling på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Tilsynsmyndighedens afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Miljøriskovurdering af virksomheden

Københavns Kommune skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Aktindsigt

Københavns kommune oplyser, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Med venlig hilsen

Tina Ginty og Jens Mortensen
Miljøsagsbehandler

¹ § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

² I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1475 af 12/12/2017

³ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019


Baggrundsnotat



Drift og indretning

Tankstation med vaskehal og butik er beliggende lige udenfor de historiske volde i etageejendom (Shell-huset). Indretning er som skitseret på kort.

Det er meget vanskeligt at tilse en tankstation med vaskehaller inde i en historisk bygning.



Situationsplan med placering af vaskehaller og slagsplads.


Støj

På trods af beliggenhed har tilsynsmyndigheden ikke modtaget klager over støj fra virksomheden siden sidste tilsyn. Der blev ikke konstateret væsentlige støjgener ved tilsynet.

Påfyldningsplads

Selve påfyldningspladsen blev ikke tilset. Olieudskiller blev dog tilset.

Der er en olieudskiller tilknyttet påfyldnings- og salgspladser.



Olieudskiller med niveaufølere og alarm.

Der er etableret niveaumålere og alarm. Der er dels en alarm på stationen samt en alarm hos et eksternt overvågningsselskab.

Salgsplads

Salgspladsen er placeret inde i bygningen sammen med butik og 3 vaskehaller. Pladsen er trang.

Belægning er af beton og i rigtig fin stand.

Påfyldningspistol er forsynet med returluftsystem.



Belægning og påfyldningspistol med returløb for luft.

Vaskehal

Der er 3 vaskehaller, hvoraf de 2 er placeret lige ved siden af hinanden.

Alle har ind- og udkørsel ud til salgspladsen inde i bygningen.



Der er 3 vaskehaller placeret inde i bygningen.

Vaskehaller forsynes fra et teknikerrum til vaskehal 1 og et teknikerrum til vaskehal 2 og 3.

Vand ionbyttes inden det bruges som vaskevand. Vaskemidler doseres fra teknikerrum.



Ionbytter, salt og vaskemidler placeret på spildbakke

Til forbehandling af vaskevand benyttes ionbytter. Der benyttes salt til regenerering.

Vaskemidler er placeret på spildbakke.

Circle K fremsendte i henhold til varslingsbrev dokumentation for tømnings og vedligeholdelse af olieudskillere, sikkerhedsdatablade for vaskemidler til vask af biler mm. før udførelsen af det fysiske tilsyn.



Total forbrug af Kemi	
Produkt	Antal liter
PreWash Power	548
InsecTecs Ultra	796
FoamClean Citrus	160
BruchTecs Ultra	200
ShineTecs Ultra	295
DryTecs Ultra (skylle+skumvoks)	166
WheelTecs Ultra	493
ShieldTecs Ultra	260

Doseringsbeholder samt oversigt af vaskemidler

Vaskemidler doseres fra teknikerrum. Der er fremsendt en liste over anvendte vaskemidler.

Tre vaskemidler indeholder stoffer, hvor der ikke er data for nedbrydelighed og giftighed.

InsecTecs Ultra indeholder aktivstoffet Alkoholer, C12-14, sulfoethoxylerede ethre, natriumsalte (CAS: 68891-38-3), hvor der ikke er data for nedbrydelighed. Stoffet har en middel akut giftighed, vores vurdering er at det er et B-stof. Stoffet findes i en koncentration 1-2,5 %.

DryTecs Ultra, indeholder aktivstofferne Amides, coco alkyl, N-(hydroxyethyl), ethoxylated (CAS: 68425-44-5) hvor der ikke er data for nedbrydelighed. Stoffet har en middel akut giftighed, vores vurdering er at det er et B-stof. DryTecs Ultra, indeholder også aktivstoffet Poly[3-((2-aminoethyl)amino)propyl] methyl(dimethyl)siloxan, methoxytermineret (CAS: 102782-92-3), hvor der i leverandørplysningerne ikke findes data for nedbrydelighed og giftighed. Derfor kan vi ikke vurdere stoffet. Stoffet findes i koncentration mellem 1-3 %.

ShieldTecs Ultra, indeholder aktivstoffet Poly[3-((2-aminoethyl)amino)propyl] methyl(dimethyl)siloxan, methoxytermineret

(CAS: 102782-92-3), hvor der i leverandørbrugsanvisningen ikke er data for nedbrydelighed og giftighed. Derfor kan vi ikke vurdere stoffet og stoffet findes i koncentration mellem 1-3 %.

De øvrige anvendte vaskeprodukter indeholder C-stoffer, hvilket er dokumenteret i leverandørbrugsanvisninger. C-stoffer har begrænsede miljø skadende virkning.

Der er sendt særskilt besked til Circle K omkring vaskemidlernes indholdsstoffer.

Biologisk renseanlæg

Vaskevandet fra vaskehallerne renses i et biologisk renseanlæg. Vand genanvendes og reducerer dermed det samlede vandforbrug.

Spildevandet renses biologisk. Når der er mere end 1 vaskehal kan det betale sig med biologisk rens af vandet til genanvendelse i vaskeanlægget.



Principskitse på biologisk rens af spildevand til genanvendelse samt af biobeholderne nede under jorden.

Ved biologisk rensning kræves der ikke en olieudskiller før tilslutning til kloak.

Venlig hilsen

Tina Ginty og Jens Mortensen

Miljøsagsbehandler