



Rapport for miljøtilsyn hos Riisgaarden v/Lone Havndrup Hoffman, Staunvej 71, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Ejer				
Lone Havndrup Hoffman	Staunvej 71, st th	9240 Nibe	Farstrup	
Tilsynsdato	26-10-2023			
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - uvarslet			
Telefon		CHR nr.		
Mobiltelefon		CVR nr.	35598146	
E-mail		P. nr.	1019118742	
Samkøring				

Godkendelsestype	Uden godkendelse
Godkendelsesdato	01-01-2000
Tilladte dyreenheder	13,79 DE

Kategori	2
-----------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
04-11-2022	Aftale	Meddelt	Undersøg om der er afløb på møddingspladsen
26-10-2023	Indskærpelse	Meddelt	Mødding skal dækkes ned og ajlebeholder skal tømmes så ofte, at den ikke løber over. Ajle på jorden skal ledes til en opsamlingsbeholder

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	40	13,79	01-01-2000	

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-05-2002	120	120	120	Støbt plads med sidebegrænsning og afløb til gyllekanal

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Bundens tæthed kunne ikke vurderes da møddingspladsen var fuld ved tilsynet
Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	Møddingspladsen var fuld ved tilsynet og det blev oplyst, hvor afløbet var. Ved tilsynet var der løbet ajle ud på jorden, måske fordi ajlebeholderen var fuld. Møddingen var ikke dækket ned. Det indskræpes, at møddingen skal dækkes ned og at ajlebeholder skal tømmes så ofte, at den ikke løber over. Ajlevand på jorden udenfor møddingspladsen skal føres til en opsamlingsbeholder
Møddingsplads, overdækning	Ikke overdækket ved tilsynet. Det blev oplyst, at man muger ud hver dag, og man antog, at man derfor var undtaget fra kravet om overdækning. Det er kun visse bindestalde til kvæg og svin med daglig udmugning, som kan undtages fra krav om overdækning. Kravet er, at møddinger skal dækkes ned straks efter udlægning, da ammoniakken ellers fordampes fra møddingen
Møddingsplads, øvrige	Ved tilsynet lå der en del vand på og omkring møddingspladsen. Ejer ved ikke hvor dette ledes hen, men oplyser at der er et generelt problem med at der ophobes for meget vand på ejendommen.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllekanaler	01-05-2002		0	400		Kostald 160 m ³ +vaskerum m.v.180m ³ +gæstestald 60m ³

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, øvrige	Ingen gyllebeholder. Der blev oplyst, at der er en ajlebeholder i tilknytning til møddingspladsen

Markstakke komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal SKAL udfyldes ved Antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ikke relevant	0