

# Lemvig Kommune

Virksomhed  
Virksomhed  
Rådhusgade 2  
7620  
9663 1200  
teknik@lemvig.dk

## Offentliggørelsesrapport for Basistilsyn udført den 08.11.2022

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Navn                        | Omlæsseplads for havnesediment - Thyborøn Havn   |
| Adresse                     | Thyborønvej 100, 7673 Harboøre   |
| CVR-nummer                  | 25800370   |
| P-nummer                    | 1008154186   |
| Virksomhedstype             | K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211. |
| Miljørisikoscore / Dato     | 2,47 / 08.11.2022  |
| Baggrund for tilsynet       | Andet  |
| Hvad er der ført tilsyn med | Virksomhedens miljøforhold.  |
| Konstateret jordforurening  | Ikke relevant  |
| Er der meddelt håndhævelser | Nej  |
| Konklusion                  | Ingen bemærkninger.  |