

Afs. Horsens Kommune, Natur og Miljø,
Rådhusstorvet 4, 8700 Horsens

Dato: 4/12-19
Sagsnr.: 09.17.08-K08-29-17

Søren Laursen
Sattrupvej 57
8752 Østbirk

CVR: cvr

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført efter miljøbeskyttelseslovens* § 65 på ejendommen Sattrupvej 57, 8752.

Tilsynet blev udført den 31-10-2019.

Landbruget er jf. miljøbeskyttelseslovens bestemmelser og i overensstemmelse med Miljøstyrelsens kategorisering registreret med følgende H_PB: Plantebrug der modtager husdyrgødning

Herunder ses de registreringer fra tilsynet, som kommunen er forpligtet til at offentliggøre efter hvert tilsyn jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens* § 14, stk.1.

Til offentliggørelse	
Baggrund for tilsynet	Formålet med et opfølgende tilsyn er at følge op på forhold som tidligere er påpeget. I dette tilfælde er der tale om opfølgning af beholderkontrol samt reparation af gyllebeholder på ejendommen.
Blev der konstateret jordforurening?	Der er ikke kontrolleret eller konstateret jordforurening.
Konklusion på egenkontrol	Egenkontrol vurderes at være ok for dette tilsyns kontrolpunkter

Tilsynet blev udført af: Bente Søndergaard Andersen

Såfremt der er spørgsmål eller kommentarer til tilsynsrapporten, kan der rettes henvendelse til den tilsynsansvarlige.

*Referenceliste (love og bekendtgørelser)

Miljøtilsynsbekendtgørelsen
Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn

Miljøbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018 af lov om miljøbeskyttelse