



**Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed
Teknik- og Miljøforvaltningen**

Q8 DANMARK A/S
Vejlands Allé 140
2300 København S

16. april 2025

Sagsnr.
2025-0065531

Dokumentnr.
2025-0065531-6

Sagsbehandler
Jens Peter Mortensen

Miljøtilsynsrapport 2025, Q8 Vejlands Allé 140, 2300 København S

Virksomhed:	Q8 Service
Adresse:	Vejlands Allé 140, 2300 København S
CVR nr. / P nr.	CVR Nr. 61082913, P Nr. 1003138877
Tilsynsdato:	21.marts.2025
Deltagere:	Q8: Rasmus Elkjær Larsen, Ruben Thomsen KK: Tina Ginty, Jens Mortensen
Virksomhedstype:	Q02
Tilslutningstilladelse:	Ja
Tilsynstype:	Basistilsyn (tilsynet er varslet)
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Virksomhedens egenkontrol siden sidste tilsyn:	Der er konstateret følgende mangler i egenkontrollen: Der er udført kontrol af tanke i 2019, hvor det anslås, at tank 2 og 3 kun har 2 års levetid tilbage. Næste kontrol med tanke er i 2021. Der er ingen information om kontrollen i 2021. Ved påfyldningsstudsene er der blevet konstateret olie. Denne olie er fjernet. Der angives ikke en godkendt modtager for olieaf-fald. Det skal angives. Der mangler sikkerhedsdatakort for: • Infinite Mousse

Bygge-, Parkerings- og Miljø-
myndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

	• Shampoo til spandevask Swan ABC-stofvurderingen er udarbejdet efter den ny opgørelsesmetode, der har været i høring. Det er derfor ikke et krav endnu, men det kan anbefales, at der i første omgang fokuseres på at fjerne A-stofindhold i NORDIC PRE-WASH INSECT & RIMS og NORDIC SUPER WAX.
Konklusion på tilsynet:	Egenkontrollen skal opdateres.

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

De lovpligtige oplysninger indeholdt i rapporten offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetalning på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Tilsynsmyndighedens afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Miljøriskovurdering af virksomheden

Københavns Kommune skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Aktindsigt

Københavns kommune oplyser, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Med venlig hilsen

Jens Mortensen og Tina Ginty
Miljøsagsbehandler

¹ § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

² I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1475 af 12/12/2017

³ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019


Baggrundsnotat



Q8 på Vejlands Allé 140 er beliggende i boligområde omkranset af 3 veje adskilt fra boligerne,

Drift og indretning

Q8 på Vejlands Allé 140 er indrettet som vist på situationsplan.



På Q8 på Vejlands Allé 140 er en påfyldningsplads, salgsplads, butik og en vaskehal.

Støj

Tilsynsmyndigheden har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden siden sidste tilsyn. Der blev ikke konstateret væsentlige støjgener ved tilsynet.

Påfyldningsplads

Påfyldningsplads er placeret ud mod Røde Mellemvej og udluftning fra tanke er placeret op ad bygning/butikken.

Belægning er i fuldstøbt beton og ser hel ny ud.



Påfyldningsstudse under dæksler og udluftning fra tanke.

Før tilsynet har Q8 fremsendt egenkontroller på tanke og olieudskillere mv. som rekvireret i varslingsbrevet.

Der er udført kontrol af tanke i 2019, hvor tank 1 er OK og det anslås, at tank 2 og tank 3 kun har 2 års levetid tilbage. Næste kontrol med tanke er i 2021. Der er ingen information om kontrollen i 2021 og heller ikke om tilstanden af tank 2 og tank 3.

6. Andre observationer og tiltag – anbefaling af tidspunkt for næste inspektion			
Eventuelle tiltag	Ja / nej / se note	Evt. bemærkninger	
Blev der etableret/udskiftet anoder?	NEJ	Tanken er i dårlig stand. Der gives kun 2 ÅR	
Ja / nej / henvis til note:			
Er indvendige korrosionsbeskyttende belægninger renoveret?	NEJ		
Vedlagt andre bilag – billeder mv., antal sider:			
Udvendig inspektion af overjordisk tank:	Se note 6.1		
		Næste inspektion senest:	20.08.2021
7. Der er foretaget tæthedskontrol af tank, med tilhørende rørsystem. Ja / nej:	JA	Konstateret tæt:	JA

Projekt: 1707440 Q8 København Vejlands Allé

Konsulent: T&E-H271

Skema: Q8-Popplads

Placering: Ikke angivet

Opstart: Bjarke Pilegaard

Opdateret: 10-04-2024 14:16

Følgeperson: Cheffor

340 kg olievarm i benzinbeholdere

Dokumentation for: - 34. DF - Anlæg (1/12)

Resultater af kontrol af tank og olieudskillere.

Ved påfyldningsstudsene er der blevet konstateret olie. Denne olie er suget op og bortskaffet. Der angives ikke en godkendt modtager for olieaffald. Det skal angives.

Olieudskillere er ifølge egenkontrollen OK.

Salgsplads

Der er 3 standere med påfyldningsmulighed fra hver side. Påfyldningspistoler er udført med returluftsystem.

Belægningen er i fin stand.



Pistol med returluftsystem samt belægning.

Olieudskiller til vand fra salgs- og påfyldningsplads er etableret med flydelukke, niveaumålere og alarm.



Benzinudskiller og alarm.

Vaskehal

Der er en vaskehal med ind- og udkørsel i hver sin ende.



Indkørsel til vaskehal samt indvendigt.

Vaskehal forsynes fra et meget smalt teknikrum med adgang fra vaskehal. Vand ionbyttes inden det bruges som vaskevand. Vaskemidler doseres fra teknikrum.

Der er en særskilt olieudskiller til spildevand fra vaskehal.



Virksomhed fremsendte i henhold til varslingsbrev sikkerhedsdatablade for vaskemidler til vask af biler mm. før udførelsen af det fysiske tilsyn.

Der er fremsendt sikkerhedsdatakort på 6 vaskemidler, men der er tilsluttet 8 kassetter med vaskemidler til det automatiske doserings-system.

2 af kassetterne har det samme vaskemiddel. Der er fremsendt et sikkerhedsdatakort Nordic Active Mousse Spa, men på en af de 2 vaskemidler står der ifølge etiketter på den ene af kassetterne Infinite Mousse.

Der mangler sikkerhedsdatakort for:

- Shampoo til spandevask Swan
- Infinite Mousse




Nyt grundlag for ABC-stofvurderinger af vaskemidler

I industrispildevandsvejledningen fra 2006 er der et vurderingsdiagram, der er blevet opdateret.

Der er sket følgende ændringer:

- en præcisering af OECD-testen OECD-test; [9789264070349-en.pdf](#). Stof skal være nedbrydeligt 60 % på 10 dage svarer til nedbrudt på 28 dage
- Vurdering af toksicitet skifter fra testresultater til H-sætninger og rykkes op før nedbrydelighed i vurderingshierarkiet. Dette sker i henhold til udkast til spildevandsvejledning, der har været i høring; [Rapport](#). Vandskadevirkning, der giver en A-stof vurdering som resultat har følgende H-sætninger; H400, H410, H411, H412, H413



Tilsynsmyndigheden har foretaget en ABC-stofvurdering af de fremsendte sikkerhedsdatakort på baggrund af det nye vurderingsgrundlag.

Vaskemiddel	Pkt. 2.2	Pkt. 3.2	Pkt. 16	Vurdering
NORDIC ACTIVE MOUSSE SPA	-	H412	-	B-stof
NORDIC DRYING WAX PLUS HARD WATER	-	-	H412	B-stof
NORDIC POLISH WAX VANILLA PLUS	-	H412	H412	B-stof
NORDIC PRE-WASH IN-SECT & RIMS	-	H412 H332	H412 H332	(A-stof)'
NORDIC SHAMPOO SPA	-	H412	H412	B-stof
NORDIC SUPER WAX	-	H332	H332	(A-stof)

Der tages udgangspunkt i H-sætningerne for vandskadevirkninger:

- Liste A-stof:
 - H332: Farlig ved indånding
 - H400: Meget giftigt for vandlevende organismer.
 - H410: Meget giftigt med langvarende virkning for vandlevende organismer.
- Liste B-stof:
 - H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 - H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 - H413: Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

H-sætningerne fremgår af punkt 2.2 og punkt 3.2 i sikkerhedsdatakortene.

Der kan dog også være H-sætninger i punkt 16.

Der tages forbehold for, at de fremsendte sikkerhedsdatakort ikke er den seneste udgave. Der kan derfor godt være en forkert klassificering i ovenstående.

Resultatet af ABC-stofvurderingen efter de kommende regler af de seks fremsendte sikkerhedsdatakort, hvoraf fire indeholder B-stof og to indeholder A-stof.

ABC-stofvurderingen er udarbejdet efter den ny opgørelsesmetode, der har været i høring. Det er derfor ikke et krav endnu, men det kan anbefales, at der i første omgang fokuseres på at fjerne A-stofindhold i NORDIC PRE-WASH INSECT & RIMS og NORDIC SUPER WAX.

Venlig hilsen

Jens Mortensen og Tina Ginty
Miljøsagsbehandlere