



Odin Maskinfabrik A/S

Elmedalsvej 6

4200 Slagelse

Center for Teknik og Miljø  
Virksomheder og Landbrug  
Dahlsvej 3  
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00  
teknik@slagelse.dk  
www.slagelse.dk

### **Opfølgning på miljøtilsyn**

Center for Miljø og Teknik har den 19.05.2017 foretaget et varslet miljøtilsyn jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup> på El-medalsvej 6.

20. juli 2017  
Sagsnr.: 2017-173351

### **Tilsynet og efterfølgende dialog gav anledning til følgende bemærkninger:**

Kontaktperson:  
Tine Fehrmann  
Direkte tlf. 58574786  
Mail:tifeh@slagelse.dk

Der blev ført tilsyn med virksomhedens aktiviteter og miljøforhold. Virksomheden overholder gældende miljøgodkendelse og drives miljømæssigt forsvarligt.

EAN nr. 5798007389727

Odin Maskinfabrik har en miljøgodkendelse fra 1. november 1997. Der er siden kommet nye retningslinjer på området, hvor der i dag findes bekendtgørelse nr. 1734 af 21/12/2015 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.

Da miljøgodkendelsen er af ældre dato, og der er kommet ny viden inden for området siden da, vurderer jeg, at miljøgodkendelsen ikke længere er fyldestgørende.

Retningslinjerne er lavet om, og I skal derfor ikke have en ny miljøgodkendelse, men derimod høre ind under omtalte branchebekendtgørelse.

Ifølge § 66 i godkendelsesbekendtgørelsen<sup>2</sup> bortfalder godkendelsen, når Slagelse Kommune som tilsynsmyndighed vurderer, at godkendelsen burde revideres. Derfor vil Odin Maskinfabrik fremadrettet være omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen.<sup>3</sup> I henhold til § 66, stk. 4 i godkendelsesbekendtgørelsen, skal I når miljøgodkendelsen bortfalder, anmelde Odin Maskinfabrik efter § 4 i maskin-

<sup>1</sup> LBK. nr. 1189 af 27/09/2016: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

<sup>2</sup> BEK. nr. 1517 af 07/12/2016: Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

<sup>3</sup> Bek. nr. 1734 af 21/12/2015: Bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller

værkstedsbekendtgørelsen.

### **Anmeldelse af Odin Maskinfabrik**

Anmeldelsen af Odin Maskinfabrik skal foretages på [www.bygoogmiljoe.dk](http://www.bygoogmiljoe.dk). Ifølge § 4 i maskinværkstedsbekendtgørelsen skal anmeldelsen finde sted senest tre måneder efter miljøgodkendelsen bortfalder. Efter aftale bliver fristen **1. oktober 2017**. Såfremt anmeldelsen ikke er foretaget inden for fristen, har Slagelse Kommune til hensigt at meddele påbud om at Odin Maskinfabrik skal foretage anmeldelsen, fordi godkendelsen bortfalder.

### **Offentliggørelse af tilsynet**

Efter 14 dage vil oplysningerne i tilsynsrapporten blive offentliggjort på Miljø- og Fødevarerministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i miljøtilsynsbekendtgørelsen.<sup>4</sup> Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

### **Orientering om brugerbetaling**

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.<sup>5</sup> I 2017 opkræves **318,04** kr. pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

### **Kontakt**

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Med venlig hilsen

Tine Fehrmann  
Miljømedarbejder

---

<sup>4</sup> BEK nr. 1519 af 07/12/2016: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

<sup>5</sup> BEK nr. 1518 af 07/12/2016: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

## Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af Tine Fehrmann fra Slagelse Kommune.

Fra virksomheden deltog Mads Rasmussen og Tommy Clausen.

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 7.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'MVB Maskinværksteder >1000 m<sup>2</sup>'. (Kategori: 1b)

### Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
6dø	2001461	HOLMSTRUP, SLAGELSE JORDER

### Ejeroplysninger (BBR)

Ejersnavn	Ejeradresse	Postnr	Adr.beskyttet
ODIN MASKINFABRIK A/S	Elmedalsvej 6	4200 Slagelse	Nej

Betalers adresse	Odin Maskinfabrik A/S, Elmedalsvej 6, 4200 Slagelse Attention: CVRnr: 82902511		
Tlf. / mobil / fax	53522114 / /		
CVR- / P-nummer	82902511 / 1002658648		
Etableringsdato	15.12.1977		
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri		
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m	<input type="checkbox"/> 20 - 100 m	<input checked="" type="checkbox"/> < 20 m

### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	19-05-2017
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
Vægtet sandsynlighed	2,60
C. Håndtering og opbevaring	1
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	3,02
<b>Vægtet score</b>	<b>2,81</b>

Miljørisikovurderingen er foretaget ud fra forskellige parametre, som er beskrevet i bilag 1 i tilsynsbekendtgørelsen.<sup>6</sup> Parametrene scores med 1, 3 eller 5, hvor den laveste har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens.

Under miljøledelse har Odin Maskinfabrik fået 5, som gives hvis virksomheden ikke har et certificeret miljøledelsessystem. Under regelefterlevelse har Odin Maskinfabrik fået 1, der gives når miljømyndigheden ikke har fundet anledning til at håndhæve miljølovgivningen.

<sup>6</sup> BEK nr 1519 af 07/12/2016: Bekendtgørelse om miljøtilsyn

Under håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald har Odin Maskinfabrik fået 1, hvilket gives når håndtering kun forekommer i mindre mængder. Under emissioner er der givet 3, som gives til virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø. Under sårbarhed er der givet 5, da virksomheden ligger tæt på beboelse.

Den samlede vægtede score på 2,81 betyder, at Odin Maskinfabrik skal have basistilsyn hvert 3. år. Jeg vil lige gøre opmærksom på, at det ikke betyder, at der kun vil være tilsyn hvert 3. år. Ofte kommer der prioriterede tilsyn ind imellem basistilsynene.

### Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	<p>Maskinfabrikken er indrettet med tæt belægning, uden afløb. Der er malerkabine samt smedeværksted, hvor der foretages svejsning og slibning.</p> <p>Der føres egenkontrol over virksomhedens drift og årlige forbrug af opløsningsmidler. Filtrene fra udsugningsanlæggene vedligeholdes og udskiftes efter forskrifterne.</p>

### Gældende afgørelser

Dok. dato	Beskrivelse
1. november 1997	Miljøgodkendelse

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	<p>Affald er opbevaret korrekt. Spildolie opbevares i olietønder i et skab, hvor der er opsamling af spild og evt. lækage.</p> <p>Metalskrot opbevares i lukket container.</p>

## Bortskaffelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bortskaffelser	<p>Affald afhentes af Marius Pedersen. Virksomheden afleverer selv jern og metal. Glasfiberstøv afhentes af Kenneth Strue og afleveres til deponi på Faxe Miljøanlæg.</p> <p>Der kan fremvise kvitteringer for alle bortskaffelser.</p>

## Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemission	<p>I malerkabinen blev gulvfiltrene udskiftet i marts 2017. Udsugningsanlægget til svejserøg og slibestøv har haft det årlige kontroleftersyn den 24. april 2017. Eftersynet blev foretaget af Filtermax fra virksomheden Nederman. De lukkede kabiner til sandblæsning har lokale filtre, hvorefter luften føres op igennem udsugningen til svejserøg. Avidens måler flow og luftmængder i de forskellige filtre.</p> <p>Der er kun én maskine i værkstedet, der forårsager olietåger; Mazak CNC drejebænk. Maskinen kører på et skift om dagen. Udsugningen fra maskinen løber igennem olieudskiller/cyklon, hvor det meste af olietågen udskilles som en væske og ledes tilbage til maskinen via en slange i bunden af olieudskilleren. Den resterende luft går via udsugningen op til en udsugnings-tragt.</p> <p>Filtre:</p> <p>Malerkabine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gulvfiltre og kassettefiltre.</li> <li>- Kassettefiltrene er fra MANN+HUMMEL og er af typen; Compactex FP M6</li> </ul> <p>Smedeværksted</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle maskiner har oliefiltre med autodræn, så olien kan</li> </ul>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>løbe fra inden filtrene i afkastet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udsugningsanlægget har filtre fra Nederman af typen Filtermax FI 30, nr. 12603067.</li> </ul> <p>Alle filtrene har en renseseffektivitet på 99%.</p>

### Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	<p>Råvarer er opbevaret korrekt i original emballage. Flydende råvarer er placeret på reol, så det vil være nemt at se evt. lækage.</p> <p>Der anvendes tre typer af fortyndere. Til rengøring af malerudstyr og sprøjtepisoler i malerværkstedet anvendes en standard cellulosefortynder. Der anvendes to typer i malingen: Autocoat BT LV351 Hardener HI FLO samt Autocoat BT LV351 Reducer Medium.</p>

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der er intet processpildevand på virksomheden. Rengøring af gulve sker med maskine. Vandet herfra hældes i kloakken.

### Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden måler jævnligt støj for at sikre, at de ikke overskrider grænseværdierne fastsat i miljøgodkendelsen.

## Egenkontrol

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol	Virksomheden fører egenkontrol over udskiftning og vedligeholdelse af filtre, årligt forbrug af opløsningsmidler samt affaldsmængder.