

## Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Gadegårdvej 7, 6900 Skjern
CVR:	36567740
Type:	HG12: §12 godkendelse - Ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 15-10-2021
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der var ved tilsynet ikke etableret mur eller afløb ved ensilagepladsen. Der skal etableres en 1 m høj mur ELLER et afløb ved den ende som mangler.
- Vær opmærksom på at ensilagepladser skal have en randbelægning på minimum 2 m og at der ikke må ligge ensilage på randbelægningen.
- Der vedhæftes byggeblade for opførelse af ensilageplads med mur samt med randzone.
- Der blev i forbindelse med tilsynet registreret en olietank i BBR.
- Vær opmærksom på at markstakke skal være overdækket.

### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

- Ensilageplads/-silo skal i den ene ende have etableret korrekt afløbsforhold (3 pct. fald mod afløb), eller murafrænsning (minimum 1 meter høj mur). Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 1451 af 21. juni 2021) § 17.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
15-10-2021	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres ENTEN: en murafrænsning på min. 1 m højde ELLER afløb m. randbelægning.

Tilsynskommentarer  
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	07-08-2012
Sidste tilladelse	07-08-2012
Tilladte dyreenheder	274,42
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>§ 12 miljøgodkendelse fra 2012. Tilladelsen er givet på DE. Der er tilladelse til 274,57 DE bestående af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 150 køer (mælkeydelse på 9234 kg),</li> <li>- 41 småkalve fra 0-6 mdr,</li> <li>- 130 opdræt fra 6-25 mdr</li> <li>- 82 tyrekalve fra 40-50 kg.</li> </ul> <p>Der blev i 2018 givet tilladelse til forøgelse af mælkeydelse til 13.000 EKM.</p> <p>Vilkår 5: Der skal afsætte 59,9 DE til et godkendt biogasanlæg som ikke modtages igen efter bioforgasning.</p> <p><b>Der blev ved tilsynet fremvist belæg for at dette vilkår overholdes.</b></p>
Staldtype	Som beskrevet i miljøgodkendelsen dateret den 07-08-2012. Dybstrøelse og Sengestald med spalter (kanal, linespil)
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber	<p>Vilkår 14: Spaltegulvet i staldene skal etableres med skrabere.</p> <p>Vilkår 15: Skraberne skal være i drift året rundt. Skrabe anlægget skal skrabe spaltegulvet mindst 3 gange i døgnet.</p> <p><b>Vurdering:</b> Vilkåret til skrabere ophæves, idet miljøteknologien "spalteskrabere" blev fjernet fra teknologilisten i 2017.</p>
Miljøteknologi - teltoverdækning	Der skal anvendes teltoverdækning på gyllebeholderen fra 2013.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	<p>Vilkår 12:</p> <p>120 af husdyrbrugets kvier fra 6-25 mdr. skal gå på græs minimum 4 mdr./år inden for husdyrbrugets udbringningsareal og 10 kvier fra 6-25 mdr skal gå på græs minimum 6 mdr./år uden for husdyrbrugets udbringningsareal.</p> <p>Ifølge ejer levede antallet af dyr på græs ikke op til vilkåret.</p> <p><b>Vurdering</b> Det er ved tilsyn i 2018 vurderet af kommunen, at merdepositionen ved at have dyrene på stald året rundt er af underordnet betydning. Af den grund anser kommunen det som værende ok, at alle dyregrupper på ejendommen er på stald året rundt.</p>

Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Vilkår 17: Minimum 65 % af dybstrøelsen fra husdyrbruget skal køres direkte ud fra stald til mark og nedpløjjes/nedmuldes eller opbevares i markstak efter gældende regler.  <b>Vurdering:</b> Det vurderes at ejendommen lever op til vilkåret.
Vilkår om beplantning	Ingen.
Miljøteknologi - andet	Ingen vilkår.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	82	0,54	07-08-2012
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	8	10,67	07-08-2012
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	142	189,33	07-08-2012
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	14	4,25	07-08-2012
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	27	6,84	07-08-2012
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	130	62,80	07-08-2012

Animalsk produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Gylle	Fast
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,6	0,0	12,4
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	74	1,4	0,0	13,3
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	13,2	0,0	250,9
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	145	190,7	4.231,8	0,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	40	10,8	0,0	128,4
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	125	56,1	758,2	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Som beskrevet i miljøgodkendelsen fra 2012.
Dyrehold	<p>Ifølge CHR register d. 24/9 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malkekvægbesætning: 7 handyr, 153 kvier, 155 køer.</li> <li>- Kødkvægbesætning: 2 handyr, 1 kvie, 3 køer.</li> </ul> <p>Ifølge gødningsregnskab:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019/20: 10 årskøer (dybstrøelse), 145 årskøer (Sengestald med spalter: kanal, linespil), 40 årsopdræt (0-6 mdr), 125 årsopdræt (6-27 mdr), 74 slagtekalve (0-6 mdr), 2 slagtekalve (6 mdr - 440 kg), 1 avlstyr</li> <li>- 2018/19: 156 årskøer, 45 årsopdræt (0-6 mdr), 101 årsopdræt (6-27 mdr), 62 slagtekalve (0-6 mdr), 6 slagtekalve (6 mdr - 440 kg)</li> <li>- 2017/18: 156 årskøer, 27 årsopdræt (0-6 mdr), 114 årsopdræt (6-27 mdr), 108 slagtekalve (0-6 mdr).</li> </ul>

	<p><b>Vurdering:</b>  Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.  Vær opmærksom på at mælkeydelsen fra den oprindelige tilladelse er indsat for udregning af DE. Der er givet tilladelse til en mælkeydelse på 13000 EMK.</p>
--	--

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>2018: Silo til ensilage er opført. Der er etableret ensilageplads. Der er randzoner på 2 meter i begge ender, men kun opsamling af overfladevand i den ene ende.</p> <p>2021: Der var ved tilsynet i 2021 ikke etableret mur eller afløb</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afløb: ok (i den ene ende)</li> <li>- Randzone: var ikke fri ved tilsynet.</li> </ul> <p><b>Vurdering:</b>  Der skal være afløb for begge ender når der benyttes randzoner. Der skal etableres en 1 m høj mur ELLER et afløb ved den ende som mangler. Der var ved tilsynet ikke etableret mur eller afløb og der gives derfor en indskærpelse.  Vær opmærksom på at ensilagepladser skal have en randbelægning på minimum 2 m. og at der ikke må ligge ensilage på randbelægningen.</p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Møddingspladsen benyttes til dybstrøelse fra kalve. Afløb til brønd som pumpes videre til gyllebeholderen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afløb: ok</li> <li>- Randzone: ok</li> </ul>
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Nej.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1990	480	1.056	480	Nedlagt
Ensilageplansilo	01-01-2014	700	2.800	5.600	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	<p>Ud fra ortofotos var der 3 markstakke på ejendommen, hvoraf 2 ikke var overdækket. Ved tilsynet blev der observeret 1 markstak som var overdækket.</p> <p><b>Vurdering: Vær opmærksom på at markstakke skal være overdækket.</b></p>	1
Ensilage i markstak (placering og saft)	Der blev ved tilsynet konstateret 4 markstakke med ensilage.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	12-06-2019	10	250	1.000		Beholder kontrolleret 12-06-2019 med ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	02-01-1988			0	150		
Gyllebeholder	01-01-2013		10	500	3.000	Teltdug	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ifølge beregninger er der tilstrækkelig opbevaringskapacitet.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholderen på 1000m <sup>3</sup> . Beholderkontrol ok, sidst udført den 12-06-2019. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flydelag: ok</li> <li>- Dykket indløb: ok</li> <li>- Logbog: Ikke set ved tilsyn.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholderen på 3000m <sup>3</sup> . Beholderen er bygget i 2013. Beholderen skal have udført beholderkontrol i 2023. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning.</li> <li>- Lukkede luger: ja.</li> </ul>
Forsuret gylle i stedet for nedfældning	Forsuring af gylle ved udbringning i mark. Der forsures ikke i gyllebeholder.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

Olie og kemikalier	
Olietanke	Følgende 2 olietanke er for gamle, idet de max. må være 30 år: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 tank opbevares indendørs fra 1986 på 1200l</li> <li>- 1 tank opbevares udendørs fra 1970</li> </ul> <p><b>Vurdering:</b> Der blev i forbindelse med tilsynet registreret en ny tank i BBR. Tanken fra 1970 er fjernet fra ejendommen og tanken fra 1986 blev ikke længere benyttet.</p>
Olie (opbevaring)	Opbevares på fast bund.
Kemikalier (opbev.)	Fluegift opbevares i aflåst rum, på fast bund uden afløb. Der opbevares ikke kemikalier til marksprøjte på ejendommen.

Hvor påfyldes marksprøjte	Der påfyldes ikke længere marksprøjte på ejendommen.
---------------------------	--

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Der sker pt. udsprinkling af overfladevand til mark. Ejer overvejer om overfladevand skal til gyllebeholder.  Pumpe/udsprinkler: ok.  <b>Vurdering:</b> Ejer oplyste ved tilsynet at de er i stand til at justerer hvornår overfladevandet udsprinkles (primært i vinterhalvåret) og hvornår det løber til gyllebeholder (primært i sommerhalvåret).
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen markboring.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til offentlig vand.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til gyllen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til bæk.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Samles sammen og bringes til genbrugspladsen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares bag siolhuset, overdækkes med plast, afhentes af DAKA.
Slam (bruger)	Nej.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der skal foretages effektiv fluebekæmpelse.
Beredskabsplan	Der blev i forbindelse med 12 miljøgodkendelsen udarbejdet en beredskabsplan.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	15-10-2021
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	5
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	4,32
Vægtet score	4,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Maria Rahbek

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*