



Rapport for miljøtilsyn hos Restrup Kærvej 32, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	08-03-2018		
Ejer Adresse	RIDEKLUBBEN ST RESTRUP Restrup Kærvej 32, 9240 Nibe		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	
Mobiltelefon		CVR nr.	58415111
E-mail		P. nr.	1002080465
Samkøring			

Godkendelsestype	Uden godkendelse		
Godkendelsesdato			
Tilladte dyreenheder	7,25 DE		
Registrerede dyreenheder	7,25 DE		

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
05-09-2012	Indskærpelse	Efterkommet	2 meter sidebegrænsning på møddingsplads, hvor sidebegrænsningen ikke består af mur.
05-09-2012	Indskærpelse		Tilstoppet afløb på møddingsplads skal oprenses.
05-09-2012	Indskærpelse	Andre forhold	Fast gødning på møddingsplads skal overdækkes med vand- og lufttæt materiale.
22-03-2013	Indskærpelse	Andre forhold	Fast gødning på møddingsplads skal overdækkes med vand- og lufttæt materiale.
22-03-2013	Indskærpelse	Efterkommet	2 meter sidebegrænsning på møddingsplads, hvor sidebegrænsningen ikke består af mur.
22-03-2013	Indskærpelse	Efterkommet	Tilstoppet afløb på møddingsplads skal oprenses.
08-03-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Fast gødning på møddingsplads skal overdækkes med vand- og lufttæt materiale

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	13	2,77	05-09-2012	
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	13	4,48	05-09-2012	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	13	2,77	0,00	65,64
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	13	4,48	0,00	99,89

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anvendelse af bygninger og stalde	Ingen ændringer siden sidste tilsyn

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Mødding splads	01-06-1990	54	54		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Ikke muligt at se, da der lå møg på pladsen
Møddingsplads, sidebegrænsning	OK. Husk at de yderste 2 meter af pladsen skal friholdes for møg. Det blev oplyst, at møget afhentes af vognmand.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, afløb	Afløb på pladsen, ledes til opsamlingsbeholder
Møddingsplads, overdækning	Møddingen var ikke overdækket. Husdyrgødningsbekendtgørelsen blev ændret i 2017, og hestegødning er ikke undtaget fra kravet om overdækning på trods af daglig tilførsel. Undtagelsen gælder alene staldsystemer baseret på fast staldgødning og ajle (hver for sig), og hestegødningen indeholder både den faste og den flydende del (ajle=urin). Der skal etableres vand- og lufttæt overdækning, f.eks. med presenning eller kraftig plast, og møddingen skal dækkes ned hver dag.
Møddingsplads, øvrige	Vær OBS på, at tagvand ikke må løbe i opsamlingsbeholderen til møddingsvand. Ved tilsynet manglede nedløbet fra tagrenden, og regnvandet plaskede ned på befæstningen, men umiddelbart løb det ikke i afløbet fra møddingen.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1800		64	64	Fast låg	

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Kompost i markstak, placering	Ingen markstakke med dybstrøelse.	0

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energiforbrug/besparelser*	Ikke drøftet, da der var tale om et prioriteret tilsyn, og man havde overset varslingsbrevet.
Vandforbrug*	Ikke drøftet, da der var tale om et prioriteret tilsyn, og man havde overset varslingsbrevet.
Natur/sø*	Ikke drøftet, da der var tale om et prioriteret tilsyn, og man havde overset varslingsbrevet.
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	Ikke drøftet, da der var tale om et prioriteret tilsyn, og man havde overset varslingsbrevet.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej