



Evobus

Centervej 3

4600 Køge

## Web Tilsynsrapport miljø

### Miljøtilsyn - Evobus, Centervej 3, 4600 Køge

Virksomhedens navn	Evobus		
Virksomhedens adresse	Centervej 3, 4600 Køge		
CVR nummer	33738811		
Virksomhedstype	Autoværksteder (branchebekendtgørelse)		
Dato for tilsynet	12.06.2018		
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn		
	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
19-06-2018	Indskærpelser	Olieudskillere og sandfang skal pejles mindst 2 gange årligt og tømmes efter behov, i overensstemmelse med vilkår 12-14 i gældende tilslutningstilladelse.	Meddelt
19-06-2018	Henstillinger	Virksomheden skal fremsende kopi af tankattest, tillige med en beskrivelse af, hvordan spildolie påfyldes og aftappes, foranstaltninger til sikring mod spild, installerede overfyldnings-/lækagealarmer mv.	Efterkommet

Tilsynet omfattede	<p>Der var tale om et samlet basistilsyn, som omfattede virksomhedens samlede miljøforhold.</p> <p>Formålet med tilsynet var at kontrollere, at virksomheden er indrettet og drives efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, herunder vilkår i meddelt tilslutningstilladelse for afledning af spildevand til kloak.</p>
Jordforurening	Der blev ikke konstateret synlig jordforurening i forbindelse med tilsynet.
Konklusioner på egenkontrol	Virksomheden har generelt fyldestgørende dokumentation på sin egenkontrol. Tilsynet gav kun anledning til en bemærkning for så vidt angår journalføring af regelmæssig pejling af olieudskillere og sandfang.