

Lars Ypkendanz  
Østkystvejen 416  
9340 Asaa

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00  
tf@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

**14. sep. 2022**

### **Miljøtilsyn med Østkystvejen 416 i henhold til husdyrloven**

Frederikshavn Kommune foretog den 17. aug. 2022 tilsyn med miljøforholdene på Østkystvejen 416. Tilsynet var varslet den 13. juli 2022.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

#### **Henstillinger**

- **Indsende E-kontrol over dyreholdets faktiske størrelse.**

#### **Miljørisikovurdering**

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

**Center for Teknik og Miljø**

Sagsnummer: GEO-2022-01888

Sagsbehandler: Ib Møller Nielsen

Direkte telefon.: 98 45 63 55  
E-mail: ibni@frederikshavn.dk

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

### **Digital Miljøadministration**

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).  
Husdyrgodkendelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, §44  
Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Ib Møller Nielsen  
Miljøtekniker

# Tilsynsrapport

## for landbrugstilsyn den 17-08-2022

Lars Ypkendanz, v./Østkystvejen 416  
9340 Asaa

Til stede ved tilsyn	Gdr. Lars Ypkendanz og Miljøtekniker Ib Møller Nielsen, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Miljøgodkendelse	Ingen
Lokaliseringsgodkendelse	Ingen
Bedriftstype	Svin
Dyreenheder i alt	80,50

Ejer	Lars Ypkendanz
Adresse	Østkystvejen 416, 9340 Asaa

Telefon		Mobil	24272196
E-mail	lars@ypkendanz.dk	CVR nr.	10886538
Fax		P. nr.	

# Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

## Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

## Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	3	1,30	0,00	26,16
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	220	5,64	110,94	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	15.300	73,56	2.075,47	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Gødningsplan 2022 oplyser 18200 smågrise og 220 polte Dyreholdet omfatter 400 polte over 30 kg og 3000 svin (7-30 kg), der stemmer med CHR-register.

## Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ingen

## Opbevaringsanlæg

### Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1982	17-01-2019	162	800	Flydelag	
Gyllekanaler	01-01-1800		0	180	-	jvf. opgørelse af 5/1/1995 SJJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Gyllebeholder godkendtes med dykket indløb og nedtømt beholder. Logbog godkendt. Beholderkontrol udført i 2020 uden bemærkninger. Gyllebeholder er ikke omfattet af krav om alarm og barriere. Ejer har tidligere fået §-10 tilladelse til opførelse af 5000 m <sup>3</sup> gyllebeholder. Denne tilladelse er ikke udnyttet grundet ejer har købt beholder beliggende i Brønderslev Kommune
Markmød./kompoststak	Ingen
Tilstræk. kapacitet	Kapacitet på min. 9 mdr.
Møddingsplads	Ingen

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Opb. sprøjtemidler	Opbevaring sker korrekt i aflåst rum uden mulighed for afløb til kloak. Ejer sprøjter selv og sprøjteudstyr er ligeledes korrekt. Sprøjter renses i marken. Ejer har i jan. 2022 gennemført opfølgende kursus for sprøjtefører.
Sprøjtebevis/certifik.	Tidligere forvist. Opfølgende kurser er erhvervet.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg. Bundfældningstank checket og der konstateredes ingen flydeslam i rene fase.

## Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Tank fra 2009, der er registreret i BBR-register

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Alt farligt affald sorteres, lysstofrør, spraydåser, kanyler, der afleveres på genbrugsplads. Opbevaring sker korrekt. Ved tilsyn fandtes 2 plastcontainere klar til afhentning via Modtagestation Vendsyssel.
Animalsk affald	Tilføres destruktionsanstalt
Affald, generelt	Bortskaffes via dagrenovation eller på genbrugsplads

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Opvarmning sker ved fælles halmfyr, placeret på østkystvejen 412.
Beskyttet natur	Ingen kontrol
Drikkevandsforsyning	Ejendommen forsynes fra alment vandværk
Markvandingsboring	Ingen
Ikke oplyst	Ingen aktuelle planer