

JL Skibsservice  
Att. Flemming Larsen  
(fremsendt på [fl@jlskib.dk](mailto:fl@jlskib.dk))

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00  
[post@frederikshavn.dk](mailto:post@frederikshavn.dk)  
[www.frederikshavn.dk](http://www.frederikshavn.dk)  
CVR-nr. 29189498

**21. december 2016**

## **Rapport efter miljøtilsyn hos JL Skibsservice, Sildevej 16, 9970 Strandby**

Sagsnummer: GEO-2012-06691

Frederikshavn Kommune har den 19.12.2016 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: Jette Brønnum  
Direkte telefon: +45 98 45 63 59  
Mail: [jebn@frederikshavn.dk](mailto:jebn@frederikshavn.dk)

Fra virksomheden deltog Flemming Larsen og fra Frederikshavn Kommune deltog Jette Brønnum.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type A53 Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m<sup>2</sup> jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

### **Opfølgning**

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Jette Brønnum

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 518 af 27. maj 2016.

### Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98480032	CVR nr.	25842960
Fax	98480110	P. nr.	1000338584

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

#### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Virksomheden er etableret på adressen i 2000. Virksomheden reparerer skibsmotorer. Der er værkstedsfaciliteter, udstillingslokaler, lagerbygninger og en salgsafdeling på lokaliteten i Strandby.  Der er ansat 15 personer i virksomheden. Kun 1-2 personer er beskæftiget på værkstedet, resten kører i servicevogne, der opererer i hele landet. Driftstiderne på værkstedet er typisk torsdag og fredag inden for normal arbejdstid.
Egenkontrol (journal)	Ingen krav om egenkontrol.
Miljøgodkendelse	Ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse.
Forurenede jord	Der konstateredes ikke forurenede jord på tilsynstidspunktet.

#### Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Der er 1 svejsested, hvorfra luften udsuges via filter til afkast 5 meter over terræn. Der er alarm på filteret. Udsug fra de skærende processer ledes via samme filter og afkast. Kassetfilteret er udskiftet ca. 3 gange i virksomhedens opstart.

#### Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ingen udendørs støjkilder.

#### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	I renserummet rengøres metalemner. Det sker både i dertil indrettede kar samt på gulvet, hvor der benyttes højtryksrensere.

	<p>I rummet sker endvidere prøve kørsel af motorer. En 200 liters tromle med kølervæske er placeret i rummet. Der vil ikke kunne ske spild herfra.</p> <p>Der er afløb i gulvet til sandfang og olieudskiller. Herefter afledes til det kommunale kloaknet.</p>
--	---

#### Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	Sandfang og olieudskiller tømmes af Stæten A/S 1 gang årligt.

#### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	På ejendommen er en overjordisk olietank på fra 2001, der forsyner oliefyr. Tanken er registreret i BBR. Den har tidligere været placeret udendørs, men står nu inden døre af hensyn til risiko for tyveri.

#### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Oplaget af spildeolie i rensrum er efter sidste tilsyn flyttet til naborummet, hvor der ikke er afløb til kloaksystemet.
Affald, generelt	<p>Virksomheden har følgende typer affald, der er afhentet af den anførte indsamler/transportør:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Olie/slam fra tømning af sandfang og olieudskiller, Stæten A/S</li> <li>• Jern og metal, Stena Recycling A/S</li> <li>• Farligt affald (akkumulatorer, rensesvæske, oliefiltere, spraydåser, spildeolie), Modtagestation Vendsyssel</li> <li>• Industriaffald, KKK Renovation</li> </ul> <p>I forbindelse med forrige tilsyn i 2012 er det kontrolleret at virksomhederne er registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister til transport/indsamling af affald, som de bør være.</p>