

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5
1577 København V
Att: cra@vd.dk

Afd. Klima, Miljø og Affald

Center for Teknik og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon +4555886205

naestved@naestved.dk

Opfølgning efter miljø- og affaldstilsyn på Etape 12810 Næstved Omfartsvej Nord, genanvendelse af restprodukter

Dato
20.11. 2025

Sagsnr.
25-021509

Opfølgning efter miljø- og affaldstilsyn på på Etape 12810 Næstved
Omfartsvej Nord, genanvendelse af restprodukter

Sagsbehandler
Jeannie Kristensen
jeakr@naestved.dk

Næstved Kommune var på kombineret miljø- og affaldstilsyn hos jer 9.
juli 2025.

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger

Lovgrundlag for tilsyn



Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn¹ og brugerbetaling². Virksomheden er også omfattet af de nye regler om affaldstilsyn³. Affaldstilsynet skal sikre, at regler om affaldssortering og håndtering overholdes, og at så meget affald som muligt genanvendes.

Faktura for tilsyn

De nye regler om affaldstilsyn betyder, at vi sender to separate regninger- en for miljøtilsynet og en for affaldstilsynet, selv om de er udført samtidig. Affaldstilsyn er 100% brugerfinansieret, mens miljøtilsyn kun er delvist brugerbetalt, hvorfor der vil blive opkrævet forskellige timetakster for tilsynsarbejdet. Affaldstilsynet faktureres efter endt sagsbehandling, mens miljøtilsynsdelen først faktureres sidst på året. Næstved Kommune vurderer at der ikke skal udføres affaldstilsyn, da der ikke er aktiviteter.

Offentliggørelse af miljøtilsynet

Vi har pligt til at offentliggøre oplysningerne fra vores miljøtilsyn senest 4 måneder efter tilsynet, jf. tilsynsbekendtgørelsen. Oplysningerne i tilsynsbrevet samt rapporten vil blive offentliggjort på miljøstyrelsens hjemmeside: <https://dma.mst.dk/>

Jeres bemærkninger

Hvis I har bemærkninger, skal I sende dem til virksomhedogmiljoe@naestved.dk inden 14 dage fra I har modtaget dette brev. Alle og enhver kan bede om at få aktindsigt i sagen om tilsynet.

Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon +4555886205 eller mail jeakr@naestved.dk.

Med venlig hilsen

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

³ Bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024.

Jeannie Kristensen
Miljøtekniker

TILSYNSRAPPORT

Baggrund for tilsynet	Basis- og Affaldstilsyn
Navn, adresse.	Vejdirektoratet, på Etape 12810 Næstved Omfartsvej Nord, genanvendelse af restprodukter
CVR nr. / P-nr.	60729018,
Virksomhedstype	K206: Nyttiggørelse af affaldsforbrændingsslagger
Tilsynsdato	9. juli 2025
Hvad er der ført tilsyn med?	Samlet miljø- og affaldstilsyn
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Er det relevant med egenkontrol?	Nej

Hvad gælder for virksomheden:

Miljøgodkendelse fra 23. december 2013

Uvarslet tilsyn.

Ved tilsynet deltog:

Jeannie Kristensen fra Næstved Kommune

Ved tilsynet blev følgende oplyst/konstateret:

Indretning og drift:

- Opgørelser fra 2015 viste at der er tilført omkring 100.000 m³ affaldsforbrændingsslagge, mod det ansøgte 320.000 m³. Den nordlige omfartsvej (med ovenstående strækning) blev indviet november 2015.



- Det vurderes at vegetationen holdes nede indtil 3 meter fra vejbanen, men at der ikke er klippet vegetation ned af "skrænterne", hvor slagterne ligger.
- Der kunne ikke ses store buske eller træer på skrænterne.
- Der blev ikke konstateret erosion på skrænterne.

Spildevand:

- Der er ikke afledning af spildevand.

Affald:

- Der er intet affald

Tanke:

- Ingen tanke

Miljøledelse:

- Der er ikke miljøledelse, men procedurer for kontrol af vegetation og forebyggelse af erosion.

Jordforurening:

- Der blev ikke observeret jordforurening.

Det blev aftalt på tilsynet, at:


- Intet

Bilag:

- Der blev ikke udleveret dokumenter/bilag på tilsynet

Der blev set på 2 strækninger – med grønt er markering for udlagt affaldsforbrændingsslagge

Derudover blev der tjekket for bevoksning på de øvrige delstrækninger, hvor der er udlagt affaldsforbrændingsslagge.



Fra miljøgodkendelse: Principopbygning



Figur 1 Med grønt - slaggeudlæg



Figur 2 Rød pil, kameravinkel på nedenstående foto



Figur 3 Der ses ingen høj bevoksning i området



Figur 4 Med grønt - slaggeudlæg



Figur 5 Rød pil - kameravinkel på nedenstående fotos



Figur 6 Der ses ingen høj bevoksning på "volden"

