

Frederikshavn Forsyning A/S
Knivholtvej 15
9900 Frederikshavn
Att: Malene Søndergaard

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

22. august 2024

Rapport efter miljøtilsyn hos det midlertidige oplag af vejjord beliggende Strandbyvej 99, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2024-01436
Dokumentnummer: 8064725

Frederikshavn Kommune har den 15.08.2024 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Stine Lykke Skjøth
Direkte telefon:
9845 5183

Fra virksomheden deltog Jakob Overgaard Larsen og fra Frederikshavn Kommune deltog Stine Lykke Skjøth.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type K212 Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt, ikke bilag1 jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Ingen opfølgning

Jakob Overgaard har sendt analyseresultater for 7 jordprøver udtaget fra overfladen af den oprindelige jord samt referat fra byggemøde nr. 8.

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Miljøtilsynsbekendtgørelsen
- Miljøbeskyttelsesloven
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Med venlig hilsen

Stine Lykke Skjøth (SNSK)
Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	CVR nr. 25599470
	P. nr.

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Jf. vilkår 4 kræves 7 jordprøver udtaget fra overfladen af den oprindelige jord, til senere dokumentation for aktivitetens eventuelle påvirkning af lokaliteten. Prøverne er udtaget og analyseresultaterne fremsendt til Frederikshavn Kommune. Ingen bemærkninger.</p> <p>Jf. vilkår 7 må der højst oplagres 5000 m³ overskudsjord ad gangen. Der føres journal over tilkøbt jord, nyeste opgørelse fra byggemøde som var afholdt samme dag som tilsyn, er sendt til Frederikshavn Kommune. Ingen bemærkninger.</p> <p>Jf. vilkår 8 må der, på den sydlige del af arealet, etableres en 3 m høj vold af afrømmet muld fra arealet. Vold er opført og beplantet. Ingen bemærkninger.</p> <p>Jf. vilkår 9 må der oplagres følgende jordtyper: vejjord, ren jord, intaktjord og lettere forurenede jord. Der er konstateret oplag af betonoplæg, som fjernes efter aftale til godkendt modtager.</p> <p>Jf. vilkår 10 skal oplagret jord holdes adskilt i kategorier, minimum sorteret op i hhv. kategori 1 og 2 jord. Pladsen er fint inddelt i kategorier. Ingen bemærkninger.</p> <p>Jf. vilkår 12 skal flytning af jord fra det midlertidige oplag anmeldes via JordWeb, jf. jordflytningsbekendtgørelsen (gælder kun for jord som ikke genindbygges i ledningstreccé). Ingen bemærkninger.</p> <p>Jf. vilkår 21 skal flydende råvarer, eks. olieprodukter, opbevares i egnede beholdere, på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb og grundvand. Oplagspladsen skal være under tag og indrettet således at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde. Pt. ikke relevant. Ingen bemærkninger.</p>

Egenkontrol (journal)	<p>Jf. vilkår 22 skal der forefinde en opgørelse af tilkørte, bortkørte samt de aktuelle oplagsmængder af hhv. intaktjord og fyldjord på pladsen. Registrering kan ske med en frekvens svarende til hvert byggemøde. Der kan ske en samlet anmeldelse for ét år ad gangen for forventede jordflytninger til ét bestemmelsessted for hver forureningskategori. Når året er omme, skal de endelige mængder opgøres.</p> <p>Ingen bemærkninger.</p> <p>Yderligere kræver vilkår 2 at driftsjournalen skal opbevares på virksomheden og være tilgængelig for tilsynsmyndighederne.</p> <p>Ingen bemærkninger.</p>
Miljøgodkendelse	Der er 4. marts 2024 givet miljøgodkendelse til at oplagre op til 5000 m ³ overskudsjord (vej jord, ren jord, intaktjord og lettere forurenede jord) på lokaliteten.
Forurenede jord	Ingen bemærkninger.
I øvrigt	<p>I mellemdet vil fyldjorden blive holdt adskilt i vejkasse (stabilgrus mm. direkte under asfaltbelægningen) og øvrigt fyldjord.</p> <p>Ingen bemærkninger.</p>

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Ingen bemærkninger.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ingen bemærkninger.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Ikke relevant.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Ikke relevant.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Ikke relevant.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Ikke relevant.
Affald, generelt	Ingen bemærkninger.



Oplag på pladsen er inddelt med skiltning.



Betonoplæg på pladsen fjernes til godkendt modtager.



Pladsen set fra nordøst.



Pladsen set fra sydvest.