

Colas Danmark A/S, Køge Havn

Nordhavnsvej 9

4600 Køge

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Colas Danmark A/S, Køge Havn, Nordhavnsvej 9, 4600 Køge

Virksomhedens navn	Colas Danmark A/S, Køge Havn		
Virksomhedens adresse	Nordhavnsvej 9, 4600 Køge		
CVR nummer	10246415		
Virksomhedstype	Asfalt- og vejmateriale fremstilling >10 t/time		
Dato for tilsynet	20.04.2023		
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn		
Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
15-05-2023	Indskærpelser	Fortrængningsluft fra bitumentank skal recirkuleres, jf vilkår 19	Efterkommet
15-05-2023	Henstillinger	Oliespild fra metalcontainer - henstillet at den skiftes til en tæt, overdækket version, og at olien ryddes op.	Efterkommet
15-05-2023	Henstillinger	Der må ikke ligge knust genbrugsasfalt udenfor halvtaget, på arealet der ikke er befæstet, og som ikke har fald og overfladeafvanding. Ved tilsynet var halvtaget så fyldt, at der lå en god stor stak udenfor. Overholdes senest 15. juni	Efterkommet
25-08-2023	Indskærpelser	Indskærpelse af lugtvilkår. Lugtmåling har vist overskridelser både i boligområder og erhverv. Handlingsplan aftalt og skal følges.	Efterkommet

Tilsynet omfattede	Samlet tilsyn
Jordforurening	På tilsynet og ved rundgangen på virksomheden, har vi ikke konstateret synlige tegn på jordforurening. Ved tilsynet har vi dog ikke set alle områder på virksomhedens areal.
Konklusioner på egenkontrol	OK Dog er nyere befæstelse meget beskadiget, så virksomheden har indsendt en handlingsplan