

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 28-01-2025

Jacob Therkildsen
Nygårdsvej 47, Lyngby, 8570 Trustrup

Til stede ved tilsyn: Amanda Bjerregaard Krog, Norddjurs Kommune
Annette Jessen, Norddjurs Kommune

Tilsynstype: §9 tilsyn. Der er ført tilsyn med forurening af vandløb
Var tilsynet varslet? Nej
Baggrund for tilsynet: Klage/anmeldelse

CHR nr.: 79683
CVR nr.: 35599088
P nr.: 1019133369

Landbrugstype:

H § 16 a, ikke IED: Husdyrbrug med en ammoniakemission større end 3.500 kg NH₃-N pr. år (kategori 1b)

Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)

Kategori 1b

Nyeste godkendelse/tilladelse: 19-08-2020
Godkendt/tilladt produktionsareal: 10724 m²

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norddjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar	Status
11-12-2023	Indskærpelse	Manglende renholdelse af afløb på møddingsplads	Efterkommet
11-12-2023	Indskærpelse	Møddingsstak placeret på møddingspladsens randbelægning	Efterkommet
29-11-2024	Indskærpelse	Randbelægning mod vest på gammel ensilageplads med forkert fald og uden afløb	Meddelt
29-11-2024	Indskærpelse	Flydelag utilstrækkeligt på to gyllebeholdere	Meddelt
29-01-2025	Påbud	Strakspåbud om at ophøre udsprinkling af restvand og opsuge forurenede vand fra markareal og markvej ved siden af grøft	Efterkommet
06-02-2025	Indskærpelse	Udbringning af gødning, herunder udsprinkling af restvand, skal ske i henhold til reglerne i gødningsanvendelsesbekendtgørelsen	Meddelt
06-02-2025	Indskærpelse	Påbud fra 2019 om etablering af lovlig sidebegrænsning omkring ensilageopbevaringsanlæg skal efterleves	Meddelt
06-02-2025	Indskærpelse	Afløbene i ensilageopbevaringsanlægget skal renholdes	Meddelt

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

Kontrolpunkt	Bemærkning
Sprinkleranlæg	Der er sket forurening af en grøft med restvand fra et udsprinklingsanlæg, som udsprinkler restvand opsamlet i ensilageopbevaringsanlægget. Restvand er udsprinklet på vandmættet jord, som skråner ned mod vandløb. Sprinkleranlægget vurderes at være underdimensioneret, idet der kun er én sprinkler og der opsamles vand på et stort areal. Efter tilsynet er der meddelt et straks påbud om at standse udsprinkling af restvand. I stedet skal det opsamlede restvand enten flyttes til gyllebeholder eller udbringes på markarealer efter gældende regler.
Ensilageopbevaring	Restvand løber fra den østlige ende af ensilagesiloerne ned mod vandløbet, og opbevaringsanlægget mangler sidebegrænsning. Afløbene var helt eller delvist tilstoppet.
Beholdere til flydende husdyrgødning	Der var tegn på, at den ene gyllebeholder på et tidspunkt er løbet over eller at der er sket spild ned ad beholderen, idet der var løbet husdyrgødning ned ad ydersiden på beholderen. Ved tilsynet kunne der dog ikke observeres gylle på marken neden for gyllebeholderne.
Forurening af vandløb	Ved tilsynet blev der observeret lammehaler i grøften, hvor restvandet er strømmet til og i selve Hedemose Grøften, som der er forbindelse til. Lammehaler i vandløb tyder på forurening med organisk materiale. Strakspåbuddet er ifølge ejer efterkommet og indtil videre udbringes opsamlet restvand med gyllen. Der er indsendt billeder, som dokumenterer, at forurenede vand tæt ved grøften er suget op og fjernet fra arealet.

Antal markstakke: 0

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

Miljøriskovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)
- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)
- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)
- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)
- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 4,7

Tilsyn udført af: Annette Jessen
Miljøsagsbehandler

Tel: 24485340
E-mail: anje@norddjurs.dk