

Tilsynsbrev og rapport for gødningstilsyn den 12-08-2021 på ejendommen:

Debelmosevej 1
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af dyrehold
-------------------------	------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Tilladelsen til indvinding af grundvand til havevanding udløb i 2017. Hvis boringen (DGU nr. 94.3059) stadig benyttes til havevanding skal der søges om tilladelse.
- Markboringen er taget ud af drift og der skal derfor meldes sløjfning af boringen. Du bedes henvende dig til Dorthe Bork på:
 - Tlf. 99 74 11 44
 - mail: dorthe.bork@rksk.dk
- Vær opmærksom på at flytbare læskurer må maksimalt være placeret på samme sted i 12 mdr.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse. Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Idet der til tider opholder sig hestehold på ejendommen, skal dyreholdet anmeldes. Du kan anmelden dit hestehold her: https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/energi-og-miljoe (Se under hestehold)
Staldtype	Hestebokse med dybstrøelse.

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Antal bokse: <ul style="list-style-type: none">- 7 bokse af 3 x 3 m²- 12 bokse af 2,5 x 3,5 m² I alt: 168 m ²
Dyrehold	Der er intet fast dyrehold på ejendommen. Heste opholder sig kortvarigt på ejendommen i anledning af kurser, stævner mm. som foregår på Debelmosevej 3.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ensilage opbevares på Debelmosevej 3.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Mødding opbevares på Debelmosevej 3.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Der er ingen markstakke på ejendommen.	0

Beholdere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Ja, denne var overdækket ved tilsynet.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Der er ingen gyllebeholdere på ejendommen.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Der er ingen kemikalier på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Der påfyldes ikke marksprøjte på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes ikke på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Til grøft.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold. Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	3996	Tank	10-000	1983	Autogasolie (Dieselolie)	1.200	Overterræn, udendørs		30-12-2013
		Tank		1986	Mineralske olieprodukter		Overterræn, udendørs		
		Tank		1983	Benzin	1.500	Nedgraved		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er 3 olietanke registreret i BBR. 1 er nedgravet og 2 er overjordiske. De to overjordiske olietanke blev meldt fjernet i forbindelse med tilsynet.
Olie (opbevaring)	Ingen.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Tarm genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ingen.
Slam (bruger)	Nej.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbet almen vandforsyning. Boring med DGU nr. 94.3059 benyttes til havevanding. Tilladelsen til indvinding af grundvand til havevanding udløb i 2017. Hvis boringen stadig benyttes til havevanding skal der søges om tilladelse.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ejer oplyste at markvandingsboringen (DGU nr. 94.2140) var taget ud af drift.
Aftale	Afgiver dybstrøelse/mødding til Debelmosevej 3.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	12-08-2021
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	1,00
Vægtet score	1,80

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Maria Rahbek

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.