

Dueodde miljøstation

Fyrvejen 2A

3730 Neksø

## Web Tilsynsrapport miljø

### Miljøtilsyn - Dueodde miljøstation, Fyrvejen 2A, 3730 Neksø

Virksomhedens navn	Dueodde miljøstation
Virksomhedens adresse	Fyrvejen 2A, 3730 Neksø
CVR nummer	26696348
Virksomhedstype	Containerplads med op til 4 containere
Dato for tilsynet	04.04.2019
Baggrunden for tilsynet	Basis tilsyn (tid. helhedstilsyn)
Tilsynet omfattede	Basis tilsyn
Håndhævelser ifm tilsynet	Ingen håndhævelser

Egenkontrol	Tømmes 1-3 gange ugentligt afhængigt af årstiden. Bofa har en tilsynsrunde 1 gang ugentligt om torsdagen.
Jordforurening	Ingen bemærkninger

#### Aktindsigt:

Det skal oplyses, at enhver har ret til aktindsigt.

Offentliggørelsesdato: 11. juni 2019