

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

<b>Tilsynsdato</b>	31.05.2018
<b>CVR-nummer</b>	10728304
<b>P-nummer</b>	1000123996
<b>e-Doc journal nr.</b>	13/027146-7
<b>Virksomhed</b>	Ansgar Trævarefabrik A/S
<b>Adresse</b>	Dampmøllevej 3
<b>Postnummer og by</b>	8340 Malling
<b>Telefonnummer</b>	86931144
<b>e-mail</b>	ansgar@c.dk
<b>Kontaktperson</b>	Finn Mortensen
<b>Branchekode</b>	E52 Savværk,møbelfab.og maskinsnedkeri
<b>Opstartsdato</b>	Ca. 1954
<b>Udvidelser/ændringer</b>	Ingen siden seneste tilsyn
<b>Tilstede ved tilsynet:</b>	
<b>Virksomheden</b>	Finn Mortensen
<b>Aarhus Kommune</b>	Henning I. Hansen

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Center for Miljø og Energi har registreret.

## **REGULERINGSGRUNDLAG**

### **Tidligere reguleringer**

Virksomheden blev tilbage i 1976 miljøgodkendt som maskinsnedkeri. I 1981 blev der etableret et spånfyriansanlæg (som før 2012 blev omlagt til pillefyring), og i 1989 udvidede virksomheden med et maskinanlæg til trætørrestue i forbindelse med produktion af limtræ, hvor virksomheden modtog ubehandlet træ, der skulle stå og tørre inden brug. Allerede før forrige tilsyn i 2012 er egenproduktion af limtræ ophørt og tørrestuen benyttes ikke længere.

Samlet set er der følgelig fortaget så væsentlig omlægning af virksomhedens drift, at de tidligere meddelte godkendelser ikke længere er tidssvarende. Ingen af de nuværende aktiviteter er i dag godkendelsespligtige.

### **Ophævelse af tidligere godkendelser:**

På den baggrund ophæves følgende godkendelser:

Miljøgodkendelse af 7. januar 1976 (maskinsnedkeri)

Miljøgodkendelse af 6. oktober 1981 (spånfyriansanlæg)

Miljøgodkendelse af 10. januar 1989 (trætørre anlæg)

### **Bilag 1 virksomhed**

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 10 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug), idet virksomhedstypen er nævnt i bekendtgørelsens bilag 1. Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m.

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

Pillefyret er omfattet af bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyriansanlæg til fastbrændsel under 1 MW.

### **Anden lovgivning m.v.**

### **EGENKONTROL**

Virksomheden har ingen krav om egenkontrol

### **MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER**

Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem.

### **BELIGGENHED**


I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 310616ER (erhvervsområde).

## INDRETNING OG DRIFT

### Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Virksomheden er en trævarevirksomhed med trævareproduktion i form af fx bogkasser o. lign

### Situationsplan over virksomheden og dens areal



### Virksomhedens maskinpark og -anlæg

Skærende maskiner  
Spåntagende maskiner  
Pudsemaskiner  
Pillefyringsanlæg

### Virksomhedens areal

Produktionsareal: ca. 2100 m<sup>2</sup>

### Antal ansatte

Der er i produktionen beskæftiget 6 personer.

### Driftstid

Man - torsdag	kl. 07.00 – 15.30
Fredag	kl. 07.00 – 12.00
Weekends og helligdage	Ingen drift.

### Råvarer

Væsentligste råvarer er træ og herunder finerplader.  
PVA-lim.

## Opfølgning fra sidste tilsyn

Der er ingen udeståender fra forrige tilsyn.

## STØJ

Virksomhedens er placeret i erhvervsområde.

Væsentligste potentielle støjkilde er udsugningsanlæg.

Der blev under tilsynet ikke konstateret nævneværdigt støj fra virksomheden.

## LUFT

### Oversigt over luftafkast

Aktivitet/proces	Filter	Afkasthøjde	Bemærkninger
Spånsugningsanlæg	240 filterposer	Slutafkast fra udsugning efter filter er nedadbøjet.	Der foregår kun i begrænset omfang spåntagende bearbejdning. Der foretages service på filterenheden efter behov.
Pillefyr Indfyret effekt: 200.000 kcal/h	Cyklon	13,5 meter over terræn.	
Slibe/pudsemaskiner	Ja	Mobil enhed / støvsuger	Renset luft recirkuleres til lager

## Opvarmning

Opvarmning sker ved pillefyring. Pillefyrets kedelvolumen er blevet reduceret, da der ikke længere er samme varmebehov. Herefter sikres, at der fortsat sker en god forbrænding ved høj temperatur. Kedeleffekten (indfyret) var oprindeligt 200.000 kcal/h, men vil i dag være mindre pga. reduktion i kedelvolumen.

## SPILDEVAND

Virksomheden har ingen processpildevand fra virksomheden. Der afledes udelukkende sanitært spildevand.

## AFFALD

### Oversigt over farligt affald

Affaldstyper	Opbevaring	Transportør/modtager	Bemærkninger
Træaffald/afskær	I ca. 20 fods container (ca. 2,5 meter høj)	Dansk Bio Transport	Tømmes ca. hver 2 mdr.
Brændbart	I udendørs uoverdækket container	Vognmand Lars Helten Jensen	Fx pap, plast, pudsebånd mv. Tømmes hver ca. 3 mdr.
Dagrenovation	Miljøteams beholder/udendørs	Miljøteam	14-dages afhentning
Kemikalieaffald	Ingen	-	-

## **BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND**

### **Opbevaring af flydende farligt affald**

Der er ikke farligt affald på virksomheden.

### **Opbevaring af flydende råvarer** *(ikke olieprodukter i typegodkendte tanke- se afsnit om tanke)*

Råvarer, herunder PVA lim opbevares indendøre.

### **Belægninger på øvrige pladser og arealer**

Arealer rundt om virksomheden er ikke fuldt befæstet. Nogle arealer er grusbelagte.

### **Oversigt over olietanke i brug**

Der er ikke olietanke tilknyttet virksomheden.

### **Jordforurening**

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens nuværende drift.

## **AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER**

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.

I forbindelse med tilsynet er 3 ældre miljøgodkendelser blevet ophævet. Ingen af de nuværende aktiviteter er i dag godkendelsespligtige.

Aarhus Kommune, Plan og Miljø, den 29. juni 2018



Henning I Hansen  
Akademiingeniør