



# Rapport for miljøtilsyn hos Dallvej 5 - 5A, 9230 Svenstrup J.

## Overordnede oplysninger

<b>Ejer</b>			
Aalborg kommune	Boulevarden 13	9000 Aalborg	
<b>Tilsynsdato</b>	15-11-2019		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	§ 9 tilsyn - uvarslet		
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	50726312
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1003095751
<b>Samkøring</b>			

<b>Godkendelsestype</b>	
<b>Godkendelsesdato</b>	
<b>Tilladte dyreenheder</b>	53,00 DE

<b>Kategori</b>	2
-----------------	---

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
16-09-2014	Indskærpelse		Container med mødding på lille og stor møddingsplads skal overdækkes. Afløb på lille og stor møddingsplads skal friholdes.
16-09-2014	Indskærpelse		Spildolie skal opbevares bag opkant så spild kan opsamles.
16-10-2014	Henstilling		Olietank fra 1996 skal anmeldes til BBR.
05-12-2018	Aftale	Efterkommet	Møddingspladsen skal være overdækket.
20-11-2019	Indskærpelse	Efterkommet	Containere til opbevaring af husdyrgødning skal være tætte og møddinger og containere med møg skal dækkes med vandtæt materiale

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	110	47,83	22-11-2004	
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	15	5,17	22-11-2004	

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Mødding splads	01-01-1900	150	150		(10 x 15 x 1,0) m
Mødding splads	01-01-2000	80	80		ca. (8x10) m

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Møddingspladserne vurderes at være tætte. Containeren med spåner var ikke tæt, og der var sivet ajle ud på jorden. Containere til opbevaring af husdyrgødning skal være tætte - eller de skal placeres på befæstet areal med afløb til opsamlingsbeholder.
Møddingsplads, overdækning	Møddingen i gårdspladsen var ikke dækket ned. Den anden møddingsplads (den lille) var tom ved tilsynet. Ingen af de 3 containere (2 med gødning m. ham og 1 med gødning m. spåner) var dækket ned. Containeren på den store møddingsplads og containeren med spåner var begge fulde (se fotos). Der var kun lidt møg i containeren ved den lille plads. Møddinger og containere med møg skal dækkes med vandtæt materiale straks efter udlægning

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækning stype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-06-1970		0	20		Opsamlingsbeh.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej